

گزارش اینی-کا و آقمه آتش سوزی

از: هستیعلی شهابی

الکتروپیپ تک فاز که ببروی کف هریک از سالنها نصب شده، انجام میشود.

ساختمان هرسالن از جنس فایبرگلاس بصورت دولايه با عايق پشم شيشه بشكل قوسی ساخته شده است و طبق اظهارات مسئولين موئسه، صالح بكار رفته در ساختمان سالنها کلا "ایتالیائی بوده و توسط یک شركت ایتالیائی نصب شده است.

عرض سالنها ۹ متر و طول آنها ۵۵ متر است، در يك سمت سالن درب ورودی دولايه از نوع لولائي و در طرف ديگر ايستگاه گرم كننده سالن قرار دارد، با توجه به اينكه پرورش مرغ در اين موئسه بصورت بستري انجام میشود، کف سالنها بوشبيده از براده چوب میباشد. لازم به توضیح است که به منظور تبادل حرارت سالن با بیرون در دو طرف درب ورودی دو دستگاه هواکش و در اطراف کانال هدایت هوای گرم از ايستگاه گرم كننده، با پانل های کاغذ گرافت بصورت ۸/۸ لایه محوف ببروی نور سیمی محافظت میشود. البته در شروع بهره برداری اين واحد سالنهاي مرغداری را بوسيله یونیت هيتراهائی که در داخل هریک از سالنها نصب شده بود گرم می تندند ولی حدوداً از ۶ ماه قبل بالحداث اطاقيقی با دیوار بلوك سیمان و سقف شیروانی در انتهای هرسالن، هيترا مذکور بداخل اطاقيق انتقال داده شده و هوای گرم توسط کانال فلزی بدرون سالن هدایت گردید.

چگونگی وقوع حادثه

طبق اطلاعات موجود پيرامون آتش سوزی، حدوداً ۵/۵ در ساعت بعد از ظهر و زمانی که کارگران مستغول تخلیهی دان مرغ در سالنهاي چهارم و پنجم بودند متوجه دود نسيتاً زيادي از انتهای سالن شماره ۱

مقدمه

بررسی آتش سوزی در مرغداری بدليل اهمیتی که بعنوان يك واحد تولیدی دارد انتخاب گردید و اميد است که تجزیه و تحلیل اين حادثه برای دست اندر کاران پرورش طیور مفید واقع گردد.

مرغداری محروم در يك ارشهرستانهاي ساحلي شمال کشور واقع گردیده وبصورت خصوصي اداره میشود. آتش سوزی در اين واحد تولیدی از قسمت انتهائي يكى از سالنها شروع و نهايata " موجب از بین رفتن سالن مذكور و محتويات آن که حدود ۱۳ هزار قطعه مرغ گوشتش ۴۲ روزه بوده، ميگردد. طبق اطلاعات موجود - اين واحد تولیدی داراي پوشش بيمه آتش سوزی مرهونات بوده است.

مرغداری مذكور در سال ۱۳۵۸ تاسيس و پس از اتمام عمليات ساختمانی در سال ۱۳۶۵ با دريافت بروانه از اداره کشاورزی و انعقاد قرارداد مورد بهره برداری قرار ميگيرد.

فعالیت اين واحد، جهت پرورش مرغ گوشتش است و بدین منظور از بابت هرجوجه يك روز ۲/۸۰۰ کيلوگرم سهميه دان مرغ دريافت نموده که پس از يك دوره ۴۲ تا ۴۵ روزه به همان تعداد مرغ هر قطعه بوزن ۱/۲۵۵ کيلوگرم تولید و جهت عرضه به بازار مصرف تحويل نمایند.

موئسه مذبور کلا " داراي ع سالن است که جهت نگهداري و پرورش جوجهها مورد استفاده میباشد، سالنها در ۳ ردیف دو تائی و به صورت پيش ساخته نصب شده اند، فاصله هرزوح از سالنها با سری ديگر حدود ۲۵ متر و فاصله هردو سالن حدود ۶ متر است که در نتيجه از يك سيلوي دان برای ۲ سالن استفاده ميگردد. انتقال آب بداخل سالنها توسط چند دستگاه

آتشسوزی در این مeousسه میتوانست دامنه کمتری داشته و میزان خسارت بسیار کم باشد، حداقل در حد از بین رفتن سالن یا قسمتی از آن، زیرا کارگران و مسئولین مرغداری میتوانستند با بازگردان درب ورودی اقدام به جات مرغها نمایند. این مسئله ارتباط مستقیم با ساعت وقوع آتشسوزی دارد و همانگونه که در ایندای گزارش ذکر گردید، حريق در ساعت ۵/۵ بعد از ظهر شروع شده و در آن زمان کلیه کارگران مشغول کار بودند، ولی بدلیل داشتن حالت دستپاچگی که معمولاً "در هر حادثه آتشسوزی به تمامی پرسنل دست میدهد نمیتوانند عکس العمل سریع و مناسب از خود نشان داده و در وهله اول شروع به بازنمودن درب ورودی و خارج ساختن مرغها نمایند.

یکی از کمبودهای موجود در این مرغداری، نبودن یک خط ارتباطی نظیر تلفن میباشد. در یک حادثه آتشسوزی معمولاً "تلفن بهترین وسیله اعلام حريق بهایستگاه آتشنشانی است، نزدیکترین تلفنی که کارگران مousسه میتوانستند جریان حادثه را به واحد آتشنشانی اطلاع دهند حدود ۷ کیلومتر دورتر از محل قرار داشته و اجباراً "کارگر مذکور میباشد حود را با وسیله نقلیه موجود، به شهر رسانده و از تلفن پمپ بنزین مدخل شهر به آتشنشانی اطلاع دهد. انجام همین عمل با توجه به بعد مسافت بین مرغداری و شهر و همچنین دستپاچگی پرسنل حدود نیم ساعت به طول میانجامد و این مدت در یک حادثه آتشسوزی بسیار زیاد خواهد بود.

کمبود دیگر در این مousسه، عدم وجود وسائل و تجهیزات اطفاء، حريق میباشد. یک وسیله اطفاء، حريق مانند کپسول آتشنشانی میتواند در لحظه اول یعنی در زمان شروع آتشسوزی بسیار موثر و مفید باشد، مطمئناً وجود کپسولهای آتشنشانی در محل مسئولین و کارگران را مجبور میساخت که چگونگی کاربرد آنها و عملیات مبارزه با آتش را در یک مقیاس کوچک فرا گرفته و درنتیجه هنگام آتشسوزیهای بزرگ دجاج دستپاچگی نشوند، علاوه بر آن از وسائل اطفاء اشاره شده نیز بمنحو کامل و در حد اقل زمان ممکن استفاده نمایند.

اشکال دیگر موجود و موثر در این حادثه وضعیت

شده و درنتیجه خود را به محل حادثه میرسانند و س از رویت شعله های آتش از اطراف ایستگاه گرم کننده افادم هماطفه، حريق مینمایند، بدلیل عدم وجود کپسولهای آتشنشانی و شلنگ های مخصوص اطفاء، حريق، خاموش کردن آتش با وسائل ابتدائی نظر سلط و دیگر ظروف مشابه که عمل "هیچگونه بارده اطفائی ندارد، صورت میبدیرد و همان مان اقدامات اولیه اطفائی بعلت نداشتن تلفن بمنظور تعاس با پست آتشنشانی یک نفر از کارگران با وسیله نقلیه موجود نزدیکترین شهر که حدود ۷ کیلومتر با محل مرغداری فاصله دارد مراجعه و از پمپ بنزین مدخل شهر با آتشنشانی تماس میگیرد. طبق مدارک موجود در آتشنشانی اطلاع تلفی در ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه بعد از ظهر انجام پذیرفته و مامورین نیز در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر به محل رسیده و عملیات اطفاء حريق را شروع مینمایند و سرانجام آتشسوزی در ساعت ۸ شب اطفاء میگردد.

شروع جریان حادثه

با زدید از محل مرغداری که حدوداً "یک هفته بعد از وقوع آتشسوزی صورت میپذیرد و مذاکره با مسئولین مرغداری درمورد ایجاد این حادثه و نحوه وقوع آن، بنظر میرسد که از انتهاهی سالن یعنی قسمتی که محل هدایت هوای گرم به داخل سالن میباشد - آتشسوزی شروع گردیده است. در این قسمت ارسالن الکتروپیهای تکفار جهت تغذیه آبخوریها نیز وجود دارد و کابلهای برق مربوط به روشناصی سالن نیز از همین قسمت وارد میشود.

آتشسوزی حدوداً "پس از یک ساعت و نیم تلاش بطور کامل مهار شده و از سرایت آتش به سالنهای دیگر جلوگیری بعمل میآید، البته باید گفت که عملیات اطفاء حريق در زمانی شروع میشود که حدود یک ساعت از آغاز آتشسوزی میگذشته و در نتیجه با توجه به تاخیراتی که بعلل مختلف در این حادثه بوجود میآید مامورین آتشنشانی آنچنان که باید نمیتوانند به خوبی انجام وظیفه نموده و مانع از سوختن کامل سالن گردند و فقط افادم به سردمودن سالن مجاور میکنند که از وسعت پیدا کردن آتشسوزی جلوگیری نمایند.

از سالنها به دیگر سالنها انتقال داده شده تا سالن مذکور مورد نظافت قرار گرفته و همچنین ضد عفونی گردد، معمولاً در ابتدا و انتهای یک دوره پروش مرغ، این عمل در مرغداری انجام می‌شود، در ابتدا و روزهای اول هر دوره بدلیل تلقیح واکس و درانتها بمنظور پاکسازی سالن و پذیرش جوجه جدید، لذا در زمان وقوع آتش سوزی در سالن شماره ۱، مرغهای سالن شماره ۲ که در مجاورت آن قرار داشته، نگهداری می‌گردید. بغير از سوختن سالن شماره ۱۳ و ۱۵ هزار قطعه مرغ داخل آن، مقدار ۹۵ کیسه دان مخصوص مرغها که حدوداً نیم ساعت قبل از بروز حادثه در سالن تخلیه شده بود ازین میروند، البته با توجه به وجود دستگاه دانخوری اتوماتیک، این عمل بیمورد بنظر میرسید ولی براساس اظهارات مدیریت مؤسسه نگهداری این مقدار دان در داخل سالن بعلت خرابی دستگاه انتقال دان اتوماتیک صورت پذیرفته است، درینجا میزان خسارت بادر نظرگرفتن وضعیت سالن محرومقه و تجهیزات منصوبه از قبیل نیروی برق و روشنائی، سیستم آبخوری اتوماتیک و پمپ‌ها و دستگاه‌های آبخوری، مقدار ۹۵ کیسه دان مخصوص مرغ و همچنین تعداد ۱۳ هزار مرغ ۴۲ روزه بهمنحو قابل ملاحظه و چشمگیر افزایش می‌باشد.

در بازدیدی که از سالن محرومقه انجام پذیرفت بادر نظرگرفتن میزان سوختگی در قسمتهای مختلف سالن و همچنین سوختن علفها و درختچه‌های طوفین سالن، مسائل مختلفی را از چگونگی جریان حادثه و محل شروع آن مشخص می‌سازد.
اولاً - اینکه مقدار سوختگی سالن در قسمتهای انتهائی، یعنی در ضلع شرقی بیشتر از قسمتهای استدائی (صلع غرسی) بوده و این مسئله، محل شروع آتش سوزی را بطور کامل محرز می‌سازد.
ثانیاً - میزان سوختگی درختچه‌های ضلع شمال شرقی سالن از دیگر شعله‌های آتش را در آن قسمت و همچنین جهت وزش باد منطقه را در زمان وقوع حادثه (جنوب به شمال) مشخص مینماید.

تجزیه و تحلیل علل مختلف آتش سوزی آتش سوزی در این مرغداری میتواند علل مختلف

سال سوم شماره سوم

ساختمانی سالن و صالح بکار رفته در آن می‌باشد. صالح مورد استفاده در بنای سالنهای پرورش مرغ در این مرغداری از نوع بسیار آتش‌گیر بوده و خود موجب سرعت پیشرفت حریق شده است.

نکته قابل توجه دیگر در آتش‌سوزی این مرغداری نحوه پرورش مرغ می‌باشد، اصولاً پرورش نگهداری مرغهای گوشی بصورت بستری انعام می‌شود درنتیجه برای گرم نگهداشتن سالن، ایجاد یک بستر مناسب برای مرغها ضروری است و بهمین دلیل برآده و تراشه چوب (حاک اره) برروی کف سالن ریخته تاهم سبب جلوگیری از بروز بیماری در مرغها شده و هم در جمع آوری فضولات ایجاد راحتی نماید، در آتش‌سوزی سالن مرغداری، تراشه‌های چوب عامل موئشی در پیشرفت آتش بوده و نتیجتاً حریق علاوه بر اینکه در سقف پیشرفت سریع داشته، در کف سالن نیز با سرعت زیاد توسعه پیدا می‌کند و درنتیجه شرایط لازم برای یک آتش‌سوزی وسیع فراهم می‌شود.

در بازدید از سالن محرومقه، قسمتهای ارپانل‌های مواج، ۸ لایه کاغذ گرافت بدست آمد که با تحقیقات بعمل آمده مشخص گردید که از مجموع پانل‌های مذکور بعنوان دیواره در قسمت انتهائی سالن و اطراف کاناال ورود هوای گرم استفاده شده است، علت نصب پانل‌های مذکور شخص نبوده ولی احتفالاً با توجه به محظوظ بودن آنها، بمنظور تنظیم هوای گرم داخل سالن علاوه بر هوکشهای انتهائی در طوفین کاناال هدایت هوای گرم نصب شده‌اند، وجود پانل‌های مذکور نیز عامل موئش دیگری در انتشار هرچه بیشتر آتش محسوب می‌شود زیرا هم سریع الاشعال است و هم حاوی هوای تازه که مشتعل شدن آن حریق را بسرعت بطرف کف سالن و همچنین سقف آن هدایت نموده است.

در این آتش‌سوزی علاوه بر اینکه یکی از سالنهای مرغداری بطور کامل در آتش می‌سوزد، تعداد ۱۳ هزار قطعه مرغ ۴۲ روزه و آمده عرضه به بازار نیز ازین می‌روند. طبق اطلاعات بدست آمده، هر سالن گنجایش ۸ هزار قطعه مرغ ۴۲ تا ۴۵ روزه را داشته است، در روز حادثه با توجه به اینکه تمامی مرغها آمده تحویل به بازار بوده و سالنهای می‌باشد مجدداً جهت پرورش مرغ آمده گردد، طبق روال، معمول مرغهای بعضی

آتشسوزی ناشی از نشت مواد سوختنی از ایستگاه گرمکننده

در اغلب مرغداریها بدلیل عدم رعایت بعضی از مسائل ایمنی در استقال سوخت و بعلت استفاده از بخاریهای غیراستاندارد و لوله‌های استقال سوخت ناایمن و درنتیجه برادر نشتنی از محل اتصالها در محوطه سالن و اطراف بخاری ایجاد آتشسوزی شده و موجب ازبین‌رفتن مرغهای سالن میشود که البته در این مرغداری بدلیل اینکه ایستگاه گرمکننده در بیرون از سالن و به صورت جداگانه نصب گردیده و لوله‌کشی آن نیز از زیرزمین انجام شده، وجود نشت سوخت در سالن و ایجاد آتشسوزی با این علت غیرممکن بینظر میرسد.

آتشسوزی ناشی از شعله‌ورشدن ایستگاه گرمکننده عامل دیگری که بعنوان ایجادکننده آتشسوزی در این حادثه مورد بررسی و بازدید فرار گرفت ایستگاه گرمکننده سالن مرغداری بود که حدود ۶ ماه از احداث آن میگذرد.

ایستگاه گرمکننده اطاقتی است که یک دستگاه هیتر محیز به مشعل و الکتروفن در آن نصب شده و از سوخت گاروئیل بالوله $\frac{1}{2}$ اینچ نگذیه میشود، این دستگاه بوسیله الکتروفن هوای گرم را که بوسیله مشعل در دستگاه ایجاد شده از طریق یک کاناال به ابعاد $100 \times 20 \times 55$ سانتی‌متر بداخل سالن هدایت میکند اطراف کاناال بدلیل وجود دیواره کاغذ گرافت بوسیله پشم شیشه بوشیده شده تا از هرز رفت حرارت جلوگیری بعمل آمده و علاوه بر آن مانع از سوختن دیواره کاغذی شود، در تحقیقات بعدی و بازرسی ۲۵ بدنه دستگاه، حفره‌ای دایره شکل به قطر حدود ۲۰ سانتی‌متر که در اثر رنگزدگی و رطوبت محیط در زیر کاناال و روی بدنه ایجاد گردیده دیده شد که میتواند عامل ایجاد حریق باشد، باین صورت که شعله‌مشعل از حفره مذکور مستقیماً به بیرون استقال پیدا کرده و زیر کاناال هدایت هوای گرم به فضهای ایستگاه شیشه اطراف آن سرایت میکند و شعله‌های آتش ابتدا پشم شیشه و بعد پانلهای کاغذ گرافت را مشتعل میسازد و پانلهای مذکور حریق را در کف و سقف

داشته که در ذیل مورد تجزیه و بررسی قرار میگیرد:

آتشسوزی ناشی از اتصالی برق
در بازدیدی که از داخل سالن محروم و همچنین سالنهای دیگر بعمل آمد، سیستم کابل‌کشی استقال نیروی برق برای تعذیه لامپهای روشنائی و همچنین الکتروپمپ نیز مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به اینکه کلیه کابلها از داخل لوله فولادی گذرا شده و برای روشنائی نیز از چراغهای صنعتی مناسب استفاده نموده بودند، درنتیجه این احتمال را که ممکن است آتشسوزی بعلت اتصالی برق و تولید حرقه‌الکتریکی بوقوع پیوسته باشد، "کاملاً" مردود می‌سازد.

آتشسوزی ناشی از جرقه لوله اگزوژ اتومبیل
همانگونه که در گزارش ذکر شده در حدود نیم ساعت قبل از وقوع آتشسوزی مقداری دان مرغ بوسیله کامیون در سالن تخلیه میگردد، احتمال دوم آنکه ایجاد جرقه در لوله اگزوژ وسیله نقلیه حامل دان و بریدن حرقه‌های مذکور برروی کیسه‌های محتوی دان موجب آتشسوزی شده باشد که این احتمال نیز با توجه به اینکه دانها در جلوی درب ورودی ریخته شده و آتش از نقطه مقابل آن یعنی از انتهای سالن شروع شده طبعاً مردود میگردد، زیرا شدت سوختنی در قسمت انتهایی سالن بیشتر از قسمت ابتدایی آن میباشد.

آتشسوزی ناشی از بیاحتیاطی و عدم احتیاطی کارگران
بیاحتیاطی کارگران یکی دیگر از عواملی است که در هر حادثه آتشسوزی مورد بررسی قرار میگیرد و در این حادثه نیز میتوانست با توجه به امکانات موجود و همچنین وجود انگیزه ایجاد آتشسوزی ناشی از سرقت عاملی برای وقوع حریق باشد ولی با درنظر گرفتن فقدان شواهد کافی، احتمال خرابکاری و عدم کارگران و مسئولین موئسسه که نهایتاً "موجب تصریر و ازبین‌رفتن منافع مالی موئسسه میگردد بطور کامل رد میننماید، بیاحتیاطی کارگران هم در صورتی موجد آتشسوزی میباشد که عمل مذکور در نقطه شروع آتشسوزی یعنی در انتهای سالن انجام گرفته باشد.

سالن .

نکات اینمنی که میباید در مرغداریها رعایت گردد :
اصلًا " در هر واحد تولیدی پیشگیری از وقوع آتش سوزی مهمتر از اطفاء و مقابله با آن است . در نتیجه لازم است با پیش‌بینی نکات اینمنی از ایجاد آتش سوزی در واحدهای تولیدی که ممکن است باعث متوقف شدن قسمتی از حریان تولید و یا از بین رفتن مسافع مالی موسسه شود جلوگیری بعمل آید .
مرغداریها و بطور کل مجتمع‌های پرورش طیور نیز از این امر مستثنی نبوده و وقوع آتش سوزی در اینگونه واحدها علاوه بر منضر ساختن موسسه در سطح جامعه نیز ایجاد کمبود مقطوعی می‌نماید . به تجربه ثابت شده که با کمی دقت و مراقبت در اینگونه واحدها می‌توان از بروز حوادث کوچک که ممکن است موجب خسارات بزرگ و غیرقابل تصور گردند جلوگیری بعمل آورد .

— در مجتمع‌های پرورش طیور سالنهای نگهداری و پرورش طیور باید از مصالح مقاوم در برابر حریق ساخته شود . استفاده از مصالح پیش‌ساخته غیر مقاوم ممکن است که بطور سریع نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و هزینه بسیار کمی داشته باشد ولی با توجه به مقاومت بسیار اندکی که در مقابل حوادشی نظری آتش سوزی دارد در اثر کوچکترین حاده‌ای دائمه بسیار وسیعی خواهد داشت ، در نتیجه بکار بردن مصالح مقاوم هرچند که ممکن است بمدت زمان زیادی برای احداث سالنهای و نهایتاً " بهره‌برداری نیاز داشته باشد ولی با درنظر گرفتن مقاومتی که دارد ستفع موسسه خواهد بود که از چنین مصالحی استفاده گردد .

— نکته دیگر حائز اهمیت در سالنهای مرغداری استفاده از تجهیزات الکتریکی مناسب است . معمولاً " بکار بردن لوازم الکتریکی نامناسب و غیر استاندارد و همچنین معیوب بودن آنها میتواند بدلاً لعل مختلف در سالنهای ایجاد حادثه نماید . لذا کلیه کابل‌کشیها باید از داخل لوله‌های فولادی گذرانده شود و چراغهای موردن استفاده جهت روشنایی لازم است حتماً از نوع ایمن و حباب‌دار انتخاب گردد . در تابلوی توزیع

انتشار میدهدن .
باتوجه به وضعيت قرارگرفتن دستگاه گرم‌کننده و فاصله آن تا سالن و هم چنین بادرنظرداشتن حفره‌ای بقطر ۲۵ سانتی‌متر در بدنه دستگاه گرم‌کننده چندان دور از ذهن نبوده و بالاحتمال نزدیک به یقین آتش سوزی در سالن شماره ۱ بصورتی که تشریح گردید اتفاق افتاده است ، البته در نظر اول سوراخ‌شدن بدنه بخاری پس از مدت ۶ ماه در محلی محصور و مسقف و جدا از سالن ممکن است بعد بمنظور بررسی ولی باتوجه به اینکه بخاری مذکور تا عماه قبل از انتقال آن به داخل اطاک مذکور در سالن قرار داشته و همراه بانطفافت سالن تولید مورد شستشو و نظافت دوره‌ای فرامیگرفت ، در نتیجه زنگزدگی بدنه و سوراخ‌شدن آن در این مدت باتوجه به قرارگرفتن بدنه در معرض حرارت مستقیم چندان دور از ذهن نیست .

آتش سوزی ناشی از انفجار

احتمال دیگری که در وقوع این آتش سوزی وجود داشت انفجار هیتر گرم‌کننده سالن بود ولی باتوجه به اینکه انفجار دستگاه مذکور که معمولاً " ممکن است بدليل ازدیاد میزان سوخت ورودی به داخل محفظه احتراق و قطع ننمودن مشتعل بوجود آید همراه با تخریب توام میباشد و در بازدید از دستگاه گرم‌کننده هیچگونه آثاری از خرابی و تخریب مشاهده نگردید در نتیجه وقوع آتش سوزی ناشی از انفجار دستگاه گرم‌کننده منتقل میگردد .

خطرات تهدیدکننده اینگونه اماکن و واحدهای تولیدی معمولاً " در مرغداریها و بطور کل مراکز پرورش طیور ، سیستم گرم‌کننده و نحوه انتقال سوخت هریک از گرم‌کننده‌های سالن یکی از موارد حادثه‌ساز در این نمونه از واحدهای تولیدی میباشد و اکثر " در مرغداریها ایجاد حوادشی نظری آتش سوزی و انفجار با دائمه وسیع مینماید ، علاوه بر حریق‌هایی که در اثر آتش سوزی بخاری در مرغداریها بوجود می‌آید ، خطرات دیگری از قبیل : آتش سوزی ناشی از بیاحتیاطی کارگران معتاد به دخانیات ، اتصالی برق الکترونیک انتقال آب به آبخوریها ، اتصال کوتاه در تابلوی برق داخل

- ایجاد لولهکشی آب آتشنشانی، نصب جعبه لوله مجهز به شلنگ برزنگی و نصب کپسول های آتش - نشانی نقاط مناسب اطراف هر یک از سالنهای انبیارها بنحوی که برای احتیاط مورد استفاده قرار گیرد لازم بوده و پرسنل موسسه میتوانند با بکارگیری تجهیزات مذکور، عملیات و اقدامات مناسب را در لحظات اولیه انجام دهند.
- نصب تابلوها و پوسترهای هشداردهنده میتواند در آگاه ساختن کارگران موسسه بسیار مناسب بوده و "مطمئناً" از بی احتیاطی پرسنل خواهد کاست.

جمع‌بندی کلی از حادثه:

از چگونگی وقوع حادثه و نحوه اطفاء آتش سوزی در این مرغداری میتوان بعنوان جمع‌بندی نهائی از حادثه چنین نتیجه‌گیری نمود :

- ۱- در صورتیکه بین ایستگاه گرم کننده و سالن پرورش مرغ حد فاصل این رعایت میگردید مطمئناً "چنین حادثهای در مرغداری ایجاد نمیشد .
- ۲- اگر سالنهای مجهز به لولهکشی آب آتش‌نشانی و یا کپسولهای اطفاء حریق میبود شاید دامنه حادثه توسعه کمتری می‌یافت .
- ۳- در صورتیکه به پرسنل موسسه آموزش‌های لازم داده میشد حتم میتوانستد با باز کردن درب ورودی مرغها را از سالن خارج سازند .
- ۴- اگر در موسسه خط تلفن وجود داشت عملیات اطفاء حریق در مدت زمان کمتری انجام میگردید .
- ۵- در صورتیکه در احداث بنای سالن از مصالح مقاوم تر استفاده میشد بطور یقین آتش سوزی توسعه کمتری داشته و خسارت واردہ به حداقل میرسید .
- ۶- در صورتیکه مدیریت و پرسنل موسسه مراقبت‌ها و بازدیدهای لازم را از ایستگاه گرمکننده و دیگر تجهیزات سالن بعمل می‌آورند ، مطمئناً " اقدام به تعویض تجهیزات معیوب مینمودند
- ۷- نهایتاً " اگر در اطراف کاناں هدایت هوای گرم و دیواره انتهایی سالن از پوشش پشم شیشه و پانل‌های کاغذ کرافت استفاده نمی‌گردد ، شاید سالن مرغداری هیچ وقت دچار آتش سوزی نمی‌شد .

برق باید از کلیدهای مناسب و فیوزهای کالبیره استفاده نموده و تابلوی مذکور در محلی حفاظت شده نصب گردد .

- مسئله سوم در مرغداریها نحوه تامین حرارت مورد نیاز سالنهای است . در اکثر مرغداریها برای تامین حرارت از بخاریهای غیر استاندارد و نایامن استفاده میکنند که در داخل سالن نصب میگردد . انتقال سوت این دستگاههای گرمای نیز اغلب بصورت غیر اصولی انجام شده و همین امر در اکثر موارد ایجاد حادثه مینماید ، در نتیجه دستگاههای تامین حرارت سالنهای باید در بیرون از سالن و حدائق با فاصله ۵ متر از آن نصب شده و هوای گرم به وسیله کاناں داخل سالن هدایت گردد و اطراف کاناں نیز بمنظور جلوگیری از هدر رفت حرارت با استفاده از مصالح مقاوم در برابر گرما عایق‌بندی شود ، علاوه بر آن لازم است دستگاه‌های گرم کننده مرتباً " بازدید و مورد سرویس قرار گیرند .

- در اینگونه واحدهای تولیدی وجود پرسنل آموزش دیده جهت مقابله با حوادث ناگهانی نظری آتش سوزی ، بسیار مفید بوده و میتوانند از پیشرفت و توسعه آتش سوزی با انجام عملیات مناسب و موقع جلوگیری بعمل آورند . زیرا در چنین موسساتی که "عمولاً" در حاشیه شهرها و در مناطق دور افتاده احداث و مورد بهره‌برداری قرار میگیرند حتماً " باید از افرادی که دوره‌های مقابله با حریق را در مراکز ذیصلاح گذرانده‌اند استفاده گردد .

- نصب کاشف‌های حساس به دود و حرارت در سالنهای مرغداری و انبیار دان بسیار مناسب بوده و میتواند با اعلام موقع از دامنه‌دارشدن آتش جلوگیری نماید زیرا در چنین مراکزی اگر در لحظات اول ، آتش سوزی با وسائل مناسب مهار نگردد در دقایق بعدی حتی با تجهیزات مدرن قابل اطفاء نخواهد بود .

- ایجاد سیستم اطفاء حریق خودکار در انبیار نگهداری دان و سالنهای پرورش مرغ بمنظور خودکفای نمودن این واحدها در امر اطفاء آتش بسیار مفید میباشد ، که البته دارای هزینه نسبتاً " زیادی است .

اُخْسَارِ بِعْدِه

مجلس داده شده است . در این قانون که لایحه آن توسط وزارت دارایی تهیه گردیده است افزایش ذخائر بیمه نامه بمنظور حمایت از بیمه گذاران پیش بینی شده است . همچنین موئسسات بیمه عمر موظف به مشارکت بیشتر منافع خود با بیمه گذاران خواهند بود بجز سه مورد یاد شده مسائل بازاریابی نیز در دست بررسی و تجدیدنظر میباشد . تعداد بیمه نامه های فسخ شده توسط بیمه گذاران بیش از اندازه متصور بوده است و این خود بدلیل عدم شناخت و یا نیاز بیمه گذاران به نوع بیمه عمر فروخته شده است . در سال ۱۹۸۷ تعداد بیمه نامه های ابطال شده در حدود ۵۳/۷ درصد بوده است . (مجله بازرگانی کره ۱۹۸۸)

جنبه های شکوفائی بیمه عمر در ژاپن
رمز موفقیت بیمه عمر و میل به پساندار در بازار ژاپن را میتوان در ارتباط با سیستم مستمری بازنشستگی آن دانست . یک مرد ژاپنی بطور معمول در ۵۵ سالگی بازنشسته میشود در حالیکه مستمری خود را در ۶۵ سالگی دریافت خواهد نمود . ارائه بیمه مستمری توسط یک شرکت بیمه ، منوط بآنست که با یک بیمه پساندار (نطیر بیمه عمر) ترکیب شود یا عبارت دیگر بیمه مستمری در صورتی ارائه میگردد که همراه یک بیمه نامه عمر باشد . در چنین شرایطی بیمه گر مشکل آنچنانی در رابطه با جریان سرمایه گذاری بولهای ندارد .

در سالهای اخیر و در شرایطی که امکان سرمایه گذاری در داخل کشور بسیار ضعیف است ، فعالیتهای بازرگانی در خارج از کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته با این وجود مشاورین امور سرمایه گذاری بیشتر شرکت ها توصیه میکنند که شرکت هاحداقل ۵۰ درصد از فعالیتهای جدید ماهانه خود را بمنظور حفظ خود

شروع فعالیت جدید شرکت بیمه انتکائی آسیائی قبل از خاتمه سال

شرکت بیمه انتکائی آسیائی قرار است تا پیش از اتمام سال جاری میلادی فعالیت جدید خود را شروع نماید . این شرکت مبادلات بازارگانی بین بیمه گذار آسیائی را فراهم نموده و این امکان را برای آنان بوجود خواهد آورد که میزان بیشتری از پرتفوی خود را حفظ نمایند . اعضاء بیمه آسیائی توافق نموده اند که کلیه دارایی های سرمایه ای شرکت تحت عنوان دارایی های تأیید شده تلقی شود . سرمایه اولیه شرکت (پرداخت شده) معادل سه میلیون دلار است که به نسبت مساوی از طرف شش کشور شریک در شرکت بیمه انتکائی آسیائی تأمین گردید .

(محله بیمه غیر دریائی)

تفییرات در بازار بیمه عمر کره جنوبی طی ۳۵ سال گذشته بازار بیمه عمر کره جنوبی تحت سلطه و تسلط شرکت بیمه داخلی عمر بوده است . که بطور متوسط در ده سال گذشته سالیانه ۵ درصد رشد حق بیمه داشته اند . بعداز بازشدن درهای بازار بروی شرکت های خارجی تعداد موئسسات بیمه عمر دو برابر گردیده است . در حال حاضر بیمه عمر کره جنوبی با سه مشکل خاص که عبارت از نیاز سهامداران به منابع مالی ، حقوق ممتازه وزارت دارایی در تدوین ضوابط خاص و منافع بیمه گذاران میباشد رو برو است .

ورود موئسسات بیمه عمر خارجی و اجازه فعالیت بیشتر به موئسسات داخلی تغییراتی را در سیاست گذاری امور بیمه توسط دولت الزامی نموده است . در ماه سپتامبر قانون جدید بیمه حبیت تصویب به

رقم در اروپا جزو کمترین ارقام بشمار می‌آید

جنبه‌های مشت و منفی بیمه عمر در آلمان‌غربی
اتحادیه بیمه‌گران عمر آلمان طی فواصلی منظم
عهده‌دار بررسیهای بمنظور مطالعه چگونگی تغییرات
در برخوردهای عامه بالین بخش بیمه‌ای گشته است.
نتایج حاصله از این مطالعات در نوامبر سال ۱۹۸۷
بیانگر بهبود برخوردهای عموم بالین بخش بیمه‌ای
در مقایسه با سال ۱۹۸۴ می‌باشد. ۷۳ درصد از افرادی
که در سال ۱۹۸۷ مورد مطالعه قرار گرفتند، برای
عقیده‌اند که بیمه عمر بهترین تضمین مالی برای
یک خانواده در مقابل حوادث یا مرگ بشمار می‌آید
(۶۸ درصد ۱۹۸۴) در مقایسه با سال ۱۹۸۴ تعداد
افراد کمتر بیمه عمر ارعای پسانداز و سرمایه‌گذاری
برای سالهای پیش تلقی مینمایند.

یکی از نتایج جالب که در سال ۱۹۸۴ حاصل
گشته، گویای این مطلب است که ۱۲ درصد از کسانیکه
پاسخگو باین مطالعات بوده‌اند، تحت پوشش تامین
اجتماعی پسر میرده‌اند و بیمه عمر از نظر آنان چیزی
زاد بشار می‌آمده، در حالیکه چنین رقمی در سال
۱۹۸۷ به ۱۵ درصد تقلیل یافته. چنین نتیجه‌ای
بروشنی نشانگر فزونی در عدم اطمینان مردم به پوشش‌های
تامین اجتماعی است که در عین حال نشانه خوبی از تمايل
بسیار بخش خصوصی نیز بشمار می‌آید. امروزه همچنین
این نظریه که بیمه عمر صفا " در اختیار قشر ثروتمند
می‌باشد نیز، کمتر مورد توجه است.

(اکسپریودیکامی ۱۹۸۸)

صنعت بیمه اطربیش در سال ۱۹۸۷

حق بیمه‌های صنعت بیمه در اطربیش در سال ۱۹۸۷
نسبت به سال قبل افزایشی برابر با ۶/۶ درصد و معادل
۴۵ میلیارد شلينگ اطربیش (۶/۳ میلیارد دلار
را نشان میدهد). این افزایش در میزان خسارات
پرداختی سریعتر بوده و به ۱۵/۶ درصد معادل
۴۷ میلیارد شلينگ اطربیش بالغ گشت.

چنین افزایش رشدی در زمینه خسارات پرداختی
را میتوان ناشی از تغییرات و تضمیماتی دانست که
آخرًا "توسط مقامات در رابطه با مدت زمان بیمه‌نامه

در مقابل خسارات ناشی از تورم، صرف و شیوه‌های
داخلی و املاک نمایند. همچنین بمنظور تضمین رشد
بیشتر حجم حق بیمه در آینده، بیمه‌گران تنوع بیشتری
در بیمه‌نامه‌های خود که عامل پسانداز را مهمنت‌حلوه
دهد را پیشنهاد مینمایند.

بنابراین پس از مسئله لغو مالیات در مورد
پساندازهای ذخیره‌ای از تاریخ ۱۹۸۸/۴/۱ موقوفیت‌های
جدید در امر سرمایه‌گذاری قادر خواهد بود که مجموع
درآمدی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد را بخود جلب نماید.
(اکسپریودیکا شماره ۶، ۱۹۸۸)

تغییرات بنیادی در بازار بیمه اسپانیا
مشکل اساسی صنعت بیمه اسپانیا، وجود تعداد
بیشمار شرکتهای کوچک و متوسط آنکشور است. هیچیک
از صدوینچاه شرکت بیمه اینکشور جزو ۵۰ شرکت عمده
اروپائی محسوب نمی‌شوند. نتیجتاً دولت اسپانیا
و اتحادیه بیمه‌گران مستقیم و انتکائی اسپانیا متفقاً
ارطیق حمایت‌های مالی و تامین نیروهای متخصص
ادغام شرکتها را در هم تشویق مینمایند. درنتیجه
بین سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۴ ۵۷ شرکت جدید را بوجود
آورند. تاکنون از جانب شرکتهای بزرگ بخصوص
آن دسته که در مالکیت بانکها می‌باشد جهت ادغام
در یکدیگر هیچگونه لقدمی بعمل نیامده ولیکن این
شرایط در حال تغییر هستند. ساختاربخش بانکی
نیز با تغییرات جدی و بنیادی روپرور می‌باشد. در
همین حال نیز دولت کمیسیونی را به منظور انحلال
شرکتهای کوچک و فاقد رقابت بیمه‌ای تعیین نموده
است. این کمیسیون از سال ۱۹۸۴ تاکنون نظارت
بر انحلال ۲۰۰ شرکت کوچک را بعهده داشته.

علیرغم رقابت فراینده شرکتهای بیمه‌ای خارجی
که غالباً تحت مقررات مالی و حقوقی مناسبتری فعالیت
می‌کنند بالین وصف، دورنمای خوبی برای فعالیت
شرکتهای بیمه اسپانیا پیش‌بینی می‌گردد. برای سال
۱۹۸۸ رشدی معادل ۵ درصد پیش‌بینی گردیده است،
که این رشد عمدتاً در قسمت بیمه‌های عمر پیش‌بینی
می‌شود. در حال حاضر از هر ده نفر اسپانیائی فقط
دو نفر آنان پوشش عمر کسب نموده‌اند که البته این

بدون دخالت دلال عمل میکند و شرکتهای بیمه با بیمه‌گداران خود مستقیماً "کار میکنند".

اخیراً "لایحه‌ای که دلالان رانیز مجاز به همکاری مینماید پیشنهاد گردیده که ممکنست بروزی نیز مورد تائید واقع گردد که درنتیجه باعث ایجاد کانالهای بیشتر توزیع و تشدید رقابت خواهد گردید.

(اکسپریو دیکامی ۱۹۸۸)

سال ۱۹۸۷ باز هم سال بدی برای بیمه‌گران دریائی آلمان غربی

برای بیمه‌گران دریائی آلمان غربی افق مجدد" تیره میباشد، زیرا حجم حق بیمه بازار این کشور در بیمه‌های دریائی $1/5$ درصد تنزل یافته است. دلیل نامطلوب بودن شرایط بخصوص از آنجهت است که علیرغم عدم وقوع خسارات عده در این محدوده زمانی افزایش شدیدی در میزان خسارات دیده میشود. تصویر این موقعیت در شرکتهای بیمه‌ای متفاوت است. از میان ۳۶ بیمه‌گر دریائی که ۹۵ درصد از بازار را در اتحادیه خود در دست دارند، فقط ۱۰ شرکت توانستند به نتایج مشتبی در سال ۱۹۸۷ دست یابند. خسارات در حد بالا را نیز چند شرکت خارجی فعال در آلمان بایستی تحمل نمایند.

در بخش بیمه باربری که بخش اعظم بیمه‌دریائی را تشکیل میدهد. درآمد بیمه‌ای به $5/4$ درصد و معادل ۹۷ میلیون مارک (14 میلیون دلار) کاهش یافت. ضریب خسارت نیز از $8/8$ درصد به $8/4$ درصد افزایش یافت. در بخش بیمه بدنی کشته درآمد بیش از $14/7$ درصد کاهش داشت به مرأه آن ضریب خسارت نیز از $8/2/9$ درصد به $11/6$ درصد افزایش یافت مضافاً آنکه بیمه‌گران دریائی آلمان غربی نگران تحقق یافتن بازار واحد اروپا در سال ۱۹۹۲ هستند و ترس دارند که متصدیان حمل و نقل دریائی آلمانی بعلت بالابودن هزینه‌ها و رقابت‌های موجود به سایر کشورهای اروپائی نقل مکان کنند.

(اکسپریو دیکا شماره ۶، ۱۹۸۸)

سود ۲۱۱ میلیون پاندی برای لویدز لندن
لویدز لندن اعلام نمود که در سال ۱۹۸۵ معادل

های عمر که شامل امتیازات مالیاتی بودند گرفته شده است. نتیجتاً "خسارات پرداختی در قسمت عمر در سال ۱۹۸۷ ارزشی برابر $45/7$ درصد و معادل $12/1$ میلیون شلینگ اطریش ($1/1$ میلیارد دلار) برخوردار بوده. درآمد حق بیمه در قسمت عمر نیز رشدی بالای متوسط ($11/4$ + درصد) را نشان داده. سایر رشته‌های بیمه‌ای غیر عمر کمتر فعال بودند. این صفت بخصوص در بخش بیمه آتش‌سوزی و زیانهای ناشی از وقfe در کار درنتیجه آتش‌سوزی چشمگیرتر بوده است. بدليل وقوع موارد متعدد آتش‌سوزی خسارات پرداختی بمیزان $16/9$ درصد افزایش یافت درحالیکه افزایش حق بیمه بسیار ناچیز بوده است ($1/8$ درصد). بیمه‌گران اتکای همچنین موارد بسیاری از آتش‌سوزیهای عمده را نیز گزارش نموده‌اند.

(اکسپریو دیکامی ۱۹۸۸)

بیمه‌گران باربری دریائی سوئد با دگرگونیهای جدید روپرتو میباشد.

پس از معاملات بیمه‌ای سودآور در نیمه اول دهه ۱۹۸۵، اکنون آینده بیمه‌گران دریائی تاریک بنتظر میرسد. در سال ۱۹۸۷ بیمه‌گران حمل و نقل دریائی با کاهش درآمدهای حق بیمه بمیزان 2 درصد و معادل $5/88$ میلیون کرون سوئد $100/5$ میلیون دلار و روپرتو گردیدند. سال ۱۹۸۷ برای بیمه‌گران بدنی کشته سال بدتری محاسب میشد زیرا که حق بیمه‌ای که در این سال کسب نمودند، معادل $25/2$ میلیون کرون ($42/1$) میلیون دلار) بود که 7 درصد از سال قبل کمتر میباشد. دلایل متعددی برای چنین سقوطی وجود دارد از آنجمله، بیمه دریائی سوئد حنبه کاملاً "بین‌المللی دارد که نتیجتاً" باعث اتکای بیشتر آنان بر تحولات بازار خارجی گردیده بنابراین وجود ظرفیت بیش از اندازه و رقابت‌های فشرده، اثرات نامطلوبی را بر روی سطح درآمد حق بیمه‌ها در ایکشور گذاشته است. در بخش هزینه‌ها نیز درحالیکه بیمه‌گران مجبور به هستند، هم‌مان نیز به متوسط میزان هر خسارت افزوده شده است اخیراً "مشکلات بیشتری نیز اضافه گردیده منجمله، کیفیت کلاسیک بازار بیمه سوئد است که

آمریکائی، اسکاندیناوی و خاورمیانه توزیع خواهد شد.

(بنقل از روزنامه آسیایی وال استریت جرنال)

مقاطعه‌کاران

حذف کابل‌های زیرزمینی نیاز بیشتری را به کارشناسان خبره بوجود آورده است. قصد عددادی از شرکتهای بیمه برای ارائه الحاقیه کابل‌های زیرزمینی و خدمات مربوطه نیاز روزافروزی به کارشناسی‌های زیرزمینی را فراهم آورده است. الحاقیه جدید مقرر میدارد که مقاطعه‌کاران ساختمانی دیگر در قبال خسارات، وارد بملوک‌ها و کابل‌های زیرزمینی پوشش ندارند، مگر آنکه ثابت کنند که اقدامات قابل قبولی قبل از شروع کار جهت اجتناب از بروز خسارت بعمل آمده است.

علت ارائه الحاقیه جدید آنستکه در حال حاضر از کابل‌های Fiber-Optic بیشتر استفاده می‌شود که خسارات وارد به آنها از نظر هزینه تولید تقریباً سه برابر زمانی است که از کابل‌های Coaxial استفاده می‌شد. آقای ریچارد کورنر مدیر مسئول شرکت کارشناسی مطالعات زیرزمینی ساترانیک بامسؤولیت محدود چنین اظهار نموده که الحاقیه جدید مقاطعه‌کاران را تشویق مینماید که در تعیین محل بولدها و کابلها وقت بیشتری را صرف نمایند که در عین حال امکان برخورد مقاطعه‌کار را به کابلی خطربناک، که معمولاً "هم نتایجی چون مرگ و جراحت را برای کارگر بهمراه دارد را ضعیفتر مینماید.

(مجله بیمه غیر دریائی)

اعلام جرم کشاورزان در رابطه با بیمه خشکسالی بیست و نه تن از کشاورزان ایندیانا علیه آزارس پیوگارد در اوهایو و شرکت بیمه فدرال یکی از شرکتهای وابسته به (Chuble) بدلیل عدم حسن نیت در پرداخت مبلغ ۴/۵ میلیون دلار بابت خسارت بیمه خشکسالی استناد به نامشخص بودن خسارت کردہ‌اند، اعلام جرم نموده‌اند. اتهام شرکت فدرال آن است که در رابطه با دایره بیمه‌ای ایندیانا که مدعی استرداد دوبرابر حق بیمه برداختی از شرکت مزبور است، بطور غیر

۱۱۱ میلیون پوند سود داشته است. سود این شرکت در سال قبل از آن ۲۷۵/۲۵۰ میلیون پاند گزارش گردیده بود. در آمد حق بیمه لویدز در سال ۱۹۸۵ برابر ۳۵۵ میلیون پاند (سال ۱۹۸۴ معادل ۲/۹۵۸ میلیون پاند) و سود ناشی از عملیات بیمه‌ای ۱۹۵/۴۸ میلیون پاند (سال ۱۹۸۴ معادل ۱۳۷/۷۶ میلیون پاند) بوده است. خسارت پرداختی در این سال ۱۹۸۴ ۵/۷۳ میلیون پاند گزارش شده است (سال ۱۹۸۴/۵۱ ۴۲۲/۵۱) هزینه‌ها در سال ۱۹۸۵ معادل ۵/۰۱ ۳۴۶ میلیون پاند بوده است که در قیاس با سال ۱۹۸۴ که ۸/۸۵ ۲۸۵ میلیون پاند بوده است افزایش نشان میدهد.

آقای لورنس رئیس شرکت لویدز میگوید بدلاً ای روئد مناسب و موفقیت‌آمیز لویدز در آمار نشان داده شده است. افزایش سود حاصل از عملیات بیمه‌گری بدلیل ۱۴ درصد کاهش در بازار سرمایه‌گذاری که خود ناشی از تزریل نرخ بهره بوده است تعديل گردیده است. وی بجزیان ۶۵/۳۵۳ میلیون پاندی اشاره نموده است که ناشی از خسارات بیمه‌ای مسئولیت بوده و "عمدتاً" متوجه عملیات این سازمان در کشور آمریکا می‌باشد.

فاجعه انفجار سکوی نفتی پیپر آلفا وزیان موء سسات بیمه خسارات اعلام شده در اثر وقوع انفجار در سکوی نفتی پیپر آلفا واقع در دریای شمال که در ششم جولای امسال رخ داد تمام در آمد سال گذشته بیمه‌گران سکوهای نفتی را بیاد خواهد داد.

بنظر میرسد بیمه‌گران طرفیت قبول خطر خود را از سکوهای نفتی کاهش و نرخ بیمه آن را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده و محدودیت‌های نیز در شرایط بیمه‌نامه ایجاد نمایند. شرکتهای نفتی در مقابل این تضمیمات احتمالی، در صدد استفاده از روش خود بیمه‌گری خواهند بود و گفته‌اند که هزینه آن را به مصرف کنندگان نفت انتقال خواهند داد.

خسارات وارد بسکوی نفتی پیپر آلفا متغیر از ۲۵۰ میلیون دلار بر آورد گردیده است که حدوداً ۵۵ درصد آن متوجه موء سسه لویدز لندن خواهد بود و سایر بیمه‌گران انگلیسی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دیگر آن را باید پرداخت نمایند مابقی بین بیمه‌گران

داشته است قبل از آنکه هیچ نشانه‌ای از مسئله خشکسالی دیده شده باشد . در سال گذشته ۶۲ میلیون هکتار از زمینهای مزروعی با ارزشی بمیزان ۶ میلیارد دلار بیمه شدند .

منصفانه برخورد نموده است . برگشت حق بیمه‌ها که بر عهده شرکت فدرال است ، پرداخت حق بیمه تقریبی ۲۰۰۰ دلار بابت هر بیمه‌نامه می‌باشد . بنا به اظهار اتحادیه بیمه‌گران محصولات کشاورزی آمریکا فروش بیمه محصولات زراعی در این سال ۱۹ درصد افزایش



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

بقیه مقاله (نقش فروش و فروشنده‌گان بیمه) از صفحه ۲۹

وظیفه‌ای را که دارند انجام دهند و این کار جز یا وجود موئسسات بیمه مجهر ، وسیع و همه‌جا حاضر مقدور نخواهد بود . فروشنده‌گان اعم از نماینده‌گان موئسسات ، دلالها و فروشنده منفرد و موئسسات مجهر فروش و سیله اولیه این امرند .

بیمه و اختصاص بودجه کافی جهت مطالعات بازار ، تنظیم برنامه‌های آموزش ، تربیت فروشنده برای موسسات بیمه امری جدی است .

اکنون که بحمد الله آرامش به کشور باز می‌گردد و مسئله بازسازی مطرح می‌گردد شرکتهای بیمه باید آن