

کاریز یا قنات

(مطالعه موددی قنوات شهر تهران)

نویسنده‌گان:

احمد خورسندی آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

منیژه عبدالی، دبیر آموزش و پژوهش

اشاره: این مقاله هشداری است به مجموعه مدیریت شهری کلان شهر تهران تا اعتنای حرفه‌ای به قنات (این میراث فرهنگی - معماری ایران زمین) در مجموعه پروژه‌های عمرانی خود در حد امکان حفظ و حراست این میراث ارزشمند را مدنظر قرار دهنده. و در توسعه شهری با شناخت و استفاده بهینه قنات، متقابلاً "از آسیب رسانی قنات به طرح‌های شهری نیز جلوگیری گردد.

چکیده: کاریز سازه هیدرولیکی ساخته ایرانیان است که توسط نیروی ثقل، آب زیر زمینی را به سطح زمین هدایت می‌نماید. ساختمان آن شامل حفره افقی (گالری) و چندین حفره عمودی است که آب زیر زمینی در داخل حفره افقی باشیب مناسب و تحت اثر نیروی ثقل زمین حرکت نموده و به سطح زمین می‌رسد. علاوه بر قسمتهای اصلی فوق ساختمان کاریز شامل مظاهر یا دهانه، پایاب، پسچال، پیشکار، دستک، میله، پارف، پشتہ، تران، خشکان و آبخواب می‌باشد. حفر آن ترکیبی از حفاری چاه و حفاری گالری است ولی طراحی و اجرای آن پیچیده‌تر بوده و قبل از آغاز عملیات حفاری به سلسله مراحل تکنیکی خاصی نیاز دارد. در شهر تهران و مناطق ۲۲ گانه محدوده خدمات شهرداری تعدادی رشته کاریز موجود است که بر اساس اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای تهران، تعداد آنها قبل از سال ۱۳۵۰، ۴۰۴ رشته، در مطالعات مهندسین مشاور مهاب قدس در سال ۱۳۶۶ تعداد قنات‌های شهر تهران ۲۷۱ رشته و در مطالعات جهاد کشاورزی استان تهران در سال ۱۳۸۲ تعداد آنها ۵۳۰ رشته اعلام و علیرغم تعداد متغیر کاریزهای شهر تهران، میزان آبدی آنها حدود ۲۵۶ میلیون متر مکعب در سال اعلام شده است. آسیب پذیری کاریزها و از جمله قناتهای شهر تهران به علل مختلف بوده و مهمترین عوامل شامل خشکسالی، سیل، زلزله، حرکات زمین روی سطوح شیبدار، افت سطح آب زیرزمینی و در نهایت توسعه شهری می‌باشد. توسعه شهر تهران و تجاوز آن به حریم کمی و کیفی قنوات باعث آسیب به ساختمان قنات، تغییر کیفیت آب قنات و تبدیل آن به مجرای انتقال فاضلاب و در نهایت تغییر دیدگاه مدیران شهری و ساکنان شهر تهران به قنات و مزاحم پنداشتن تنها سازه آبی اختراع ایرانیان شده و از سوی دیگر وجود آنها در زیر شهر تهران و دیگر شهرها به مشکلی ناشناخته در طرح‌های عمرانی و یا برای ساکنان تبدیل شده است.

این مطلب معطوف به کاریز و مباحثی چون:

ساختمان آن، آسیب پذیری در اثر توسعه شهری و دیگر عوامل، مشکل زایی کاریز در مناطق شهری توسعه یافته، تهیه گردیده است.

واژه‌های کلیدی: قنات، سازه آبی ایرانی، ساختمان و آسیب پذیری

سنگ از مهمترین عوامل حوادث غیر مترقبه آسیب رسان به کاریزها می باشند.

۴- آسیب در اثر توسعه شهرها: توسعه ناموزون و ناهمانگ شهرها در ایران از عوامل مهم آسیب رسان به کاریزها به شرح زیر است.

۴-۱ آسیب به ساختمان قنات: توسعه ناموزون شهرها و عوامل جنبی آن نظیر ایجاد ساختمانها، اتویانها و مسیرهای زیرزمینی مترو بدون در نظر گرفتن ویا عدم آگاهی از موقعیت کاریزها به ساختمان آنها آسیب می رسانند. (شکل شماره ۲۳ و ۲۴)

۴-۲ آسیب به کیفیت آب قناتها: توسعه شهرها و افزایش پسابهای شهری و فاضلابها بیشترین آسیب را به کیفیت آب قناتها وارد ساخته به نحوی که در حال حاضر برخی از آنها نقش انتقال دهنده فاضلاب شهرها را دارند.

۴-۳ آسیب از عدم آگاهی و تغییر دیدگاه شهر نشینان و برنامه ریزان شهری: توسعه شهرها و تجاوز به حریم کاریزها و فرار گیری آنها در زیر ساختمانها، تاسیسات شهری، شالوده سازه های بلند مرتبه و مسیر سازه های زیرزمینی و عدم آگاهی از موقعیت دقیق آنها در زیر شهر باعث تغییر دیدگاه شهر نشینان و برنامه ریزان شهری نسبت به کاریز و محسوب نمودن آن به عنوان مشکل و مانع توسعه را ایجاد نموده است که پی آمد آن آسیب بیشتر به قنات بوده، می باشد و خواهد بود.

ساختمان کاریز

ساختمان قنات شامل حفره افقی یا گالری و تعدادی حفره عمودی یا چاه است که قسمتهای مختلف آن به شرح زیر می باشد که در شکل شماره ۱ نشان داده شده است.

مظهر یا دهانه: محل ظاهر شدن آب زیرزمینی قنات در سطح زمین است.

کوره یا گالری: حفره افقی که کف آن با شبی معین بوده و قطر آن به نحوی است که رفت و آمد مقنی در آن به سهولت انجام می گیرد. کوره محل جریان آب زیرزمینی کاریز می باشد.

پایاب : حفره ای با شبی ملایم از سطح زمین به کوره قنات که دسترسی به آب را فراهم می سازد پایاب دو نوع است.

۱- پایاب خصوصی که در منزل اشخاص ایجاد می گردد ۲- پایاب عمومی که در کوچه ها جهت دسترس عموم به آب کاریز حفر می شوند و می توان از آن به صورت مکان تفریحی استفاده نمود. مورد مثال پایاب قنات آرامگاه سعدی در شیراز می باشد.

پسچال : گودالهای کوچک که در کف کوره قنات ایجاد می شوند.

پوکه قنات : کوره های متروکه قنات را پوکه گویند.

آب زیرزمینی در کشور ایران با آب و هوای خشک و نیمه خشک یکی از مهمترین منابع آبی می باشد. منابع آب زیرزمینی چاه، چشم و قنات است که کاریز سازه هیدرو لیکی اختراع ایرانیان میباشد که ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ سال پیش ایجاد شده است (کبیری ۱۳۶۵ و بربریان ۱۳۷۶) که بدون کسب انرژی آب زیرزمینی را توسط نیروی ثقل زمین استحصال می نماید. کاریز سازه هیدرولیکی با ساختمان خاص و ویژگیهای است که دارای خصوصیات چاه، گالری (کوره) و سازه های دیگری است که در رابطه هماهنگی با یکدیگر، سازه هیدرولیکی متفاوتی را ایجاد می نمایند که در ظاهر نه چاه و نه گالری است بلکه سازه جداگانه ای به نام کاریز می باشد که بیشتر به زمکش زیرزمین با ابعاد بسیار بزرگتر شیبه است. ساختمان آن به صورت خلاصه دارای قسمتهای مختلفی از قبیل مظهر یا دهانه، کوره یا گالری، پایاب، پسچال، پوکه قنات، پیشکار، دستک، میله چاه، پارف، پشت، ناحیه تران، خشکان و آبخواب است. (شکل شماره ۱)

براساس آمار موجود در ایران حدود ۲۲۱۶۴ کاریز دایر وجود دارد که حدود $\frac{9}{8}$ میلیارد متر مکعب آب توسط آنها استحصال می شود. از این میزان حدود $\frac{7}{3}$ میلیارد متر مکعب آب توسط قناتها در حوضه آبریز ایران مرکزی، شرق ایران و قره قوم حاصل می شود (بولتن منابع آب ۱۳۷۵) که گویای اهمیت آنها در نواحی پر جمیعت ایران (استان های اصفهان، تهران، سمنان، یزد، کرمان، خراسان، سیستان بلوجستان و) می باشد که دارای قطبهای مهم کشاورزی و صنعتی هستند.

در شهر تهران و مناطق ۲۲ گانه خدمات شهرداری تعدادی کاریز دایر و بایر وجود دارد که بر اساس اطلاعات از منابع مختلف و با توجه به تغییر محدوده های مطالعاتی، تعداد آنها از ۱۱۵ تا ۵۳۰ اعلام شده است.

کاریزهای موجود شهر تهران و ایران به علل گوناگون آسیب دیده اند که خلاصه آن به قرار زیر می باشد.

۱- **عوامل ساختمانی:** افزایش طول هرنج و طول ناحیه خشکان قنات، کاهش آبدی آنرا را همراه دارد و کاهش آبدی، آسیب پذیری قنات را همراه داشته است.

۲- **تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی:** تغییرات کمی آب زیرزمینی در ایران به علت افزایش تعداد چاه های عمیق و بهره برداری بیش از حد توان آبخوانها مهمترین عامل آسیب رسان به قناتها بوده است. تغییرات کیفی آب زیرزمینی کاریزها در محیط های غیر شهری باعث افزایش رسوب، کور شدن چشممه های قنات و تغییر کیفیت آب قنات می شود.

۳- **آسیب قنات توسط حوادث و مشکلات طبیعی:** خشکسالی، سیل، زلزله، نشست زمین، زمین لغزش و ریزش

پشتہ: فاصله ما بین دو میله چاه متواالی کاریز را می‌گویند.
تران: بخشهایی از قنات را گویند که در زیر سطح اشباع آب زیر زمینی واقع شده است.

خشکان: بخشهایی از قنات که در بالای سطح ایستابی آب زیر زمینی قرار گرفته‌اند.

آبخواب: شامل زمینهایی است که توسط آب کاریز آبیاری می‌شوند. این زمینها در پایین دست مظهر قنات قرار می‌گیرند.

آسیب پذیری کاریز

آسیب پذیری کاریزها در مقابل عوامل گونی از قبیل خشکسالی، وقوع سیل، حرکات زمین روی سطوح شیبدار (زمین لغزش، نشست زمین، جریان گل و خرش خاک) عدم لایروبی، رسوبگذاری، افت مداوم سطح آب زیرزمینی و توسعه شهرها پیش می‌آید.

بر اساس تحقیقات انجام شده در قناتهای استان یزد میزان آسیب پذیری و عوامل آن به شرح زیر است که می‌توان نتایج را به دیگر مناطق ایران تعمیم داد.

- بیش از ۵۰ درصد کاریزها در اثر جاری شدن سیل به میزان مختلف آسیب دیده‌اند.

بیشترین قنات آسیب دیده از سیلاب در شهرستان تفت به میزان ۹۲۸ رشته و کمترین کاریز آسیب دیده از سیل در شهرستان میبد و به میزان ۸ رشته قنات بوده است.


آسیب پذیری بعدی در مورد کاریزهای شهرستان یزد وقوع خشکسالی است که باعث کاهش آبدی آن تا مرز خشک شدن می‌باشد. وضعیت کاریزها در مقابل خشکسالی به قرار زیر بوده است.

۸۵ درصد کاریزها به شدت تحت تاثیر خشکسالی دچار کاهش آبدی می‌شوند.

۱۵ درصد کاریزها تحت تاثیر خشکسالی از سال دوم خشکسالی کاهش آبدی دارند.

پیشکار: امتداد کوره قنات را پس از مادر چاه در داخل آبخوان می‌گویند. پیشکار جهت استحصال بیشتر آب زیر زمینی حفر می‌شود.

دستک: کوره‌های فرعی که جهت شناسایی خصوصیات زمین شناسی و آب زیر زمینی زمینهای اطراف کوره اصلی قنات حفر می‌شوند.



شکل شماره ۱- ساختمان قنات به صورت شماتیک،

مادر چاه = Gm، میله قنات = G، پشتہ = H، دستک = E، تران = T، خشکان = M، پارف = K، پایاب = C،


پیشکار = N، گالری = B، پسچال = D، مظهر = A، هرنج = P،

سنگ کف آبخوان = BR، سطح زمین = GS

و سطح آب زیرزمینی = Gw-S
GS = Gw-S

میله: حفره‌های عمودی که از سطح زمین تا کوره کاریز حفر می‌گردد میله قنات جهت تهویه و انتقال نخاله‌های حفاری از کوره به سطح زمین به کار می‌رود میله انتهایی قنات را مادر چاه می‌گویند.

پارف: حفره‌ای کوچک در بدنه میله چاهها که جای پا جهت بالا و پایین رفتن مقنی‌ها از سطح زمین به ته چاه و کوره آن می‌باشد.



نمودار یک قنات تیپیک

از سال ۱۳۰۴ به بعد افت مداوم سطح آب زیر زمینی به علت حفاری چاههای ماشینی بدون توجه به هیدرولیک متفاوت کاریز و چاه بیشترین آسیب را به قنات‌های ایران وارد نموده است. در ابتدای حفر چاههای ماشینی تعداد کاریزهای دایر ایران بر حسب آمارهای گوناگون حدود ۲۵۰۰۰ رشتہ و آبدی آنها حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب ذکر شده است^۳ که در سال ۱۳۷۵ آمار متابع آب زیرزمینی تعداد کاریزهای دائر را حدود ۳۰۰۰۰ رشتہ و میزان

از دیگر موارد آسیب پذیری کاریزهای استان یزد عدم لایروبی رسوبگذاری در کف گالری و چشم‌های قنات است که منجر به کاهش نفوذ پذیری می‌شود. این موارد را می‌توان به سهولت با لایروبی و رسوبزدائی و باز کردن چشم‌هایها بر طرف نمود. زلزله و حرکات زمین نیز از موارد آسیب رسانی به کاریزهای می‌باشد. بر اساس تحقیقات امبر سیز، ملویل، بربریان و دیگر متابع آسیب پذیری قنات‌های ایران در اثر زلزله در جدول شماره ۱

ردیف	سال وقوع زلزله میلادی	سال وقوع زلزله خورشیدی	مکان وقوع زلزله	آسیب وارد به قنوات
۱	۸۵۶	۲۶۵	سمنان	خشک شدن برخی قنوات
۲	۱۷۸۰	۱۱۸۹	تبریز	خشک شدن برخی قنوات
۳	۱۸۵۳	۱۲۶۳	شیزار	ریزش و تخریب قنوات
۴	۱۸۹۳	۱۲۷۲	قوچان	ریزش سقف قنوات
۵	۱۸۹۵	۱۲۷۴	قوچان	ریزش سقف قنوات
۶	۱۹۲۳	۱۳۰۲	لاله زار	ریزش سقف قنوات
۷	۱۹۲۵	۱۳۰۸	هزار مسجد	ریزش سقف قنوات
۸	۱۹۲۹	۱۳۰۹	مبارک آباد	ریزش سقف قنوات
۹	۱۹۳۰	۱۳۱۲	شمال بهاباد	وقوع گسیختگی زمین در امتداد قنوات
۱۰	۱۹۴۷	۱۳۲۶	دوست آباد	ریزش سقف و خشک شدن قنوات
۱۱	۱۹۴۸	۱۳۲۷	گوگ	خشک شدن برخی قنوات
۱۲	۱۹۶۸	۱۳۴۷	دشت بیاض	ریزش سقف برخی از قنوات
۱۳	۱۹۶۸	۱۳۴۷	فردوس	ریزش سقف برخی از قنوات
۱۴	۱۹۷۲	۱۳۵۱	قیر - کازرون	ریزش سقف قنوات و خشک شدن برخی
۱۵	۱۹۷۸	۱۳۵۷	طبس	تخربی ۳۰ رشتہ قنات، خشک شدن برخی و کاهش آبدی قنوات
۱۶	۱۹۷۹	۱۳۵۸	کریزان خوف	ریزش سقف برخی از قنوات
۱۷	۲۰۰۴	۱۳۸۲	بم	۵۰ رشتہ قنات ریزش سقف و تخریب گالری داشته‌اند.

جدول شماره ۱- وضعیت آسیب پذیری قنوات ایران در اثر زلزله تا سال ۱۳۸۲

آبدی آنها را ۹/۵ میلیارد متر مکعب ذکر کرده است. مقایسه ارقام فوق بیانگر کاهش حدود ۴۰۰۰ رشتہ کاریزها و کاهش میزان آبدی آنها به میزان ۵۰ درصد در طی ۷۵ سال می‌باشد. این امر نشان از کاهش تدریجی آبدی قنات‌ها به علت افت مداوم سطح آب زیر زمینی و روند رو به رشد تبدیل کاریزهای دایر به بایر در نقاط مختلف ایران و به ویژه در مناطق خشک آن می‌باشد.

از دیگر عوامل مهم آسیب رسان به قنات در ایران، توسعه شهرها و تجاوز به حریم کمی و کیفی کاریزها می‌باشد. توسعه شهرها علاوه بر تجاوز فوق، آسیب رسانی به ساختمندان قنات، تغییر کیفیت آب زیرزمینی و مشکل پنداشتن کاریزها در راستای توسعه

خلاصه شده است. حرکات زمین روی سطوح شیبدار نیز توان با زلزله و یا در موقع بارندگی شدید نیز احتمال آسیب رساندن به کاریزها را دارند. عامل مهم و عمده آسیب رسان به قنوات در ایران در وله اول نوع دیدگاه حکومت و آشوبهای اجتماعی و سیاسی تا سال ۱۳۰۴ و در مرحله بعدی از تاریخ ۱۳۰۴ به بعد حفر چاه گرفتن خصوصیات هیدرولیکی قنات و چاه می‌باشد و در نهایت توسعه شهرها می‌باشد. نوع دیدگاه حکومت و آشوبهای سیاسی و اجتماعی باعث رونق و یا بایر شدن کاریزها در ایران می‌شده است.^۲



شکل شماره ۲- پی کنی ساختمان و قطع گالری چهار کاریز توسط آن در شهر تهران، گالری قطع شده سوم دارای آبدهی اندک می‌باشد که در آینده احتمالاً مشکل آفرین خواهد شد. نگاه عکس به شمال می‌باشد.

بیشتر شهر را به همراه داشته است که بر مبنای این تفکر وجود قنات در زیر شهر معضل و مشکل به حساب آمده که باعث نگرش منفی به کاریزهای شهری وادامه حیات آن در دیدگاه برخی طراحان و برنامه ریزان شهری شده است که در حین اندیشیدن به توسعه شهر یا کاریز را فراموش نموده و یا آنرا به عنوان مشکل پنداشته‌اند. بررسی و مطالعه سرنوشت کاریزهای موجود در شهرهای بزرگ ایران که به واسطه توسعه شهرها یا فراموش شده‌اند و یا تبدیل به مجاری انتقال فاضلاب، و یا به عنوان مشکل در اجرای طرح‌های توسعه مطرح شده‌اند، به وضوح سرنوشت نامطلوب، یکتا سازه آبی اخترع شده به دست ایرانی را نشان می‌دهد.

ازدیاد رطوبت در دیوارها و واکنش آب با مصالح ساختمان می‌گردد.

قطع گالری آبدار کاریز توسط اتویانها (شکل شماره ۴) باعث قطع آب در بقیه مسیر گالری (فروdest) و ایجاد مظہر جدیدی از قنات در حاشیه اتویان شده است که حداقل زیان آن هدر روی آب آن می‌باشد. همانطور که در شکل شماره ۴ نشان می‌دهد عبور اتویان از گالری کاریز باعث ظاهر شدن آب قنات در حاشیه اتویان شده که شستشوی اتوموبیل‌ها در نقطه مذکور و ممانعت از این امر معضلی جهت شهرداری منطقه شده است.

۲- آسیب پذیری کمی و کیفی کاریزهای شهر تهران: در اثر توسعه شهری تهران تغییرات کمی و کیفی در آب زیرزمینی قنوات

آسیب پذیری کاریزهای شهر تهران در راستای درک بهتر و رائمه تصویری شفافتر از آسیب پذیری قنوات در اثر توسعه شهرها در ایران، آسیب پذیری کاریزهای شهر تهران به صورت موردنی تحقیق شده است. موارد آسیب پذیری کاریزهای شهر تهران به صورت کلی به قرار زیر است.


۱- آسیب پذیری ساختمان قنات در اثر توسعه شهر: ساختمان قنوات در شهر تهران به واسطه پی کنی ساختمانها (شکل شماره ۲) احداث اتویانها (شکل شماره ۳) واحدهای سازه‌های زیرزمینی از

قبیل تونلهای ترافیکی و مسیرهای مترو آسیب دیده‌اند. در مورد پی کنی ساختمانها (شکل شماره ۲) قطع گالری قنات

وانسداد آن در زیر ساختمان باعث توقف جریان آب زیرزمینی واباشتگی آن در قسمت بالادست گالری می‌شود که افزون بر آسیب ساختمان کاریز، ایجاد مشکلات عدیدهای را جهت ساختمانها و سازه‌های شهری در محوطه بالا دست گالری خواهد نمود. برخی از مشکلات به علت انباشتگی آب و ازدیاد رطوبت در زمین پی ساختمانها و سازه‌ها می‌باشد که منجر به ظهور آب در زیرزمینها، فرونژینه و ریزش زمین،



شکل شماره ۴- قطع گالری آبدار قنات در بزرگراه یادگار یادگار امام و ظهور آب در حاشیه بزرگراه



شکل شماره ۳- قطع گالری قنات در بزرگراه یادگار

پدید آمده است. تعداد زیادی از کاریزهای شهر تهران به علت حفر چاههای عمیق و بهره برداری بی رویه آنها کم آب و یا خشک شده‌اند. اکثر کاریزهای شمالغرب و شمالشرق تهران در اثر این عارضه خشک شده است. (شکل شماره ۲ و ۳)



شکل شماره ۶- فروریزی بخشی از خیابان ولی عصر (طول ۲۰، عرض ۸ و عمق ۶ متر) مابین میدان ونک و پارک ساعی به علت فروریزی بخشی از گالری کاریز متروکه

شکل شماره ۵- نشست ساختمان در اثر عبور کاریز از زیر آن، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان ۲۸

در اثر توسعه شهر تهران و ازدیاد هرز آبهای شهری و ازدیاد فاضلابها و همچنین دفع آنها از طریق چاههای جذبی، عمل آب زیرزمینی قنات‌های شهر تهران آلوده و در بیشتر موارد گالری آنها به عنوان مجرای انتقال فاضلاب عمل می‌نماید. نمونه برداری و آنالیز نمونه آب کاریزهای ناحیه

شمیران تهران (نمونه ۲۱) در سال ۱۳۸۲ نمونه) در طول هرچند قنات، مذکور به فاضلاب در شمالی‌ترین مناطق دشت تهران بوده است.^۵ همچنین آب زیرزمینی کاریزهای جنوب تهران علاوه بر آلودگی به فاضلاب در برخی موارد دارای چربی مواد آلی بوده که گاه غلظت مواد آلی در آب به حدی است که به سهولت آتش گرفته و شعله ور می‌شود. در این زمینه مطالعات آب زیرزمینی منطقه توسط ژاپنی‌ها انجام گرفته که ضخامت مواد نفتی در آبخوان را از ۷۱۷ متر و حجم آنرا ۱۴۴۰۰۰ مترمکعب برآورد نموده‌اند.^۶

- آسیب پذیری کاریزها در رابطه با عدم آگاهی و دیدگاه منفی مدیران و شهر نشینان تهران: با توسعه شهر تهران و تجاوز مناطق شهری به حریم قنوات در حال حاضر وجود کاریز در زیر ساختمانها، خیابانها و دیگر اماکن به عنوان مشکل تلقی شده و تنها سازه آبی اختراع ایرانیان که تا سال ۱۳۰۴ دارای نقش مهم و عمده‌ای در تامین آب شرب شهر تهران داشته، تبدیل به مجرای زیرزمینی حامل آب آلوده و یا حفره‌ای بدون آب در زیر شهر نموده که گاهی باعث فروریزی و نشست زمین در مناطق شهری وايجاد مشکلات عديده می‌نماید. برای مثال در سال ۱۳۸۱ نشست زمین زیر مجرای کاریز در سعادت آباد باعث نشست ساختمان شده است (شکل شماره ۵). همچنین در سال ۱۳۸۲ بخشی از خیابان ولی عصر تهران در اثر فروریزی مجرای قنات متروکه فرو ریخته وايجاد مشکل نموده است (شکل شماره ۶)

بحث و نتیجه گیری

قنات، سازه آبی دست ساز ایرانیان است که دارای ساختمان خاصی بوده و توسط آن آب زیرزمینی با نیروی ثقل به سطح زمین آورده می‌شود. قسمتهای مهم ساختمان کاریز گالری یا کوره میله چاهها مظهر یا دهانه پایاب پیشکار و ناحیه تران و خشکان و... می‌باشند.

آسیب پذیری کاریزها از لحاظ ساختمان آن به طول هرچند قنات، طول ناحیه خشکان، رسوب‌گذاری در کوره و در چشمehای قنات بستگی دارد. آسیب پذیری کاریزها در رابطه با خصوصیات هیدرولوژیکی آبخوان، افت مداوم سطح آب زیرزمینی است که منجر به کاهش یا خشک شدن تدریجی قنات می‌شود. آسیب پذیری کاریزها در رابطه با حوادث طبیعی شامل خشکسالی، سیل، حرکات زمین روی سطوح شبیدار و زلزله می‌شود.

بررسی عوامل گوناگون آسیب پذیری قنوات گویای وارد آمدن بیشترین آسیب به آنها از عامل افت سطح آب زیرزمینی در سالهای اخیر بوده است. عامل افت سطح آب زیرزمینی در طول ۷۵ سال منجر به بائر شدن حدود ۴۰۰۰ رشته کاریز و کاهش آبدی کاریزهای دائمیه میزان حدود ۹ میلیارد متر مکعب شده است. باید تذکر داد که ایرانیان با از دست دادن این میزان آب زیرزمینی که با سازه‌ای به نام کاریز تامین می‌شده است سرمایه گذاری دو باره‌ای انجام داده و این میزان آب را از طریق حفر جاههای عمیق استحصال نموده‌اند و هنوز تحقیق جامعی انجام نگرفته که مشخصاً سود دهی یا ضرر دهی این تغییر سازه استحصال آب زیرزمینی در ایران را با توجه به عدم تعادل اکثر آبخوانها معین نماید.

در مناطق شهری افزون بر آسیب‌های فوق، توسعه شهر و تجاوز شهر به حریم کمی و کیفی کاریز باعث آسیب پذیری ساختمان آن و تغییر شدید کیفیت آب زیرزمینی شده است. به نحوی که در حال حاضر آب اکثر کاریزهای موجود شهر تهران به شدت آلوده و برخی از آنها نقش انتقال فاضلابها را دارند. از سوی دیگر وجود کاریزها در زیر شهر تهران به عنوان مشکل و معضل مطرح بوده و تفکر مخربی نسبت به قنات را شکل داده است که آسیب پذیری کاریزهای شهر تهران را افزایش داده است.

- قنوات شهر تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
- ۷- سرو مقدم ابولحسن و پاپلی یزدی محمد حسین، ۱۳۷۱، قنات فنی برای دستیابی به آب (ترجمه)، نویسنده هانزی گوبلو، ۱۹۷۳، انتشارات آستان قدس، صفحات ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۲۸ و ۲۰۳
- ۸- سازندآب مهندسین مشاور، ۱۳۸۲، طرح مطالعات و شناسائی قنوات تهران، مطالعات مرحله اول، مشخصات فنی قنوات، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، وزارت جهاد کشاورزی
- ۹- شاکری پروین و خورسندی احمد، ۱۳۸۲، بررسی آبودگی آب برخی قنات‌های ناحیه شمیران تهران، یازدهمین کنفرانس سراسری زیست‌شناسی ایران، دانشگاه ارومیه
- ۱۰- مدیری کامران و خیرآبی حمید، ۱۳۷۰، بیلان آبهای زیرزمینی دشت تهران، امور بررسی‌های آب سازمان آب منطقه‌ای تهران، وزارت نیرو، صفحه ۷۱
- ۱۱- مهاب قدس مهندس مشاور، ۱۳۷۵، طرح مطالعات آبهای زیرزمینی و مدل ریاضی دشت تهران، ورامین و شهریار، گزارش مطالعات آبهای زیرزمینی دشت تهران، صفحه ۲۲۶
- ۱۲- مهرباری م وکیلی، ۱۳۶۵، گزارش مقدماتی بررسی میدان باستانی دلازیان، چشمی شیخ، اثر سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران شماره ۱۲، صفحه ۴۶ تا ۱۳

پی نوشت:

۱- (خورسندی احمد ۱۳۸۲)

- ۲- (مدیری کامران، ۱۳۷۰، مهاب قدس ۱۳۷۵، بولتن منابع آب ۱۳۷۱، مالکی احمد و خورسندی احمد ۱۳۸۴)
- ۳- (گوبلو هانزی ۱۹۷۳)
- ۴- (بهنیا عبدالکریم ۱۳۶۷)
- ۵- (شاکری پروین و خورسندی احمد ۱۳۸۲)
- ۶- (روزنامه اطلاعات ۱۳۸۴)



نتایج حاصل از این مقاله به صورت خلاصه به شرح زیر می‌باشد.

قنات سازه استحصال آب زیر زمینی با ساختمان خاص است که شامل قسمتهای مختلفی از قبیل کوره، میله‌ها ناحیه تران و خشکان، مظهر و هرجچ است که بررسی کاریزهای ایران و مطالعه موردنی قنوات شهر تهران آسیب پذیری آنها را در مقابل عوامل و فاکتورهای متعددی نشان می‌دهد.

عوامل آسیب رسان به شرح زیر می‌باشند.

۱- عوامل ساختمانی شامل طول هرچ و طول خشکان

۲- عوامل کیفی آب زیر زمینی شامل رسوبگذاری

۳- عوامل کمی آب زیر زمینی شامل افت مداوم سطح آب زیر زمینی

۴- حوادث طبیعی شامل خشکسالی، سیل و زلزله

۵- حوادث اجتماعی و سیاسی و نحوه نگرش حکومتها به قنوات

۶- توسعه شهرها و تجاوز به حریم کمی و کیفی قنوات

در خاتمه از آقای مهندس مالکی که عکس‌های شکل‌های شماره ۵ و ۶ رادر اختیار اینجانب قرار داده‌اند، سپاسگزاری می‌نماید. ■

فهرست منابع و مراجع

- ۱- برباریان مانوئل، ۱۳۷۶، جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایرانوچی، نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور، صفحه ۸۷ و ۸۸
- ۲- بولتن وضعیت منابع آب کشور، ۱۳۷۵ آبان، انتشارات سازمان تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو، صفحه ۶۴ تا ۱۰۴
- ۳- بولتن وضعیت منابع آب کشور، ۱۳۷۱ مهر، انتشارات سازمان تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو، صفحه ۷۲
- ۴- بهنیا عبدالکریم، ۱۳۶۷، قنات سازی و قنات داری، مرکز نشر دانشگاهی، صفحه ۱۱ تا ۱۶
- ۵- خورسندی احمد، ۱۳۸۲، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات علمی - کاربردی صنعت آب و برق، وزارت نیرو، صفحه ۶۰
- ۶- مالکی احمد و خورسندی احمد، ۱۳۸۴، قنات در ایران: مطالعه موردنی