

# مسجد اسپیه مزگت، دیناچال، گیلان

ولی جهانی

کارشناس باستان‌شناسی میراث فرهنگی گیلان

## مقدمه

موقعیت طبیعی و جغرافیایی منطقهٔ دیناچال  
قریه اسپیه مزگت دیناچال، در طول ۴۹ درجه و ۵ دقیقه و  
عرض ۳۷ درجه و ۴ دقیقه، و در ۲۳ کیلومتری شهرستان تالش و  
۷ کیلومتری شهر پرده سر قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا، ۲۶ متر



لشکر اسلام در ۶۳۷ م با پیروزی در جنگ قادسیه، وارد ایران شد. از آن زمان، گیلان مأمن و پناهگاه اعراب و ایرانیان، بویژه علویان ستمدیده شد. شمار قابل توجهی از بقای گیلان، آرامگاه آنان است که از همان عصر تا دوره‌های بعد، در گیلان سکنی گزیدند و روی در نقاب خاک کشیدند. در سده‌های اول و دوم بعد از اسلام، خبری از مساجد اولیهٔ صدر اسلام در این مناطق نیست. اما با نفوذ اسلام به سرزمین گیلان، مسجد به عنوان مرکز فعالیتهای عبادی - سیاسی، مورد توجه مردم این خطه قرار گرفت و در اجتماعات شهری و روستایی آن با استفاده از مصالح محلی - و بیشتر از چوب و سفال، مساجدی ساخته شد که امروزه تعداد بسیار اندکی از آنها توانسته‌اند در برابر آب و هوای مرطوب و شرایط اقلیمی نامساعد دوام بیاورند.



است، که معمولاً به صورت باران ظاهر می‌شود. طبق گزارش سازمان هواشناسی، این منطقه در بیشتر روزها، رطوبت بالای ۹۵ درصد دارد.

### بنای تاریخی اسپیه مزگت


این بنا در یک و نیم کیلومتری سمت شرقی جاده رشت - آستارا، و در سمت چپ رودخانه دیناچال قرار دارد. بنای اسپیه مزگت، به معنای «مسجد سفید» است. گروهی این مسجد را «مسجد عبداللہی»، و گروه دیگر «آق مسجد» می‌نامند. احتمال دارد، فردی به نام عبدالله آن را مرمت کرده باشد. بنای این بنا مشخص نیست. تا قرن دهم، قسمت شمالی کشور به صورت خودمختار به وسیله حکام محلی یا خانان اداره می‌شد. آنان نیز هیچگاه به فکر آبادکردن حوزه حکومت خود نبودند. اگر هم یکی از آنان می‌خواست که چنین کاری بکند، نبود درآمد مالی کافی به او اجازه ساختن چنین بنای عظیمی نمی‌داد. وضع بنا و کتیبه کوفی ساده‌آن، دلیل روشنی بر قدرت بناست، اما نشانی از بنای و قدمت بنا به مانمی دهد. با توجه به وجود کتیبه و سفالینه‌های به دست آمده، قدمت این بنا احتمالاً به قرن سوم و چهارم باز می‌گردد.

تاریخ احداث آن به صورت روشن، پس از تکمیل برسیها و گمانه‌های آزمایشی باستان‌شناسی و آزمایش‌های سالیابی مشخص خواهد شد. وضع کثونی مسجد نشان می‌دهد که این مسجد، زمانی یکی از مساجد بزرگ و قابل توجه این منطقه بود. با توجه



است. وضع طبیعی اسپیه مزگت دیناچال طوری است که در دشت قرار دارد، و رودخانه دیناچال از کنار آن می‌گذرد. این رودخانه از ارتفاعات سرچشممه گرفته است. وجود چشممه‌سازهای در مسیر رودخانه، آب آن را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌دهد. رودخانه کیش خاله در جنوب غربی اسپیه مزگت، به طرف شمال روستای کیش خاله بالا جریان دارد. این رودخانه در قسمت کیش خاله پایین به رودخانه دیناچال وصل می‌شود، و با هم وارد دریا می‌شوند. در نتیجه مطالعه و بررسیهای اخیر، چنین به نظر می‌رسد که آبادی قدیم این منطقه، در روستای کیش خاله قرار داشت، و منطقه اسپیه مزگت مزارع کشاورزی آن زمان را تشکیل می‌داد. وضعیت طبیعی این منطقه نشان می‌دهد که پیش از هزاره اول قبل از میلاد، محل مزبور به علت جنگل‌های انبوه و پیشوی دریای خزر که تمام سطح این منطقه را پوشانده بود، قابل سکونت نبود. آثاری که دلیل بر وجود تمدن‌های هزاره اول باشند، تاکنون به دست نیامده است.

به طور کلی، باید دانست که منطقه گیلان از دو قسمت کوهستانی و جلگه‌ای تشکیل شده است. قسمت جلگه‌ای آن تا هزاره اول قبل از میلاد، قابل سکونت نبود. به طوری که از گفته استرابون بر می‌آید، وضع جغرافیایی و طبیعی سواحل دریای خزر و دامنه کوههای گیلان در زمان مهاجرت اقوام مختلف تا اوایل هزاره اول قبل از میلاد، برای سکونت مساعد نبود و مردابهای فراوانی سطح آن را فراگرفته بود. بدین لحاظ، به واسطه وجود رودها، پیش‌فتگی منطقه گیلان در دریا؛ یعنی سواحل جنوب غربی، بیش از دیگر نقاط از قبیل: مازندران و گرگان است. ولی این جلگه تا دوران تاریخی، جلب نظر اقوام مهاجر را نکرد، و آثاری در دوران قبل از اسلام در این ناحیه دیده نمی‌شود. بدین سبب، برای بررسی تمدن‌های قدیم این ناحیه، باید ارتفاعات و نقاط کوهستانی منطقه گیلان را از غرب تا جنوب غربی دریای خزر، جستجو کرد امروزه، اسپیه مزگت به دلیل مجاورت با دریای خزر همانند اکثر مناطق استان گیلان، دارای آب و هوای معتدل و مرطب خزیری است. می‌توان گفت که وجود چنین آب و هوایی، به دلیل تأثیرات کوه و دریا در منطقه است. به طور متوسط، حداقل درجه حرارت روزانه سردترین ماههای سال ۲ درجه، و برای گرمترین ماههای سال به طور متوسط ۳۵ درجه سانتیگراد است. تقریباً، نزولات جوی در پاییز و زمستان روی می‌دهد. میزان متوسط بارندگی سالانه در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر





وجود کاوش‌های باستان‌شناسی که در طی دو فصل در این بنا و محوطه انجام شد، تاکنون هیچ گونه اطلاعات در زمینهٔ محراب به دست نیامده است. سقف بنا کاملاً سفال پوش است، که به سمت شرق و غرب شیب دارد. برای ایجاد شیب، از کوره‌پوش در جهت شمالی و جنوبی استفاده کرده‌اند. لچکی دورهای حیاط مرکزی، با گچبری زیبایی کار شده است. معماری این بنا، شباهت به معماری گیلان ندارد، اما با معماری گیلان به شکل زیبایی تلفیق شده است.

#### تزیینات

همهٔ نماهای بیرون و درون مسجد، با ملات آهک سفید شده بود. اکثر رواقها به ارتفاع یک متر، دارای تزیینات زیبای گیاهی است. بر روی همهٔ دیوارها، کتیبه‌ای کوفی وجود داشت که هم اکنون، فقط قسمتی از آن در رواق شمالی و بالای در، قابل خواندن است: «ولم يخش الا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المحتدين»؛ که قسمتی از آیهٔ ۱۸ سورهٔ توبه است. کتیبهٔ دیگری نیز در بالای تاقها وجود دارد، که قابل خواندن نیست. در لچکی تاقها و همچنین در پای ستونهای ضلع جنوبی از سمت حیاط، تزیینات گیاهی وجود دارد.

#### عوامل تخریب مسجد

عوامل: گیاهی، طبیعی و انسانی، مهمترین عوامل تخریب مسجد به شمار می‌روند.

بارندگیهای فراوان، هوای بسیار مرطوب و درختان جنگلی متنوع، آفهای بزرگ بناهای تاریخی ناحیهٔ گیلان است. خشث در مناطق خشک ایران، همچون حاشیهٔ کویر، صدها سال دوام می‌آورد. اما آجر و سنگ در صفحات گیلان، عمر زیادی ندارند. در اینجا نباید در پی بناهای پانصد و شصتصد ساله بود، زیرا کمتر بنایی - هر چند محکم ساخته شده باشد - می‌تواند در مقابل عوارض جوی و وضع اقلیمی گیلان پایدار و استوار بماند. در این سرزمین، بناهای چندین ساله را باید قدیم دانست. باران و رطوبت دائمی، مصالح بنا را نرم می‌کنند و می‌پوشانند. آنچه نرم و پوسیده شد، فرو می‌ریزد و بنا به تلی تبدیل می‌شود. ملتی نمی‌گذرد که درختان جنگلی و بوته‌های پر خار، روی این تل را می‌گیرند و جز برآمدگی مختصری بر جا نمی‌ماند.

به آب و هوای گیلان، می‌توان گفت که این مسجد از بناهای مقاوم و مستحکمی بوده که تاکنون باقی مانده است. این مسجد که با انلود آهک نمازی شده، به علت رنگ سفید یکپارچه‌اش، به سفید مسجد و به زبان تالشی، به اسپیهٔ مزگت معروف است، در محل، آن را مسجد عبدالالهی می‌گویند. دکتر منوچهر ستوده، نویسندهٔ کتاب آستارا تا استرآباد، این بنا را یکی از عجایب هفتگانهٔ این خطه نامیده است.

#### مصالح به کار رفته شده در ساخت بنا

مصالح به کار رفته در پی مسجد، از قلوهٔ سنگ‌های رودخانه‌ای، و ملات آن گل است. دیوارها، ستونها و سقف مسجد، از آجرهای قرمز رنگ به ابعاد ۶۰ در ۲۳ سانتیمتر، و ملات آن از ماسهٔ آهک ساخته شده است. بام بنا به صورت شیبدار و مانند ساختمانهای گیلان، شیروانی شکل می‌باشد، که از سفالهای پهن به ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر و «ل» شکل استفاده شده است. برای نصب این سفالهای ملات آهک به کار برده شده است. همهٔ داخل این بنا، با انلود گچ همراه با تزیینات زیبای گیاهی، تزیین گردیده است.

#### معماری مسجد

با توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی ناتمام انجام شده، می‌توان گفت که فرم و پلان بنا، شامل یک حیاط مرکزی و یک رواق دور تا دور آن بود. در حال حاضر، فقط دو رواق شمالی - البته نیمهٔ باقی مانده، و دارای یک در شمالی است. این بنا، پایهٔ ستونهای بسیار قطور دارد، که به صورت هشت ضلعی و با آجرهای مریع قرمز رنگ با ابعاد ۷ و طول و عرض ۲۵ سانتیمتر ساخته شده است. همهٔ بنا بجز پی، از آجر است. سقف رواق‌های این بنا نیمی، چهارتاقی و نیم دیگر، گبواره‌ای است. در قسمت جنوبی مسجد، محراب قرار داشت. طبق گفته‌های اهالی روستا، در فواصل سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰، رودخانهٔ دیناچال از زیر مسجد عبور کرد، و باعث از بین بردن محراب و ضلع شرقی شد.



## ۱. عوامل گیاهی

عجبی تر اینکه، بر بام بنایی که بر پایند، درختان مختلف جنگلی، بویژه درخت انجیر می‌روید. بدین ترتیب، ریشه‌های قطور و توانای آنها در میان ملات فرسوده نفوذ می‌نماید، و آجر و سنگ را از ملات جدا می‌کند. شرایط اقلیمی و رطوبت بسیار زیاد، عامل اصلی در تخریب بناست. گیاهان سبز شده بر سقف دیوارهای ضلع شمالی، جنوبی، شرقی و غربی بنا، و همچنین عوامل گیاهی و اشجار قطور که سراسر بنا را در خود فرو برد، در فرسایش عناصر معماری و ریزش سقف و ستونهای مسجد اثر زیادی داشته است. بر اساس گزارش هیئت کاوشهای باستان شناسی اداره کل میراث گیلان، ۱۵ اصله درخت به اندازه‌های مختلف، در کنار بنا و در اطراف دیوارها قطع شد. یکی از درختهای قطع شده، ۳۵ متر طول، ۸۴ سانتیمتر قطر و ۲۰۰ سال عمر داشت، که در ضلع شمالی مسجد، باعث تخریب دیوار ضلع شمالی و قسمتی از سقف مسجد شده بود.

گورستان کیش خاله

تخریب شود. چه بسا، در زیر خروارها خاک جایه باشد، ساختمانها، پلها، آسیابها، چاهها، و آثار قدیم دیگر وجود داشت. کار به جایی رسید که به گورستانهای اسلامی این منطقه و حتی به گورستان مربوط به صدر اسلام استان گیلان، رحم نشد. این کار نه در یک مرحله، بلکه در دو مرحله انجام شد. با وجود بررسیها و کاوش‌های باستان شناسی انجام شده در این منطقه، هنوز برای بسیاری از سئوالات جوابی به دست نیامده است. آیا بنایی به این عظمت و با آن ظرافتهای معماری، در مرکز یک کانون شهری - آن چنانکه در گذشته و امروزه رایج است - قرار نداشت؟ و اگر داشت، پس آن شهر و بقایای آن، چه شده‌اند؟

منابع:

۱. توقیفیان، حسین. «نگاه اجمالی به مساجد تاریخی گیلان»، مجله فرهنگی گیلان شماره ۷ و ۸ پاییز و زمستان ۷۹
  ۲. جهانی، ولی. گزارش عملکرد سال ۷۹ میراث فرهنگی گیلان
  ۳. حاکمی، علی. کوش در مقطعه دستم آباد رو دبار، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور
  ۴. خالقی، گزارش تحقیقی از اسپیه مزگت دیناچال، مرکز اسناد اداره کل میراث گیلان
  ۵. راهنمایی، محمد تقی. «بنای تاریخی اسپیه مزگت و ویژگیهای ناشناخته آن»، شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی گیلان
  ۶. ستوده، متوحده، آستانه ای است آباد



۳. عوامل انسانی

تخریبیاتی که حفاران غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه بر دیوارها، ستونها، پی مسجد، سقف و اطراف بنا ایجاد کرده اند، یکی از عوامل انسانی تخریب مسجد اسپه مزگت به شمارا مسدود شد.

عامل تخريب دیگری که خسارات جبران ناپذیری به فرهنگ و آثار این منطقه زد، شرکت کاغذ سازی تالش است. این شرکت در حلوود ۳۰ سال پیش، تصمیم گرفت برای بهره برداری از چوب منطقه صنوبر و کاج بکار دارد. این امر موجب شد که همه سطح منطقه - بجز یک قسمت کمی از مسجد -

قسمتی از کتبیهٔ کوفی اسپیه مزگت، دیناچال

۲. عوامل طبیعی  
تخریبیهای ناشی از رطوبت، نزولات جوی، تغییرات دما،  
یخزدگی رودخانه و زلزله، از مهمترین عوامل طبیعی تخریب این  
مسجد به شمار می‌روند.

در سالهای گذشته، رودخانهٔ سیلابی دیناچال از اصلع  
جنوبی این بنا می‌گذشت، که باعث تخریب رواق شرقی شد.  
البته، در ۲۰ سال اخیر در اثر سیلابی بزرگ، مسیر رودخانه به  
۲۰۰ متری بنا تغییر مکان یافته است.

٢. عوامل طبیعی

تخریبیهای ناشی از رطوبت، نزولات جوی، تغییرات دما،  
یخزدگی رودخانه و زلزله، از مهمترین عوامل طبیعی تخریب این  
مسجد به شمار می‌روند.

جنوبی این بنا می

باید از این عوامل انسانی تخریب مسجد اسپیه مزگت  
ایجاد کرده اند، یکی از عوامل انسانی تخریب مسجد اسپیه مزگت  
اشیای عتیقه بر دیوارها، ستونها، پی مسجد، سقف و اطراف بنا  
تخریبیهایی که حفاران غیر مجاز برای به دست آوردن  
۳. عوامل انسانی