

به عنوان فرمولی برای تفسیه‌بندی مسائل کیفی به مشکلات اساسی محدود و مشکلات جزئی بسیار به کار گرفت و این روش را تجزیه و تحلیل پارتو نامید.

کاربرد نمودار پارتو
نمودار پارتو یک نمودار میله‌ای است که علل مشکلات به وجود آمده را با فرایانی آن مقایسه می‌کند، در نمودار پارتو از زوایای مختلف می‌توان به پک مساله نگاه کرد و سپس به حل آن پرداخت از جمله:

کیفیت: نواقص، عیوب، خرابیها، شکایات، موارد برگشتی و تعمیرات؛
هزینه: مقدار زیان، گرانی؛
خرید و فروش: انتبارداری، اشکال در پرداخت، تأخیر در تحویل؛

ایمنی: حوادث، اشتباكات، شکستگی در حمل و نقل؛
اهمیت: شیفت، گروه، سن، تجربه و مهارت، اشخاص؛
ماشین: ماشینها، تجهیزات، ابزار، ساختار، مدل، اسایهای؛
مواد خام: سازنده، طرح، مقدار و نوع؛
روش ساخت: شرایط، دستورالعمل، ترتیب و روشها.

چگونگی رسم نمودار پارتو:
برای رسم نمودار پارتو انجام مراحل زیر ضروری است:

مرحله اول: ابتدا مشخص کنید که کدام مسائل برای رسیدگی هستند و چطور اطلاعات و داده‌ها را باید جمع آوری کرد.

الف - تفصیل بگیرید کدام مسائل را من خواهد رسیدگی و برطرف کنید، مثال موارد نقص، زیانهای پولی، سعادت قابل اتفاق.

ب - مشخص کنید که چه داده‌هایی لازم است جمع آوری شود و چطور آنها را طبقه‌بندی کنید، مثال با توجه به موارد نقص، فرآیند کار، ماشین، کارگر و روش، موارد غیرمهم و جزئی را تحت عنوان سایر طبقه‌بندی کنید.

ج - روش جمع آوری داده‌ها در دوره زمانی جمع آوری آن را مشخص کنید.

مرحله دوم: یک برگه کنترل (برگه ثبت اطلاعات) مناسب طراحی کنید.
مرحله سوم: بعد ازعلامت‌گذاری و ثبت موارد مشاهده شده در برگه کنترل فرایانی آنها را به دست آورید.

تاریخچه
در سال ۱۸۹۷ ویلفرد پارتو (اقتصاددان ایتالیایی ۱۸۴۳-۱۹۲۳) فرمولی ارائه کرد که نشان می‌داد توزیع درآمد ناهموار است. او درآمد فردی را روی محور افقی و جمعیت را بر روی


کوتاه و خواندنی

کاربرد نمودار

پارتو

از: محمدکرم نائل

محور عمودی نشان داد و دریافت که تماد اندکی از مردم دارای درآمد زیاد و اکثر افراد جامعه دارای درآمد اندکی هستند، نمودار زیر یانگر این فرمول است.



براساس اصلی که وی در اقتصاد اجتماعی بیان کرد، حدود ۸۰ درصد نتایج از ۲۰ درصد علل ناشی می‌شود. به عبارت دیگر اگرچه برای مسائل موجود، علل بسیار زیادی وجود دارد ولی تعداد کمی حائز اهمیت است. آن‌چه پارتو روی این نکته توجه کرد، که اگر شما یک، دو یا سه عامل اصلی را در نظر بگیرید درباره اکثریت عاملها فکر کرده‌اید، بدین طریق نمودار پارتو در سال ۱۸۹۷ به وجود آمد، یک تئوری مشابه به صورت نموداری توسط لورنز (اقتصاددان آمریکایی) در سال ۱۹۰۷ ارائه شد. هردو محقق اشاره داشتند که بیشترین سهم درآمد باید روزت توسط افراد بسیار کمی از مردم نگهداری می‌شد، بعد از زمینه کیفیت دکتر زوف زوران در سال ۱۹۵۴ روش نموداری لورنز را

مقدمه
یکی از مشکلات عده کاربرد و پیاده‌سازی نسخون آماری در خطوط تولید و در راستای مدیریت کیفیت جامع و کنترل فرآیند آماری (SPC)، چگونگی پیان کاربرد اصول و مفاهیم ساده آماری و نحوه به کارگیری آنها برای حل مشکلات، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است. در واقع مشکل عده و اصلی از آنجا ناشی می‌شود که تکنیسین‌ها و کارشناسان ما به رغم گذراندن دروس آمار کاربردی در دانشگاه‌ها در عمل تنها با انسووهی از فرمولها و روابط آماری به صورت تئوری آشنایی شوند و پهبا فارغ‌التحصیلی که این درس را با نمره عالی گذرانند، ولی از استفاده از علم آمار در عمل ناتوان است و حتی نمی‌دانند نمی‌توانند که چگونه باید با یک مشکل ساده مواجه شود و چگونه داده‌ها و اطلاعات را جمع آوری و یا اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کنند. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که کتابهای درس تدوین شده در رابطه با آمار کاربردی با توجه به تعداد نسبتاً زیاد آنها، کمتر به کاربرد علم آمار و مسائل عملی آن پرداخته‌اند. به طور مثال می‌توان به این نکته توجه کرد که در بیشتر کتابهای درسی تحت عنوان آمار کاربردی به نمودار پارتو که یکی از مهم‌ترین و کاربردی ترین نمودارهای آماری است و اسرارزده در فرآیندهای تولیدی و غیرتولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره نشده و یا تنها به معرفی کوتاهی از آن اکتفا شده است.

یا سه مساله (علت پرور مشکل) که در میان چندین مساله و یا علتهایی که واقعاً در برگزینندگان را پیدا خواهیم کرد، از نمودار پارتو من توان در موارد زیر استفاده کرد:

- ۱ - هی بودن به مشکلات و مسائل اساسی که باید حل شوند؛
- ۲ - هی بودن به وضعیت گذشته و حال مسائل و مشکلات؛

۳ - طبقه‌بندی مسائل به منظور تصمیم‌گیری سریع و صحیح؛


۴ - اطمینان از تابع بعد از ازماشها و مطالعات برای تایید تابعیت، اجرای راه حل و اندازه‌گیری بهبود ایجاد شده؛

۵ - تجزیه و تحلیل عوامل (علتها) ریشه‌ای مشکلات و مسائل جهت کشف علت اصلی و

جدول توزیع فراوانی نمودار پارتو					
کد	ملت خرابی	تعداد	نمودار فراوانی	فراءانی نسبی	درصد فراوانی
A	قطله خراب	۶۰	۷۰	۶۰	۷۰
B	لیمی کاری	۴۶	۲۲	۱۰۹	۵۳
C	الصال موبی بود	۳۹	۱۹/۰	۱۷۸	۷۷/۰
D	کاشت قطنه	۲۰	۱۰	۱۷۵	۴۷/۰
E	لطفیم	۱۶	۸	۱۸۱	۹/۰
F	سایر	۱۵	۹/۰	۲۰۰	۱۰۰
جمع		۲۰۰	۱۰۰	-	-

نمودار پارتو مربوط به علل خرابی را دیو سه موج

اب - اطلاعات مربوط به داده‌ها شامل دوره زمانی، محل جمع آوری داده‌ها، موضوع، جمع کل داده‌ها و...
مثال: با توجه به برگه کنترل (ثبت اطلاعات) زیر یک نمودار پارتو رسم کنید.



برگه بازرسی خط تولید را دیو سه موج						
نمودارهای زمانی از ...						
داده: تعیین علل خرابی در خط تولید برای دیو سه موج						
نام واحد:						
نام واحد:	نام واحد:	نام واحد:	نام واحد:	نام واحد:	نام واحد:	نام واحد:
شرح علل خرابی	شنبه	پنجم	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	جمع
لیمی کاری	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱۱۱	۳۹
الصال موبی بود	۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱	۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱	۲۹
قطله خراب	۱۱۱۱۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱	۱۱۱۱۱۱	۵۰
کاشت قطنه	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱۱	۱۱۱	۲۰
لطفیم	۱۱۱	۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱	۱۶
سایر	۱۱۱۱	۱۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱۱	۱	۱۹
جمع	۹۱	۴۰	۲۹	۲۷	۲۸	۲۰۰

موثر برگزینندگان مشکل:

منابع و مأخذ:

- ۱ - اذر، هادل و مومن، متصور: آمار و کاربرد آن در مدیریت انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
- ۲ - رجب‌پیغم‌مجتبی، سلیمان محمدحسین، مدیریت کیفیت فرآگیر (TQM).
- ۳ - سی مونگومری داگلام: کنترل کیفیت آماری، ترجمه: دکتر رسول نورالنماء انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
- ۴ - رضاپیمان، مسعود: تحلیلی کاربردی بر کلید موقوفیت زبان (گروههای بهبودی برگزینندگان Q.C.C) انتشارات موسسه فرهنگی نور معرفت اهواز.
- ۵ - ابرازهای کنترل کیفیت آماری (نگرش کاربردی): انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
- ۶ - HITOSHI KUMA, 1992, STATISTICAL METHODS FOR QUALITY IMPROVEMENT.
- ۷ - ISHIKAWA KAORU, 1990, STATISTICAL METHODS FOR QC CIRCLE.

نکاتی در مورد نمودار پارتو:

- ۱ - با توجه به طبقه‌بندیهای مختلف انواع نمودار پارتو را رسم کنید. ذات و جرم‌های اصلی یک مسئله به وسیله مشاهده از زوایای مختلف فهمیده می‌شود. بنابراین لازم است با استفاده از طبقه‌بندی نمودارهای مختلف پارتو رسم شود تا عیوب جزئی حیاتی که هدف اصلی آنالیز پارتو است شناسایی گردد.
 - ۲ - اگر ستون مربوط به فراوانی طبقه سایر (غیر) بزرگتر از سایر ستونها باشد ما از هدف اصلی نمودار پارتو (بیداکردن عیوب جزئی حیاتی) باز مانده‌ایم. بنابراین در این مورد بهتر است در روش طبقه‌بندی تجدید نظر گردد.
 - ۳ - از آنجا که هزینه پکی از مهم‌ترین ابرازهای مدیریتی است، بهتر است که برای مقادیر بولی و هزینه‌ای پک نمودار پارتوی مناسب رسم شود. چنگونگی استفاده از نمودار پارتو:
- با مشاهده نمودار پارتو با یک نظر اجمالی دو

مرحله چهارم: یک جدول توزیع فراوانی شامل تمام موارد فهرست شده، مستونهای فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی تهیه کنید.

مرحله پنجم: جدول توزیع فراوانی را برحسب تعداد به ترتیب غیرنرمالی مرتب کنید. لازم به ذکر است که مورد سایر، یا غیره را در آخرین سطر جدول قرار دهد. مورد فوق باید خیلی بزرگتر از سایر موارد باشد.

مرحله ششم: یک محور افقی و دو محور عمودی رسم کنید:

الف - محور افقی: این محور را به تعدادی فواصل یکسان شامل تمام موارد، تقسیم‌بندی کنید.

ب - محور عمودی سمت چپ: این محور را از صفر تا ۱۰۰ (جمع کل داده‌ها) مدرج کنید.

ج - محور عمودی سمت راست: این محور را از صفر تا ۱۰۰ (درصد کل) مدرج کنید.

مرحله هفتم: یک نمودار ستوانی رسم کنید.

مرحله هشتم: مستون فراوانی تجمعی، مستون هارتو را رسم کنید، برای این کار از زوایای تجمعی را در بالای سمت راست ستون مربوط به هر طبقه با نقطه‌ای مشخص کرده و سپس این نقاط را به یکدیگر وصل کنید.

مرحله نهم: تمام اطلاعات ضروری را روی نمودار ثبت کنید:

الف - اطلاعات مربوطه نمودار را شامل هنوز، واحد، نام رسم‌کننده نمودار، موارد با معنی و...