

شهرام جدید، ایمان مظہری و هرز زمانی فراهانی

Vahraz_farahani@ee.iust.ac.ir
iman_mazhari@ee.iust.ac.ir
jadid@iust.ac.ir

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت فولاد

چکیده

با افزایش روز افزون تقاضای جهانی برای مصرف فولاد و بالا رفتن قیمت جهانی آن و با توجه به نقش اجتناب ناپذیر انرژی در بالا بردن هزینه های فولادسازی ، توجه بیش از پیش به لزوم کاهش مصرف انرژی در این فرآیندها مطرح شده است . بنا به اعلام وزارت صنایع و معادن، با صرفه جویی ۱۰ تا ۲۰ درصد از مصرف کل سوخت های فسیلی در صنعت آهن و فولاد، درآمد حاصل از آن برای اقتصاد ملی حداقل بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون دلار در سال خواهد بود. پتانسیل صرفه جویی انرژی حرارتی ایران نسبت به اروپا ۶۰ درصد می باشد که این پتانسیل نسبت به متوسط جهانی حدود ۴۰ درصد برآورد شده است.

صنعت آهن و فولاد به عنوان صنایع زیربنایی و با شدت انرژی بالا در ایران و جهان مطرح بوده و باید یادآور شد که سهم مصرف گاز طبیعی در صنعت آهن و فولاد ایران ۲۸ درصد از کل صنایع پر مصرف انرژی، ۱۸ درصد از کل مصرف بخش صنعت و ۴/۵ درصد از کل مصرف گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله به منظور درک هر چه بیشتر ظرفیهای صرفه جویی مصرف انرژی در فرآیند تولید فولاد ، اقدامات انجام شده به منظور کاهش مصرف انرژی در یک کشور نمونه بررسی شده است. امید است بتوان با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور ، راهکارهای مقتضی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته شده تا زمینه ساز صرفه جوییهای ارزی و حفظ منابع طبیعی کشور گردد.

۱ - مقدمه:

به رشد، نیازمند آن است که تولیدکنندگان فولاد به تقاضای مشتریان در رابطه با خصوصیات، قیمت، کیفیت و زمان تحویل حساس باشند. اگرچه فولاد محصول یک سری فرآیندهای پیشرفتی غیر طبیعی می باشد ، اما چون یک ماده خام در اقتصاد مدرن است، در نتیجه تولیدکنندگان به تحولات اقتصادی بازار واکنشهای سرعی نشان می دهند. به علت کمبود منابع زیرزمینی و بازار به شدت رقابتی، به کاربرden فناوریهای متفرض و قدیمی منجر به نابودی خواهد شد. به همین دلیل فناوری ساخت فولاد در طول ۳۰ سال گذشته چندین بار چار تغییر و تحول شده است. در این میان تحقیقات دانشگاهی، هزینه های بالای مواد اولیه ، کمبود مواد خام و عوامل محیطی و تقاضای مصرف کنندگان را به عنوان موارد اصلی و به عنوان عوامل موثر در فناوری فولاد مطرح کرده اند.

در این مقاله روشهای مختلف بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت بیان شده است . به طور کلی می توان اهداف این مقاله را به چند دسته تقسیم نمود.

(۱) ارائه آمارهای مستند از روند مصرف انرژی در فرآیندهای مختلف فولادسازی

با توجه به اهمیت صنعت فولاد و مصرف بالای انرژی در فرآیند تولید آن، بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت بیش از پیش مرد توجه قرار گرفته است. صنعت فولاد در ۴۰ سال اخیر یک انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشته و در مدتی نسبتاً کوتاه، شاهد گسترش وسیع روش ریخته گری پیوسته و انتقال کامل تولیدات پر محصول به بخش کوره قوس الکتریک بوده است. این مسئله و دیگر پیشرفتها به طور موثری بر مسیر ساخت فولاد اثر گذاشته و قیمت، کیفیت و گستره محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرارداده است و جهانی سازی بازار در کنار پیشرفت فناوریهای جدید این صنعت را دگرگون نموده است.

روشهای فعلی ساخت آهن و فولاد به مقدار زیادی به نوع ماده و مصرف انرژی مرتبط هستند. این صنعت همچنین با تقاضای وسیع انرژی و تاثیرگذاری بر روی عوامل محیطی نیز درگیر می باشد که نیاز فراینده به انرژی و مواد مصرفی را ایجاد می کند، به طوریکه امروزه بیش از ۷۲۵ میلیون تن فولاد در سال در سراسر جهان تولید می شود. بازار بسیار رقابتی فولاد در مقابل تغییرات سریع فناوری و جهانی سازی بازار را

علیه ایران را تقلیل دهد. صادرات گاز ایران به اتحادیه اروپا می‌تواند در چارچوب یک همکاری گستردتر انرژی باشد که مسائل هسته‌ای ایران را نیز پوشش داده و به حل آن کمک نماید.

اخیراً دولت روسیه و بزرگترین شرکت دولتی نفت و گاز این کشور یعنی شرکت "گازپروم" اظهار علاقه نموده‌اند که در زمینه احداث خط لوله صادرات گاز ایران به هند همکاری و مشارکت نمایند. البته برای کشوری مانند ایران که ۱۷ درصد ذخایر گاز جهان را دارد، هر تعاملی در زمینه گاز بازاریابی گاز با شرکت‌های مهمی که در این عرصه حضور دارند، یک سرمایه‌گذاری لازم است، اما باید با دقت‌ها و ظرفات‌های لازم همراه باشد. همان‌گونه که پیش تر نیز اشاره شد بدنبال قطع جریان گاز روسیه به اروپا که در اوج سرمایه زمستان گذشته و بدليل اختلافات تاریخی روسیه و اوکراین و به منظور فشار آوردن به اوکراین توسط روسها اتفاق افتاد و همچنین بدنبال برخی اظهارات نگران کننده مقامات روسیه در زمینه تأمین گاز خود را متنوع تر نماید. بنظر می‌رسد که اراده اروپا بر این متنوع سازی قدری روسها را نگران کرده باشد، لذا این احتمال وجود دارد که رقیب روسی یعنی شرکت گازپروم، علاقه‌مند باشد که از ورود رقیب جدید به بازار اروپا جلوگیری کند و رقیب را به بازار شرق تمایل سازد و یا اگر هم ایران بخواهد به بازار غرب وارد شود مستقل نبوده و از طریق گازپروم باشد تا شرکت مذکور بتواند کماکان کنترل خود را بر رقیب و بازار هدف حفظ کند و لذا در هرگونه تعامل با گازپروم روسیه که فی حد ذاته مطلوب است باید دقت زیاد و استراتژی روش نیز وجود داشته باشد که منانع دولطف تضمین شود. ضمناً باید به سابقه گازپروم نیز توجه کرد. گازپروم در مقاطعی در رابطه با توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی اشتیاق از خود نشان داد اما در عمل چندان جدی برخور نکرد تا جائی که این شبهه بوجود آمد که شاید بدنبال کارشناسی در توسعه ذخایر گازی رقیب باشد؟! احتمال بسیار فراتر و کلیدی‌تری نیز در مورد تحلیل رفتار روسها قابل طرح است و آن این که: افزایش نسبی وابستگی جهان به گاز طبیعی بازی قدیمی نفت را دچار تحول نموده و امروز بازی نفت و گاز مطرح است و ما ندریجاً شاهد تحول ژئوپولیتیک انرژی هستیم که در آن گاز نقش بیشتری یافته است و کشور روسیه در ژئوپولیتیک گاز نقش بسیار مهمتری در مقایسه با ژئوپولیتیک نفت دارد، چراکه:

اولاً - ذخایر گازی روسیه بسیار بزرگتر از ذخایر نفتی آن است و ثانیاً - از آنجائی که هنوز خط لوله در انتقال گاز حرف اول را می‌زند و وسعت و چغرافیای روسیه به گونه‌ای است که شرق و غرب عالم را به هم متصل می‌کند روسها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در هردو منطقه مهم تقاضای گاز، یعنی اروپا و هند و چین بصورت توامان داشته باشند و لذا می‌خواهند این موقعیت ممتاز را حفظ کنند.

در صورتی که تحلیل فوق صحیح باشد هماهنگی و همجهتی ایران و روسیه که جمعاً پیش از نیمی از ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارند بسیار تعیین‌کننده، مهم و راهبردی است و در هر تعامل بین‌المللی باید اهمیت راهبردی و ارزش آن مورد دقت و توجه قرار گیرد.

دقت در آنچه که ذکر شد نشان می‌دهد که اگر در ایران گازی برای صادر کردن وجود داشته باشد (البته در این مورد تردید های جدی وجود دارد که خارج از بحث حاضر است) بازار گاز اتحادیه اروپا نسبت به بازارهای پاکستان و هند قطعاً برای ایران ترجیح دارد، مگر اینکه این دو کشور قیمتی را برای گاز پردازند و تسهیلاتی را در نظر بگیرند که ریسک‌ها و تفاوت‌های مذکور را تحت الشاعر قرار دهد.

مدیر مسئول

گرفته، مورد استقبال و حمایت اتحادیه اروپائی واقع شده و از سوی دیگر در حال فراهم کردن زیرساخت‌هایی برای مذاکره با صاحبان منابع گازی در خاورمیانه و منطقه دریای خزر می‌باشد.

ایران با پیش از ۱۷ درصد ذخایر گاز جهان یکی از بهترین پتانسیل‌ها برای متنوع سازی مبادی گاز اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که برای ایران نیز بازار اروپا به دلایل زیر مناسب‌تر از بازارهای هند و پاکستان باشد.

۱. هردو کشور هند و پاکستان فاقد استراتژی‌های روشن و برنامه‌های بلند مدت در بخش انرژی خود می‌باشد و به همین دلیل بازار انرژی این کشورها نیز به هیچ وجه تضمین شده نیست. علاوه بر این در حالی که بازار انرژی و گاز این دو کشور تحت کنترل انحصاری دولت قرار ندارد، بخش خصوصی انرژی در این کشورها نیز چندان توسعه یافته نیست که بتواند بازار را تحت کنترل درآورده و سامان دهد، بنابراین ریسک بازار گاز ایران به این دو کشور امکان اینکه دو کشور به تعهدات خود در زمینه برداشت کافی گاز عمل نکنند و در نتیجه بازگشت سرمایه طرح با مشکل روپردازی مواجه خواهند بود. البته در قراردادهای گازی مکانیزم‌های لازم برای جلوگیری از این زیان وجود دارد ولی تجربه نشان می‌دهد که خصوصاً وقتی طرف قرارداد دولت یک کشور است و به تعهدات خود عمل نمی‌کند، این مکانیزم‌ها چندان کارساز نخواهد بود.

هم‌اکنون نیز اخبار و اطلاعات نشان میدهد که کشور هند برای جذب LNG مطابق قراردادهایی که منعقد نموده است دچار مشکل است. این در حالی است که در جهت کاملاً معکوس بازار انرژی اروپا کاملاً برنامه‌ریزی شده و مبتنی بر استراتژیهای روشن است و عدول اتحادیه اروپائی از تعهدات قراردادهایی که منعقد نماید بسیار دور از ذهن می‌نماید.

۲. یکی از مشکلات اصلی ایران برای تأمین گاز مورد نیاز و برقراری بالانس عرضه و تقاضای داخلی و فراهم نمودن امکان صدور گاز، مشکل سرمایه‌گذاری جهت توسعه ذخایر عظیم زیرزمینی گاز خود می‌باشد. در حالی که وارد شدن به بازارهای مانند هند و پاکستان بدلیل مسائلی که پیش تر ذکر شد زمینه قابل توجهی را برای جذب سرمایه و جلب همکاری شرکت‌های بین‌المللی نفت برای توسعه ذخایر گازی کشور فراهم نمی‌کند. اما وارد شدن به بازار اروپا قطعاً چنین فرآیندی را تسهیل و تسريع می‌نماید.

۳. حجم روابط تجاری ایران و اروپا بسیار گستردتر است بطوری که شاید با حجم تجارت ایران با هند و پاکستان اصلاً قابل مقایسه نباشد. ایران واردات قابل توجهی از اتحادیه اروپائی دارد که به میزان صادرات ایران به این اتحادیه در تناسب نیست و صادرات گاز ایران به این اتحادیه می‌تواند توازن تجاري میان ایران و اتحادیه اروپا را بهبود بخشد.

۴. ترکیه در آستانه ورود به اتحادیه اروپا قرار داشته و در هر حال مشکل حاد و جدی با اتحادیه اروپا ندارد. ضمن اینکه همین نیاز به گاز نیز می‌تواند فرایند الحق ترکیه به اتحادیه اروپا را تسريع کند در شرایط پیوستن ترکیه به اروپا گاز ایران مستقیماً به اتحادیه اروپا متصل خواهد شد و ریسک اضافه‌ای در این میان وجود ندارد ولی ریسک روابط تاریخی میان هند و پاکستان طبیعاً هزینه‌های سرمایه‌گذاری صادرات گاز به این کشورها را افزایش خواهد داد.

۵. از نظر امنیت ملی نیز شاید قدرت اتحادیه اروپا برای تأثیرگذاری بر معادلات بین‌المللی و خصوصاً بر مسائل کلیدی مربوط به روابط ایران با جامعه بین‌المللی بسیار فراتر از پاکستان و هندوستان باشد و وابستگی اتحادیه اروپا به گاز ایران می‌تواند تعاملات مربوطه را تسهیل نماید و توانائی ایالات متحده امریکا برای هم‌جهت کردن اتحادیه اروپا با خود بر


کاهش می دهد.

۴- مصرف انرژی در صنعت فولاد

۴-۱- سهم کربن

در حال حاضر ۴۸ میلیون تن واحد کربن برای هر ۱۰۵ میلیون تن فولاد تولید می شود. بنا به این گزارش این میزان تا سال ۲۰۱۰ به ۴۳ میلیون تن خواهد رسید. این مقدار برابر با ۲٪ کل کربن تولیدی می باشد. به طور کلی سهم مصرف انرژی به صورت ۶۰٪ زغال سنگ، ۱۱٪ گاز طبیعی و ۲۹٪ منابع غیر کربنی می باشد.

نمودار (۱)- سهم مصرف مواد کربنی و غیر کربنی در تولید فولاد



۴-۲- سهم حامل های انرژی

در فرآیند تولید فولاد به روش قوس الکتریکی از منابع انرژی متفاوتی استفاده می شود که در جدول شماره (۱) مقدار مصرفی آنها ابتدا به صورت مقیاسهای متداول هر کدام از حاملها بیان شده و در ستون انتهایی جدول، در یک واحد مشترک (MBtu/Ton) (MBtu/Ton) بیان گردیده است که به ترتیب درصد مصرف عبارت است از: برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، آهن و اکسیژن که در نمودار (۲) درصد مصرف هر کدام از آنها در تولید یک واحد (یک تن) فولاد نشان داده شده است. هر کدام از منابع انرژی برای تولید فولاد به تفصیل شرح داده خواهند شد.

جدول (۱)- شدت انرژی در تولید فولاد به روش EAF

حامل	میزان مصرف هر تن فولاد	نحوه مصرف	واحد
زغال سنگ	۱۱۰	۷۰٪	کل
آهن	۱۰۰	۲۰٪	
گاز طبیعی	۱۰	۱٪	
اکسیژن	۰	۰٪	
برق	۰	۰٪	
کل	۲۲۰		

نمودار (۲)- سهم حاملهای انرژی در فرآیند تولید فولاد



۱. برق: ارتباط میان مواد مصرفی کارخانجات و مقدار کیلووات

۲) مقایسه اجمالی میزان مصرف انرژی در روشهای مختلف تولید فولاد

۳) معرفی جدیدترین اقدامات صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته در زمینه های بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیندهای فولادسازی

۴) بررسی کاهش آلینده های زیست محیطی بوسیله بهینه سازی انرژی

۲- اهمیت فولاد در صنعت

برخلاف رقابت میان مواد همچون پلاستیک، الومینیوم، فلزات رنگی، کامپوزیتها و حتی چوب، فولاد همچنان بدون رقبه در مصرف باقی مانده است. صنایع پایه ای مانند حمل و نقل، ساختمان، ماشین سازی، معدن کاری و سایر صنایع به فولاد وابستگی شدیدی دارند. فولاد همچنین برای صنایع یرقالات مانند پیچها، مهره ها، تیرها، سوزنها و ورقهای فولادی به کار می رود.

۳- فرآیند تولید فولاد

بیش از ۲۰۰ سال است که روش کوره ذوب در اشکال مختلف به عنوان روش اصلی در تولید آهن استفاده می شود. این روش باعث تولید کربن اشیاع شده برای انجام مراحل بعدی در فرآیندهای ساخت فولاد خواهد شد. اگرچه کوره های ذوب مدرن از نمونه های قدیمی تر خیلی پیشرفته تر هستند اما غالباً کوره های ذوب پیشرفته با ظرفیت بالا از واکنشهای شیمیایی که توانایی کاردائیم با یک میزان مواد ورودی واکنش دهنده را دارند برخوردار هستند. تزریق ذغال سنگ پودر شده، گاز طبیعی، سوخت و در بعضی حالت ها پلاستیک بازیافت شده به منظور جایگزینی بخشی از ذغال سنگ استخراجی که به عنوان عامل احیا کننده اولیه و منبع انرژی شیمیایی نقش مهمی در فرآیند تولید دارد راهکارهای جدید به کار رفته می باشند. ماده دیگر به کار رفته در صنعت فولاد کک نام دارد. کک بوسیله پختن ذغال سنگ در حضور اکسیژن به منظور حذف هیدروکربنهای فرار موجود در آن ایجاد می شود. کک حاصل شده از نظر مکانیکی سخت، متخلخل و از نظر شیمیایی خشی می باشد که تمام خصوصیات لازم برای کار در کوره ذوب را دارا است. علاوه بر تغذیه کربن برای گرما و کاهش مصرف سنگ آهن، بادکش کوره باید همچنین از نظر فیزیکی در برابر ورود هوای گرم از پایین نفوذ پذیر باشد. ساخت کک از لحاظ محیطی و به علت تعداد هیدروکربنهایی که در طول فرآیند کک سازی خارج می شوند، بسیار مشکل است. همچنین تمامی انواع ذغال سنگها برای تولید کک مناسب نیستند. در کشورهای پیشرفته تهیه کک و فشرده سازی آن و کنترل محیط ساخت مورد توجه خاصی قرار گرفته است. بنابراین کاهش همزمان انرژی مصرفی فرآیند تولید کک و مقدار سوخت نهایی کوره ذوب هدف اصلی پیشرفتی اخیر است. افزونه از کوره قوس الکتریک در صنعت استفاده شده که ماده اولیه آن آهن قراضه می باشد، به طوریکه ۰.۵۵٪ فولاد مصرفی از آهن قراضه ذوب شده بدست می آید. می توان عوامل اصلی کاهش مصرف انرژی را به طور فهرست وار به صورت زیر بیان نمود.

(۱) به کارگیری فناوری های جدید در فرآیند ساخت آهن برای کاهش پیشرفت مصرف سوخت در هر تن فلز تولیدی

(۲) جایگزینی فرآیند کوره باز بوسیله روش احیای مستقیم و کوره های قوس الکتریکی

(۳) تغییر ریخته گری قالبی به ریخته گری پیوسته که به نحو موثری راندمان را افزایش داده و بنابراین مقدار مواد خام مورد نیاز برای تولید را

بررسند و پس از آن در داخل گودالهایی با تابش متعادل و پیش از یینکه به صورت ورقه و شمش در آیند ریخته می شوند. پس از مدتی که این ورقه ها و شمشها خنک شدند، دوباره تا دمای 2100°F حرارت می بینند تا به صورت فولاد نیمه تمام همچون نوار و میله گداخته در آیند. به علت افزایش تدریجی هزینه های انرژی و نیروی کار، این فرآیند به مقدار زیادی غیر اقتصادی می باشد. نخستین کوره احیای مستقیم در آمریکای شمالی در سال ۱۹۵۴ معرفی شد و با افزایش دستمزدها و انرژی، تغییر روش از روش BOF به BOF اجتناب نایذیر گردید.

جدول (۲) - مجموع انرژی مصرف شده در عملکرد BOF ها
در یک کشور نمونه (۱۹۹۷-۱۹۹۸)

۵- فرآیندهای مصرف کننده انرژی در فولادسازی

فرآیندهای مصرف کننده انرژی در کارخانجات فولادسازی به طور کامل به چند بخش تقسیم می شوند. در نمودار (۱) سه هر کدام از این فرآیندها در مصرف انرژی نشان داده شده است. در ادامه به تفصیل در نمودار آنهام، داشته باشیم.

۱-۵ - گندله ساز

گندله سازی برای استفاده در کوره ذوب لازم است. به خصوص با افزایش فشار محیطی که بر روی زواید ذوب آهن رخ می دهد همیت آن بیشتر می شود. متوسط نسبت گندله به رسوب در ایالات متحده شش به یک است و مصرف گندله از ۷۰ میلیون تن در سال در سالهای اخیر افزایش یافته است. انرژی مصرف شده برای گندله سازی به اینستگی دارد که آیا سنگ معدن خام پردازش شده همایت است یا مگنتیت. اکسیداسیون مگنتیت (Fe_3O_4) به همایت (Fe_2O_3) در اثر حرارت منجر می شود.


۲-۵ - سوب کار

کارخانجات رسوب کاری، محصولات زائد شامل آهن (یعنی خاکه های گندله، گرد و غبار، میزان سرباره (BOF) و قسمتهای سفت کاری فرآورده های تلفات آهن (یعنی خاکه های گلوله، ذرات، خاکستر (BOF) را به موادی که در مان یارگاهی، به کوه بخاکه مودنی هستند تبدیل می کنند.


۳-۵ - کک سازی

که هم به عنوان عامل احیاکننده و هم ماده سوختی لازم می باشد. گازهای تولید شده در طی فرآیند کک سازی، دوباره به فرآیند تولید باز می گردند. داده های بدست آمده کاوش مصرف انرژی را در کارخانجات کک به حدود 11.5 MBtu/ton کک کوره خشک نشان داده، اما انرژی مصرفی در تولید فلز گداخته را فراش می دهد.


ساعت مصرفی نشان می دهد که مصرف انرژی برق در کوره قوس الکتریکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به ازای مصرف ۵۰۰ کیلووات ساعت یه ازای هر تن فولاد و مصرف متوسط ۷۷۰ کیلو وات ساعت به ازای هر تن قالب، مقدار قابل توجهی از انرژی در تجهیزات کمکی در کارگاههای ذوب، ماشین کاری، تولید اکسیژن و صارف کلی استفاده می شود. به طور نمونه در سال ۱۹۹۹ متوسط مصرف انرژی برق ۷۸۹ کیلووات ساعت به ازای هرتن بوده که از متوسط گدی، نمودار شما، ه(۳) حاصل می گدد.



۲. گاز طبیعی: گاز طبیعی در قسمتهای مختلف تولید فولاد استفاده قرار می‌گیرد که به طور میانگین مصرف 2 MBtu در هر تن فولاد را ایجاب می‌کند. به عنوان مثال قسمت ذوب به تنها می‌تواند 1 MBtu/ton (۰/۵) انرژی مصرف می‌کند. در نمودار (۴) مقدار مصرف گاز طبیعی به ازای مقادیر مختلف تولید فولاد در یک کارخانه نورد کوچک نشان داده شده است.



۳. اکسیژن: از اکسیژن برای فرایند کک سازی و قسمتهای مختلف استفاده می‌گردد. نمودار (۵) مصرف اکسیژن در کارگاههای ذوب راشان داده و پراکنده‌گی در این اطلاعات کاملاً مشهود است. مصرف اکسیژن به ازای تولید هر تن فولاد حدود ۸۰۰ فوت مکعب به ازای هر تن می‌باشد.



۴- تولید فولاد با روش احیای مستقیم:
در طی این فرآیند، کل فولاد در داخل قالبها یابی ذوب می شود،
سپس قالبها دمباره مجدداً حرارت می سینند تا به دمای 2400°F

نمودار (۶) نمودار فرآیندهای مصرف کننده انرژی در فرآیند فولادسازی

۱. استفاده از تریکندهای چند کاربیره و نیزه‌ها برای ورودی سوخت، اکسیژن و کربن
 ۲. استفاده از تریق کننده‌های چند کاربیره و نیزه‌ها برای ورودی احتراق و جمع آوری منوکسید کربن خروجی از حوضچه
 ۳. تعیین حرارت قابل تشخیص در گاز خروجی بوسیله ته مانده سرد
 ۴. بارگذاری پیوسته واحدهای آهن سازی متابوب
 ۵. روشهای کنترل هوشمند با استفاده از اتموسایون صنعتی
 ۶. استفاده از ترانسفورماتورهای قدرت با توان بالا ارتباط میان میزان تولید خط فولادسازی و کیلو وات ساعت مصرفی نشان می‌دهد که استفاده مجدد از انرژی الکتریکی خارج شده از کوره قوس الکتریک زیادی از این انرژی برای تجهیزات کمکی در بخش ذوب، نورد و احیای مستقیم استفاده می‌شود.



جدول (۳)- کل انرژی مصرف شده در صنعت فولاد یک کشور
نمونه (۱۹۹۷-۱۹۹۸)

نوعی صوره جاذب میتواند	نوعی صوره میتواند (Tens VTBH)	نوعی صوره میتواند (Observation)	فرستاد
۱۰	-۰۷	-۰۷	از برابر
۱۱	-۰۷	-۰۷	با مشکل که باید در آن راه
۱۲	-۰۷۸	-۰۷۸	همه
۱۳	-۰۷۸	-۰۷۸	نه
۱۴	-۰۷۸	-۰۷۸	شاید همچنان میتواند
۱۵	-	-۰۷۸	آنرا بده
۱۶	-	-۰۷۸	همچنان باشند
۱۷	-	-۰۷۸	نمایش نمایند
۱۸	-	-۰۷۸	همچنان باشند

۷. ماشین کاری و عملیات تکمیل

هنگامی که ریخته گری ورقه ای معرفی شد، مفهوم بارگزاری گرم مورد بررسی قرار گرفت اما به صورت کامل مورد تحقیق واقع نشد. علت آن این است که ورقه های داغ قبل از دستیابی به تاسیسات نوار گرم که معمولاً در فاصله از کارگاههای ذوب واقع هستند خنک می شوند و عمل خنک که در همچنان برای تامین کفت الزام است.

جدول (۴)- ظرفیت انرژی برای عملکرد بهینه کارخانجات نورد
محتمم در یک کشور نمونه (۱۹۹۸)

۴-۵ - آهن سازی کوره ذوب:

کوره ذوب اساس فرآیند تولید فولاد می باشد. کک هم به عنوان عامل احیا و هم سوخت نقش اساسی ایجاد کرده و جداسازی سرباره از فلز را میسر می سازد. در حالیکه محدودیتهای برای چگونگی کاهش مزلومات کک وجود دارد، بدلون کک کوره های ذوب موثر و بزرگ وجود نخواهد داشت. بهترین کوره های ذوب در مقادیر کک حدود ۶۵ lbs/NTHM کارمی کنند در حالیکه سرعت تزریق روغن، گاز و ذغال سنگ آنها حدود ۳۰۰ lbs/NTHM و برای نفت و برای مقادیر سوخت دیگر ۹۵۰ lbs/NTHM می باشد. کل انرژی لازم برای تولید فلز گداخته حدود ۱۵/۴۸ MBtu/NTHM می باشد.

۵-۵ - آهن سازی متناوب:

اگرچه، فولادسازی با روش احیای مستقیم به عنوان یک فرآیند خودبخودی مورد نظر است، اما یک فرآیند بدون مصرف انرژی نیست. نصب کوره های پاتیلی و مکنده ها مصرف انرژی را در کارگاههای کوره احیای مستقیم افزایش داده اند. آهک و اکسیژن مورد استفاده برای تولید آنها نیازمند انرژی می باشد. با کاهش مقادیر سیلیکون، درصد فلز گداخته در کوره احیای مستقیم حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است. استفاده از فناوری آهن سازی متابول تو سط کارخانجات نورد هنوز ناجیز است.

۶-۵ - مهندسی ها:

صنعت فولاد ۴۳ بیلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی سالانه مصرف می کند که حداقل نصف آن برای ذوب کوره قوس الکتریک و عملیات تصفیه مصرف شده و ۲۲ بیلیون کیلووات ساعت مربوط به موتورهای الکتریکی می باشد. افزایش تولید بوسیله روش کوره قوس الکتریک به کاهش قابل توجه در مصرف انرژی منجر شده است. تحقیقات نشان داده است که حدود ۱۲٪ انرژی مصرفی در صورت استفاده از تجهیزات بهتر و به کارگیری موتورهای مناسب با بازدهی بالا، قابل صرفه جویی خواهد بود.

۶- فولادسازی به روش کوره قوس الکتریک

در حالیکه امروزه فرآیندهای فولادسازی احیای مستقیم و قوس الکتریکی تقریباً سهم برابری در فرآیند ذوب دارند، اما به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۱۰ در صد روش قوس الکتریک از روش احیای مستقیم سبقت گیرد. این کارخانجات نورد کوچک، بر روی محصولاتی همچون میله و قسمتهای سبکی که در آن کیفیت نهایی به اندازه فولاد در صنعت خودروسازی حیاتی نیست، کار می‌کنند. پیش‌رفتهای کلیدی در زمینه فولادسازی به روش قوس الکتریک عبارتند از:

۱. استفاده از قوهای ملند برای افزایش راندمان از طریق سرباره‌های

نمودار(۸) - شدت انرژی مصرفی در فرآیندهای کوره قوس الکتریک (الف) کوره قوس الکتریک ماشین کاری شده (ب) سایر روشاهای کوره قوس الکتریک



۹- میزان صرفه جویی انرژی قابل اجرا در صنعت فولاد


با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده، میانگین انرژی مصرفی برای تولید یک تن فولاد به طور متوسط تا سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۰/۱۷٪ کاهش خواهد یافت. در این صورت انرژی نهایی برای تولید از Q^{۱/۸۳} به ۱/۵۷ کاهش خواهد یافت. این کاهش هم تغییرات فرآیندی و هم ساختاری را در برمی گیرد و شامل انرژی مورد نیاز برای تولید گندله (۷۰ میلیون تن)، اکسیژن و آهک به همان مقدار که وارداتی (۶ میلیون تن) می باشد. نتیجه ای که در این مرحله استخراج می شود آن است که با جابجا یابی کوره های ذوب با راندمان پایین به همراه کاهش ظرفیت سوخت در سایر کوره ها، تصویر خوبی از کاهش انرژی مشاهده می شود. افزایش تولید آهن اسفنجی و فلز تولید شده، مصرف انرژی مورد نیاز برای هر تن محصول کوره قوس الکتریکی را افزایش می دهد. چنانچه، بهینه سازی مصرف انرژی در دهد گذشته به طور کامل مورد استفاده واقع می شد، مصرف انرژی به مقدار ۰/۳ Mbtu/Ton کاهش پیدامی کرد.

جدول (۶) چگونگی برنامه ریزی انجام شده به ازای هر تن فولاد را از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به ترتیب به ازای انواع مختلف تسهیلات و فناوریهای جدید که بحث شده اند، نشان می دهد.

۱۰- نقش انتشار دی اکسید کربن و معادل کربن در صنعت فولاد امریکا

سوختهای فسیلی حدود ۷۵٪ منابع انرژی اولیه را در ایالات متحده تشکیل می دهند. ار آنجا که سوخته شدن سوختهای فسیلی به صورت اجتناب ناپذیری منجر به انتشار دی اکسید کربن می شود، سهم این سوخت خیلی مهم می باشد. اگرچه اثر ملموس ارتباط میان گرم شدن جهان در طرح ها و برنامه ها و میزان انتشار دی اکسید کربن نامشخص است اما کاهش انتشار دی اکسید کربن تا حد ممکن ضروری می باشد. متاسفانه در صنعت فولاد از آنجا که جایگزینی برای کک وجود ندارد باید از ذغال سنگ برای تولید کک استفاده کرد. ذغال سنگ یک سوخت ارزان است و به علاوه، سوخت اولیه برای تولید برق در کشورهایی می باشد که از منابع نفتی چندانی برخوردار نیستند و در حدود ۶٪ ماده اولیه برای تامین برق را تشکیل می دهد. در حال حاضر صنعت فولاد حدود ۴۸ میلیون تن معادل کربن (۱۷۸ میلیون تن دی اکسید کربن) را در سال منتشر می کند که شامل انرژی لازم برای تولید گندله ها، اکسیژن، آهک و تجزیه سنگ آهک می باشد و ۱۰۰٪ انرژی الکتریکی روشاهای مبتنی بر ذغال سنگ را مصرف می کند. این مقدار می تواند در صورتیکه انرژی برای گندله سازی، روشاهای احیا و تولید آهک کاهش پیدا کند و روشاهای مختلفی برای تولید برق استفاده شود به ۱۲ میلیون تن کربن کاهش پیدا کند.

نمودار (۷) - توزیع شدت انرژی در کارخانجات نورد نسبت به شدت انرژی کل



(نمودار بر حسب اطلاعات جدول (۴) می باشد)

۸- اقدامات در دست اجرا برای کاهش مصرف انرژی

۱. افزایش تلاش برای حفظ انرژی در محصولات ریخته گری گرم
۲. افزایش تلاش برای جمع آوری گازهای خروجی در فرآیندهای برای بدست آوردن انرژی حرارتی
۳. افزایش استفاده از سنسورها در کلیه مراحل تولید برای بهبود راندمان
۴. استفاده از روشاهای نوین به منظور پیش گرم کردن گندله ها قبل از ورود به کوره قوس الکتریکی
۵. پیاده سازی برنامه بهینه سازی انرژی الکتریکی در الکتروموتورها
۶. استفاده از روش تولید مجمع

جدول (۵)- شدت انرژی برای عملکرد بهینه در کاربردهای EAF در یک کشور نمونه (۱۹۹۷-۱۹۹۸)

| نحوه تهییس الکتریکی صفحه دریافت |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EAF-Fuel | EAF-Gas | EAF-Electric | EAF-Electric |
| ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۳۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۴۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۵۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۶۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۷۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۸۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۰۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۱۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۲۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۳۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۴۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۵۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۶۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۷۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۸۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۱۹۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۰۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۰۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| | | | |

جدول (۸)- کاهش انرژی مصرفی برنامه ریزی شده در صنعت فولاد یک کشور نمونه (۲۰۰۱-۲۰۰۰)

۱۲ - نتیجہ گیری:

با توجه به اهمیت فولاد در توسعه صنعتی هر کشور و انرژی برق بالای فرآیند تولید آن، نقش بهینه سازی انرژی در این صنعت اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه و محدودیتهای موجود زیست محیطی این صنعت را به سمت استفاده از روشهای نوین تولید و بهینه سازی روشهای موجود سوق داده است. بخش‌های عمدۀ برای تولید فولاد و محصولات مرتب‌با آن عبارتند از: رسوب، ذوب، آهن سازی، فولادسازی به روش کوره قوس الکتریک، فولادسازی به روش احیای مستقیم، ریخته گری، فرآیند تولید همزمان و آندهای دیگر مانند گردانه، مجدد، ماشین‌کاری و تکمیل آنند.

روشهای بهینه‌سازی از ابتدای پیدایش صنعت فولاد تا کنون منجر به کاهش مصرف انرژی به مقدار ۷۰٪ در تولید هر تن فولاد شده است. این روشها که در ابتدا برایه روشهای ممکن‌کنی استوار بوده‌اند، امروزه با پیشرفت چشمگیر فناوری و فرازیش اهمیت مص فاتح ذی، و به سمت دشنهای نهاد، الکترونیک و هوشمندآور، دهند.

مراجع

- [1] Energy Use in the U.S. Steel industry: An Historical Perspective and future opportunities, Dr. John Stubbles ,Steel Industry Consultant. Mason, Ohio, for the U.S. DOE Office of Industrial Technologies Washington DC

[2] International Energy Outlook 2005, International Monetary Fund, "Economic Prospects and Policy Issues," in World Economic Outlook: Globalization and External Imbalances (Washington, DC, April 2005), p. 29, web site www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/01/

[3] International Energy Agency, World Energy Outlook 2004 (Paris, France, October 2004), p. 250.

[4] <http://www.ussteel.com>

[5] <http://www.economagic.com/doeme.htm>

[6] U.S Department of Energy, Energy Efficiency & Renewable Energy, Steel industry of the future: <http://www.eere.energy.gov/industry/steel/analysis.html>

[7] Optimization of the low-energy ring dipoles, P. Barale, N. Li, J. Osborn, J. Tanabe, R. B. Yourd, and M. S. Zisman. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, U.S.A.

جدول (۶)- آمار برنامه ریزی صنعت فولاد برای یک کشور نمونه

النوع	النوع	النوع	النوع
٢٣	—	—	٣٠
٢٤	—	—	٣١
٢٥	—	—	٣٢
٣٣- العوامل الميكروبية سببية لظهور الورم			
٣٤	—	—	٣٣
٣٥	٦٧	٦٩	٣٤
٣٦	٦٨	٦٩	٣٤
٣٧- العوامل الميكروبية			
٣٨	٦٩	٧٠	٣٥
٣٩	٦٩	٦٩	٣٤
٤٠	٦٩	٦٩	٣٤
٤١- العوامل الميكروبية			
٤٢	٦٩	٦٩	٣٤
٤٣	٦٩	٦٩	٣٤
٤٤	٦٩	٦٩	٣٤

جدول (۷) - کاهش انرژی برنامه ریزی شده در صنعت فولاد یک
کشور نمود نه (۱۹۹۸-۲۰۰۰)

۱۱- نتایج بهنجه سازی‌های انعام شده در سالهای اخیر

از سال ۱۹۷۵ تا کنون، صنعت فولاد بیش از ۶۰ میلیارد دلار در فناوریهای جدید به منظور بهبود بازده انرژی و افزایش محصولات سرمایه‌گذاری کرده است. صنعت فولاد آمریکا شدت مصرف انرژی به ازای هر تن فولاد را از سال ۱۹۹۰ حدود ۲۸٪ کاهش داده است. از سال ۲۰۰۲ به بعد نیز میزان مصرف انرژی حدود ۱۳٪ کم شده است. به علت ارتباط نزدیک انتشار گازهای گلخانه‌ای و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با مصرف انرژی، این دو عامل، نیز در این مدت کاهش قاباً ملاحظه‌ای بداشت دارد.

