

Study of Conservation and Restoration of Sassanid Reliefs of Bahram II in Naqsh-e Rostam

Mostafa Rakhshandeh^{1*}, *Hamid Fadaei*², *Masoud Ansari*³, *Leila Razavi*⁴

1*. MA of Conservation and Restoration of Historical Building, Naqshe- Rostam Historical Site, Iran

2. Assistant Professor, Research Centre for Conservation and Restoration of Cultural Relics, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Tehran-Iran.

3. MA of Conservation and Restoration of Historical and Cultural Objects, Naqshe- Rostam Historical Site, Iran

4. BA of Conservation and Restoration of Historical Building, Persepolis World Heritage Site, Iran

Abstract

The Sassanian bas-reliefs are among the most significant historical artifacts of ancient Iran, primarily found in the province of Fars. Approximately 30 Sassanian bas-reliefs exist in Fars, depicting scenes related to power demonstrations, court proceedings, and battles or hunting scenes. Unfortunately, many of these bas-reliefs have suffered damage over the years due to their outdoor exposure and the impact of climatic conditions. Depending on the type of stone and their geographical location, they have been gradually eroded. Given their historical importance for Iran's cultural heritage, a comprehensive program involving study, documentation, conservation planning, and restoration is crucial. The Naqsh-e Rostam Relief Complex houses more than 11 bas-reliefs and numerous inscriptions, all situated in open-air environments and vulnerable to environmental factors such as rain, wind, and temperature fluctuations. These elements have contributed to the gradual deterioration of these ancient artworks. The central question addressed by this article pertains to the process of studying, assessing damage, documenting, and planning the conservation of a rock relief. To answer this, a combination of field and laboratory methods has been employed, including petrography, X-ray diffraction (XRD), and X-ray fluorescence (XRF). The results indicate both physical and chemical weathering in the limestone structure, leading to various forms of damage such as erosion, flaking, cracking, and breakage. Therefore, protective and conservation measures for these prominent bas-reliefs should focus on strengthening and preserving their surfaces against deteriorating agents.

Keywords: Bas Relief of Bahram II, Documentation, Pathology, Conservation, Naqsh-e Rostam



**Knowledge of
Conservation and
Restoration**

Vol. 6(1) No.15
May 2023

<https://ker.riht.ir>

Pages: 2 to 25

Corresponding Author

Mostafa Rakhshandeh

MA of conservation and
restoration of historical
building, Naqshe- Rostam
historical site, Iran

Email

mostafa_rakhshande@yahoo.com

مستندنگاری، حفاظت و مرمت نقش برجسته ساسانی بهرام دوم در محوطه نقش رستم

مصطفی رخشنده‌خو^{۱*}، حمید فدایی^۲، مسعود انصاری^۳، لیلا رضوی^۴

- * کارشناس ارشد حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی، مجموعه تاریخی نقش رستم، مرودشت، شیراز، ایران
۲. استادیار پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
۳. کارشناس ارشد حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فرهنگی، مجموعه تاریخی نقش رستم، مرودشت، شیراز، ایران
۴. کارشناس حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی، پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، مرودشت، شیراز، ایران

چکیده

نقش برجسته‌های ساسانی از مهمترین آثار تاریخی ایران باستان هستند که محل اصلی نمایش این نوع نقش‌ها استان فارس است. در حدود ۳۰ عدد نقش برجسته ساسانی در استان فارس وجود دارد که موضوع اصلی این نقش برجسته‌ها صحنه‌های القاء قدرت، دیهیم بخشی و یا صحنه‌های جنگ و شکار است. متأسفانه بسیاری از این نقش برجسته‌ها به دلیل این که در فضای باز قرار داشته و عموماً تحت تأثیر شرایط اقلیمی می‌باشند، بسته به نوع سنگ مورد نظر و موقعیت مکانی، در طول سالیان، آسیب‌هایی را متحمل شده‌اند. برنامه مطالعه، مستندنگاری، تهیه طرح حفاظت و مرمت این مجموعه نقش برجسته‌ها از نظر تاریخی برای تاریخ و میراث فرهنگی کشور اهمیت بسیار دارد. بالغ بر ۱۱ عدد از این نقش برجسته‌ها و همچنین کتیبه‌های خطی متعددی در مجموعه نقش رستم قرار دارد که همگی در فضای روباز و در معرض تهاجم عوامل محیطی (بارش باران، باد، دما و غیره) قرار دارند و همه این عوامل باعث فرسایش تدریجی این نگاره‌ها گردیده‌اند. پرسش اصلی در این مقاله در زمینه نحوه و روند مطالعات، آسیب‌شناسی، آسیب‌نگاری و اجرای مرمت یک اثر صخره‌ای بوده است. در جهت جوابگویی به مشکلات نقش برجسته بهرام دوم پس از انجام مستندنگاری و آسیب‌نگاری اثر مطالعات بصورت آزمایشگاهی و میدانی به انجام رسید. در همین باره مطالعات آزمایشگاهی با مطالعه مشخصات فیزیکی، بررسی‌های پتروگرافی و آزمایشات دستگاهی XRF، XRD همراه بوده است. بر اساس این مطالعات نمونه‌های سنگ به طور کامل از کلسیت با مقادیر کمی منگنوکلسیت تشکیل شده است. وقوع هوازدگی فیزیکی و شیمیایی در ساختار سنگ آهک به ایجاد اشکال مختلف آسیب همانند تورق، ترک، شکستگی در سطح نقش برجسته بهرام دوم بوده است. همچنین به منظور حل بخشی از مشکلات فرسایشی بر روی نقش برجسته برخی اقدامات اضطراری حفاظت و مرمت با تمرکز بر استحکام بخشی و مقاوم نمودن سطح در برابر عوامل فرساینده برنامه‌ریزی و اجرا شد.

واژگان کلیدی: نقش برجسته بهرام دوم، مستندنگاری، آسیب‌نگاری، حفاظت

و مرمت، نقش رستم



فصلنامه دانش حفاظت و مرمت

سال ششم، شماره ۱

شماره پیاپی ۱۵، بهار ۱۴۰۲

<https://kcr.richt.ir>

صفحات: ۲ تا ۲۵

نویسنده مسئول

مصطفی رخشنده‌خو

کارشناس ارشد حفاظت و مرمت ابنیه
تاریخی، مجموعه تاریخی نقش رستم،
مرودشت، شیراز، ایران

رایانامه

mostafa_rakhshande@yahoo.com

مقدمه

۱۳۱۴، ص. ۳۲۴). لوکونین این نظریه را تایید می‌کند (لوکونین، ۱۳۵۰، ص. ۲۶)، و فون گال نیز نقش را به بهرام چهارم نسبت می‌دهد (فون گال، ۱۳۷۸، ص. ۴۵). شهبازی نگاره پایینی را به احتمال ولی نگاره بالایی را به قطعیت به بهرام دوم منسوب دانسته است (شاپور شهبازی، ۱۳۹۳، ص. ۲۰۸). او تاریخ این سنگ تراشی را به حدود ۲۸۵ میلادی تخمین زده‌اند (شاپور شهبازی، ۱۳۵۷، ص. ۱۱۶).

نقش پایین از هر لحاظ با نقش فوقانی ارتباط دارد به همین جهت آن را به بهرام انتساب داده‌اند. در این نقش فرمانروایی سواره با نیزه‌ای بلند دشمن را از پای در می‌آورد. لوکونین این نقش را در ادامه نقش پیشین و منسوب به بهرام دوم دانسته است (لوکونین، ۱۳۵۰، ص. ۲۶). اشمیت احتمال داده که وی شاهزاده بهرام است که بعد از پدر به مدت چهار ماه به عنوان بهرام سوم بر تخت نشست. تاریخ تراشیدن این نقش درست معلوم نیست. شاید که با جنگ دو جبهه‌ای بهرام دوم مناسبت داشته باشد و آن را به حدود ۲۸۵ میلادی بتوان تخمین زد (شاپور شهبازی، ۱۳۵۷، ص. ۱۱۷). ابعاد و اندازه نقش برجسته در جدول ۱ ارایه گردیده است. این اثر، به‌ویژه بخش بالای آن که طی گذار زمان بیشتر در دسترس بوده به‌شدت آسیب دیده است و علت کمتر آسیب دیدن بخش زیرین، مدفون شدن تدریجی نقش در زیر خاک بوده که در سال ۱۹۳۸ میلادی در کاوش‌های موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو توسط اریک اشمیت نمایان می‌گردد.

جدول ۱. ابعاد و اندازه نقش برجسته بهرام II

عرض	۵۶۰ متر
طول	۶۹۵ متر
عمق نقش برجسته	بین ۳ تا ۲۰ سانتیمتر

مواد و روش‌ها

به عنوان گام نخست قبل از اقدامات حفاظت و مرمت اقدام به مستندنگاری نقش برجسته بهرام دوم گردید.


فرسودگی سنگ فرآیند پیچیده‌ای است که از یک‌سو به تاثیر عوامل متعددی بیرونی مانند مولفه‌های آب و هوایی، نوع و میزان آلاینده‌های هوا، تاثیر عوامل زیستی و از سوی دیگر به خصوصیات درون‌ساختاری سنگ و از جمله ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سنگ بستگی دارد. سنگ‌ها تحت تاثیر عوامل بیرونی و درون ساختاری دچار انواع هوازگی فیزیکی و شیمیایی خواهند شد (Saba et al, 2018). هوازگی فیزیکی باعث ایجاد شکستگی‌های مکانیکی در سنگ شده درحالی‌که هوازگی شیمیایی موجب از هم‌پاشیدگی سنگ در اثر فعل و انفعالات سنگ با مواد شیمیایی می‌گردد (پروین، ۱۳۷۵، ص. ۶). به‌علت ساختار ناهمگن در بخش‌های مختلف یک اثر سنگی، کانی‌های متفاوت با خواص متفاوت می‌توان یافت به‌طوری‌که هر بخش از آن نسبت به عوامل آسیب‌رسان واکنش خاصی نشان می‌دهد. بنابراین آسیب ایجادشده در سنگ می‌تواند حاصل مشارکت چند عامل مخرب باشد که بروز نشانه‌های مشابهی از آسیب و تخریب در سنگ را به دنبال خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که معمولاً تشخیص دقیق عامل مخرب اصلی را با مشکل روبرو می‌سازد. در مرحله تشخیص آسیب‌ها از اطلاعاتی استفاده می‌شود که در طی زمان جمع‌آوری خواهند شد (Fitzner, 2014). این اطلاعات اساس تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های حفاظت خواهند بود. هدف اساسی تشخیص این است که اثر ضمن معرفی، توصیف و تفسیر شده و سرعت تخریب در آن مشخص شود. روش تشخیص شامل آنالیزهای آزمایشگاهی و بررسی‌های میدانی است. اطلاعات مربوط به پیشرفت روند فرسودگی در تشخیص بسیار مهم است.

نقش برجسته بهرام دوم

این سنگ نگاره در زیر آرامگاه داریوش اول قرار دارد و در دو بخش مجزا حجاری شده است و در آن نبرد پیروزمندانه شاهنشاه (احتمالاً بهرام دوم) با دشمنی که هویتش معلوم نیست تصویر گشته است (شکل ۱). در هر دو صحنه شه‌ریارانی اسب‌سوار در نبردگاه در حالتی تصویر شده‌اند که دشمنان خود را نگون‌سار کرده‌اند. کریستین سن با تأکید بر نظریه هرتسفلد، این نقش را بهرام دوم معرفی می‌کند (کریستین سن،

بعدی از بدنه و پیرامون کوه نقش رستم بدون و پس از تلفیق با بافت طبیعی و تهیه مدل‌های سه بعدی و رنگی از نقش بهرام دوم (شکل ۱ و ۲). نهایتاً تصویر تخت رقومی شده از نقش برجسته ایجاد گردید.

مستندنگاری نقش برجسته بهرام دوم با همکاری شرکت نقشه‌برداری فرانگار پیمایش و با استفاده از لیزر اسکنر و فتوگرامتری دیجیتال انجام شد. داده‌های به‌دست آمده پردازش گردید و در نهایت خروجی‌های زیر به دست آمدند: تهیه مدل‌های ابر نقطه سه



شکل ۱. بالا: تصویر هوایی از محوطه نقش رستم و موقعیت نقش بهرام دوم، پایین: مدل ابر نقطه سه بعدی تهیه شده از بدنه کوه نقش رستم و نقوش برجسته آن بدون بافت طبیعی با استفاده از تکنولوژی لیزر اسکن سه بعدی و موقعیت نقش برجسته بهرام دوم بر روی مدل (منبع: مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، تهیه شده توسط آقای ضیاء دیلمی پور شرکت مهندسی فرانگار پیمایش)



شکل ۲. مدل ابر نقطه سه‌بعدی نقش برجسته بهرام دوم بدون بافت و پس از تلفیق با بافت طبیعی (منبع: مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، تهیه شده توسط آقای ضیاء دیلمی پور شرکت مهندسی فرانگار پیمایش)

علوم دانشگاه شیراز (مدل دستگاه D8- ADVANCE شرکت Bruker) انجام شده است. همچنین آزمون‌های فیزیکی سنگ و از جمله اندازه‌گیری دانسیته و مقاومت فشاری نمونه‌های سنگ طبق استاندارد ASTM C170 در آزمایشگاه فنی و مکانیکی خاک استان فارس انجام شد.

یافته‌ها و بحث در نتایج


الف) مطالعه مقاطع نازک سنگ

بر اساس مطالعات سنگ‌شناسی مقاطع نازک نمونه‌ها، سنگ‌ها از گونه آهکی (Limestone) بوده و غالباً از بافت سنگ‌دانه‌ای (Grainstone) برخوردارند. وجود این بافت بدان معناست که بخش عمده اجزاء تشکیل‌دهنده سنگ را دانه‌ها یا ذرات کربنات (Allochems) تشکیل داده‌اند و زمینه (Matrix) و سیمان کربنات (Cement) به میزان کمتری در بافت سنگ حضور دارند. از دیدگاه نوع ذرات تشکیل‌دهنده، قطعات مختلف فسیلی نظیر دوکفه‌ای‌ها (Bivalves) جلبک‌های سبز (Green algae)، فرامیفرای بنتیک (Benthic foraminifera) و خارپوستان (Echinoderms) و نیز اجزاء غی اسکلتی شامل پلوئیدها (Peloid) در این نمونه‌ها حضور دارند. با توجه به شباهت بافتی و محتوای ذرات تشکیل‌دهنده نمونه‌ها، محیط رسوب‌گذاری آن‌ها به‌طور یکسان در پشته‌های پر انرژی زیر آبی موسوم به شول (Shol) بوده است. مهمترین فرآیندهای پس از رسوب‌گذاری دیاژنزی (Diagenetic) مشاهده شده در این نمونه‌ها عبارتند از اشکال مختلف: سیمانی شدن^۱، فشردگی مکانیکی^۲، نوشکلی شدن^۳، میکرایتی شدن^۴ و شکستگی^۵ (شکل ۴ و ۵).

هدف اصلی این اقدامات ثبت و ضبط وضعیت اثر قبل از حفاظت بود. هدف دیگر این بود که بستری مطمئن برای آسیب‌نگاری دقیق نقوش را فراهم شود و همچنین در آینده نیز امکان پایش تغییرات و آسیب‌های احتمالی در نقوش مهیا گردد. در آسیب‌نگاری نقش برجسته، انواع پدیده‌های وابسته به تخریب شیمیایی و فیزیکی سنگ که بر اساس الگوهای استاندارد کمیته سنگ ایکوموس معرفی شده‌اند (ICOMOS-2008, ISCS)، شناسایی و دسته‌بندی گردید و بر روی تصاویر تخت و نقشه‌های حاصل از آن لکه‌گذاری شدند. همچنین به منظور شناسایی کیفی و کمی سنگ بستر نقش برجسته، نمونه‌های کوچکی از بیرون از قاب نقش برجسته و از بستر صخره نمونه‌برداری و مورد آنالیز قرار گرفت. نمونه‌ها مشتمل بر ۴ نمونه بودند (شکل ۳) که یکی از آنها فاصله دورتری از بدنه صخره برداشت گردید و آزمایش‌های مختلف سنگ‌شناسی با میکروسکوپ پولاریزان نوری، آزمون‌های فیزیکی انجام شد و همچنین ترکیب و عناصر سازنده سنگ با روش دستگاهی XRD و XRF مورد شناسایی قرار گرفت. لازم به ذکر است آنالیز XRF در دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران و بر اساس استاندارد مرجع آزمون ASTM ۱۳-۱۶۲۱ E و آنالیز XRD نیز در آزمایشگاه دانشکده




شکل ۳. نقش نبرد بهرام در نقش رستم و محل‌های نمونه‌برداری از سنگ



شکل ۴. تصاویر مقاطع نازک از نمونه سنگ شماره ۱ با نتایج پتروگرافی زیر:

سنگ‌شناسی: سنگ آهک؛ **رخساره:** گرینستون اسکلتی - پلوئیدی؛ **اجزاء اسکلتی:** دوکفه‌ای، جلبک سبز، فرامینفرای بنتیک، خرده‌های خارپوستان؛ **اجزاء غیر اسکلتی:** پلوئید؛ **محیط رسوبی:** پشته‌های زیرآبی (شول)؛ **فرآیندهای دیاژنزی:** سیمانی شدن (هم‌بعد، رشد هم‌محور، هم‌ضامت)، میکرایتی شدن، فشردگی شیمیایی؛ **نوع حفرات:** فاقد حفرات قابل مشاهده؛ **شکستگی:** ریزشکستگی پر شده با سیمان کلسیتی درشت‌بلور



شکل ۵. تصاویر مقاطع نازک از نمونه سنگ شماره ۴ با نتایج پتروگرافی زیر:

سنگ‌شناسی: سنگ آهک؛ **رخساره:** گرینستون اسکلتی؛ **اجزاء اسکلتی:** دوکفه‌ای‌ها، جلبک سبز، فرامینفرای بنتیک؛ **اجزاء غیر اسکلتی:** پلوئید؛ **محیط رسوبی:** پشته‌های زیرآبی (شول)؛ **فرآیندهای دیاژنزی:** فشردگی مکانیکی و شیمیایی (رگچه انحلالی و استیلولیت)، سیمانی شدن، میکرایتی شدن؛ **نوع حفرات:** فاقد حفرات قابل مشاهده؛ **شکستگی:** ریزشکستگی‌های پر شده با سیمان کلسیتی درشت‌بلور

بر روی تعداد ۱۰ نمونه سنگ که از بستر کوه نقش رستم در خارج از عرصه آثار تاریخی نمونه‌برداری شده بود، آزمون‌هایی همچون اندازه‌گیری میزان دانسیته و

ب) بررسی مشخصات فیزیکی

علاوه بر مطالعه بر روی مقاطع نازک نمونه‌های سنگ، به جهت شناخت مشخصات فیزیکی سنگ‌ها،

جدول ۲. نتایج اندازه‌گیری دانسیته و مقاومت فشاری تک‌محوری نمونه‌های سنگ در محوطه تاریخی نقش رستم

مقاومت فشاری نمونه Kg/cm ²	دانسیته نمونه g/cm ³	بار در لحظه شکست نمونه Kg	نسبت قطر به ارتفاع	ورن نمونه g	حجم نمونه cm ³	سطح مقطع cm ²	ابعاد نمونه (قطر/ ارتفاع)	استاندارد آزمایش	شرایط آزمایش	نوع و تعداد نمونه
۶۳۷.۸	۲.۵۲۱	۱۲۵۱۴.۶	۱.۰۰۰	۲۴۷.۴	۹۸.۱۳	۱۹.۶۳	۵ × ۵	ASTM C170	در حالت خشک	میانگین ۵ نمونه سنگ
۴۴۹.۶	۲.۵۷۲	۸۸۲۲	۱.۰۰۰	۲۵۲.۴	۹۸.۱۳	۱۹.۶۳	۵ × ۵	ASTM C170	در حالت غرقاب	میانگین ۵ نمونه سنگ


ارسال گردید (شکل ۶). بر اساس نتایج بدست آمده همه نمونه‌های مطالعه شده، به طور کامل از کانی کلسیت (CaCO₃) با مقادیر کمی منگنوکلسیت (Manganocalcite) با فرمول شیمیایی Ca,MnCO₃ تشکیل شده‌اند (شکل ۶، جدول ۳). منگنوکلسیت، نوعی کلسیت غنی از منگنز است که رنگ صورتی به این ماده معدنی می‌دهد.

با توجه به نتایج آنالیزهای عنصری با دستگاه فلورسانس پرتو ایکس (XRF)، اکسید کلسیم دارای بیشترین مقدار در نمونه‌های سنگ است و سایر اکسیدها (اکسید آهن، اکسید منیزیم، اکسید سیلیسیم، اکسید آلومینیوم و اکسید پتاسیم) با مقادیر زیر یک درصد به‌عنوان عناصر فرعی کم‌مقدار در نمونه‌های

مقاومت فشاری سنگ‌ها انجام گردید. نتایج آزمایشات مقاومت فشاری نمونه‌های سنگ برداشت شده از کوه نقش رستم را در حالت خشک ۶۳۷.۸ Kg/cm² نشان داد. میزان دانسیته نمونه‌های سنگ نیز در همین حالت مقدار 2.521 g/cm³ است. همچنین اندازه‌گیری دانسیته و مقاومت فشاری سنگ‌های محوطه در شرایط غرقابی نیز اندازه‌گیری شد که نشان‌دهنده افت نسبتاً زیادی در میزان مقاومت فشاری نمونه‌ها (449.6 Kg/cm²) است (جدول ۲).

نچ) مطالعه عناصر و ترکیبات شیمیایی

آنالیز پراش اشعه ایکس بر روی ۴ نمونه انجام گرفت. بدین منظور، از نمونه‌های سنگی، پودر تهیه شده و سپس جهت انجام آنالیز به آزمایشگاه مربوطه



شکل ۶. دو نمودار حاصل از آنالیز پراش سنجی پرتو ایکس (XRD) بر روی دو نمونه

جدول ۳. نتایج شناسایی عناصر و ترکیبات شیمیایی نقش برجسته به روش XRF و XRD

نتایج درصد ترکیب شیمیایی (XRF)							نتایج ترکیب کیفی (XRD)	مکان نمونه برداری
Fe ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	L.O.I		
۰.۴۶	۵۴.۸	۰.۰۷	۰.۸۹	۰.۳۳	۰.۳۵	۴۳.۱	- Calcite CaCO ₃	نمونه شماره ۱
۰.۰۶	۵۵.۵۵	۰.۰۱	۰.۰۵	۰.۰۹	۰.۲۲	۴۴.۰۲	(high)	نمونه شماره ۲
۰.۰۶	۵۵.۷	۰.۰۱	---	۰.۰۳	۰.۲۲	۴۳.۹۸	-Manganocalcite	نمونه شماره ۳
۰.۰۲	۵۵.۸	۰.۰۱	---	۰.۰۲	۰.۱۵	۴۴.۰	(Ca,Mn)CO ₃ (low)	نمونه شماره ۴

سنگی منطقه و به ویژه در محوطه تاریخی نقش رستم باشد (جدول ۴). بر اساس این آمار میانگین تعداد روزهای با دمای زیر صفر و شرایط یخبندان در طول دوره آماری که عمدتاً در ماه‌های آذر لغایت اسفندماه حادث می‌گردد ۵۴ روز ثبت شده است. بر اساس داده‌ها سردترین ماه سال دی‌ماه با میانگین درجه حرارت ۶/۸- درجه سانتی‌گراد است. تحلیل این شرایط دمایی با لحاظ میزان بارندگی در همین دوره آماری می‌تواند حاکی از نقش مخرب و فرساینده دمایی در یخ‌بر شدن سطوح متخلخل سنگ باشد. آب از جمله مواد نادری است که بر اثر انجماد افزایش حجم (انقباض حجمی حدود ۹٪) پیدا می‌کند. در این فرآیند جریان آب توسط خیلی از کانی‌های سنگ جذب می‌شود، به داخل درزه‌های ریز نفوذ کرده و آن‌ها را باز می‌کند و به این ترتیب نفوذ آب در لوله‌های مویینه آسان‌تر شده و به درون ساختار سنگ هدایت می‌شود. با افت شدید دما، آب در لوله‌های مویینه باز سطحی منجمد شده و باعث انتقال فشار به لوله‌های مویینه درونی می‌گردد.

در محوطه نقش رستم در فصل‌های بارشی، جریان‌های آب بر روی نقوش برجسته و در مجاورت آن‌ها مشاهده می‌شود که به علت ایجاد روان‌آب در بخش‌های بالایی نقش برجسته‌ها است و منجر به آب‌شستگی و آسیب‌های رطوبتی می‌گردد. آمار وضعیت بارش سالانه که از ایستگاه هواشناسی تخت‌جمشید استنتاج شده است، نشان می‌دهد که در چهار ماه

سنگ حضور دارند (جدول ۳). کاهش وزن ناشی از احتراق (میزان L.O.I) در همه نمونه‌ها بسیار بالا است که نشان‌دهنده بالا بودن مواد فرار و مولکول‌های آب در نمونه‌های سنگ است. بنابراین نمونه‌ها تقریباً آهک با خلوص خوب، کم سیلیس، کم دولومیت (بیشتر کلسیت) همراه با اکسیدهای آهن هستند.

عوامل آسیب‌رسان به نقش برجسته

مهمترین عواملی که سبب بروز فرسایش و ازهم‌گسیختگی بستر صخره‌ای نقوش برجسته در محوطه تاریخی نقش رستم شده‌اند را می‌توان در قالب عوامل محیطی و اقلیمی و ویژگی‌های درون ساختاری سنگ به شرح زیر دسته‌بندی و مورد بررسی قرار داد.

الف) عوامل محیطی و اقلیمی

مهمترین عوامل اقلیمی تاثیرگذار در فرسایش نقوش برجسته محوطه نقش رستم و از جمله در فرسایش نقش برجسته بهرام دوم مولفه‌های آب و هوایی و از جمله بارندگی، رطوبت، تغییرات دمایی و فرسایش‌های بادی بوده است. برخی از این عوامل که مقادیر آن در دوره آماری ۱۳۷۷-۱۳۹۹ شمسی در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تخت جمشید واقع در فاصله ۱۰ کیلومتری از محوطه نقش رستم، ثبت گردید است می‌تواند نشانگر تاثیرات مخرب این عوامل در فرسایش ساختارهای

جدول ۴. میانگین اقلیمی عوامل آب و هوایی در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تخت جمشید در دوره آماری ۱۳۷۷-۱۳۹۹

(منبع: آرشیو ایستگاه هواشناسی تخت جمشید)

دراز مدت	میانگین نرجه حرارت					رطوبت نسبی ماهانه %			بارندگی میلیمتر			رابع برف	تغییر (میلیمتر)	ساعت آفتابی	تعداد روز بختان	متوسط مرکزیم باد	
	حدائق نما	حدائق نما	متوسط نما	حدائق مطلق	روز	حدائق مطلق	روز	حدائق مطلق	مقدار	تعداد روز	تعداد بارش					مجموع ماهانه	جمع ماهانه
فروردین	6.8	22.1	14.4	-2.2	31.4	36	78	57	50.1	7	65.3	0	135.0	257.3	1	261	11
اردیبهشت	11.1	28.5	19.8	1.0	37.0	27	68	47	11.5	3	28.2	0	200.3	312.9	0	261	11
خرداد	15.9	35.1	25.5	8.6	40.4	16	49	33	0.3	0	3.6	0	297.9	360.4	0	243	10
تیر	20.2	38.2	29.2	12.2	43.0	15	44	29	0.5	0	3.0	0	349.7	350.8	0	270	9
مرداد	20.5	37.4	29.0	14.0	42.0	17	44	30	0.6	0	7.8	0	348.5	348.1	0	195	9
شهریور	16.1	35.1	25.6	8.2	39.4	18	53	35	0.0	0	0.2	0	277.9	334.8	0	260	8
مهر	10.5	30.1	20.3	2.4	37.2	21	62	41	0.6	0	6.1	0	183.5	303.8	0	260	9
آبان	5.4	22.4	13.9	-3.0	29.2	31	72	52	24.6	4	38.3	0	104.3	245.9	2	258	10
آذر	1.4	15.7	8.6	-5.8	24.0	43	84	63	53.1	5	68.2	0	42.8	217.4	12	232	8
دی	-0.4	13.1	6.3	-8.6	24.0	45	85	65	63.4	6	76.2	4	20.9	210.3	19	222	9
بهمن	0.1	14.0	7.1	-8.1	24.7	40	83	62	55.7	6	57.7	1	22.4	226.7	16	234	11
اسفند	3.1	18.2	10.6	-5.0	28.8	35	79	57	35.8	6	42.1	0	83.8	245.3	6	232	11
جمع									296.2	39		5	2067.2	3413.6	54		
معدل	9.2	25.8	17.5			29	67	48		3			5.7	9.4	4	244	10
حدائق مطلق				-8.6													
حدائق مطلق					43.0						76.2						25

در مجاورت رطوبت با ریشه‌دوانی در میان درزه‌های سنگ باعث متلاشی شدن ساختار سنگ‌ها می‌شوند (Moroni & Pitzurra, 2008). همچنین تجمع انواع گیاهان پست اعم از گل‌سنگ و سیانو باکتری علاوه بر تخریب سطوح سنگ، با ایجاد رسوبات و قشرهای تیره رنگ ضمن پوشاندن جزئیات نقوش، بدمنظری نقوش برجسته سنگی را به دنبال دارند.

ب) عوامل درون ساختی سنگ

به طور حتم تحلیل و ارزیابی مولفه‌های آب و هوایی در ایجاد فرسایش به موازات توجه به ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سنگ به عنوان ماده تاثیرپذیر از عوامل فرساینده است که معنادار خواهد بود و می‌تواند به درکی عمیق‌تر از چرخه فرسایش منجر گردد. سنگ به عنوان مصالح متخلخل، بسته به ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خود همچون بافت، تخلخل، میزان سختی و نوع ترکیب شیمیایی می‌تواند متاثر از شرایط محیطی، رفتار مقاومتی متفاوتی را در برابر فرسایش بروز دهد.

بطور مثال افزایش میزان تخلخل در ماندگاری بیشتر

از سال تقریباً بارندگی وجود ندارد و حداکثر بارش‌ها طی ماه‌های بهمن، دی و آذر صورت می‌پذیرد (جدول ۴). عامل بسیار مهم دیگر در فرسایش نقوش برجسته در نقش رستم تغییرات دمایی در مدت شبانه روز است. از آنجایی که سنگ‌ها عموماً اجسامی ناهمگن هستند، تغییرات دما به طور یکسان در تمام جهات سنگ پخش نمی‌شود و لذا قسمت‌های بیرونی هم زودتر گرم و هم زودتر سرد می‌شوند که این عمل سبب ایجاد نیروهایی در سنگ می‌شود که در دراز مدت برای سنگ زیان‌بار است. در اثر این پدیده در سنگ، ریزگسستگی‌هایی ایجاد می‌شود که استحکام سنگ را پایین می‌آورد

اقلیم نیمه خشک مرودشت، با اختلاف دمای فاحش شب و روز همراه است. این اختلاف دما، با انقباض و انبساط سطح سنگ منجر به تخریب و ایجاد ریزگسستگی‌هایی در سطح سنگ می‌گردد. به موازات تاثیر عوامل آب و هوایی و اقلیمی، رشد عوامل بیولوژیکی در محوطه و بر سطوح سنگی از دیگر دلایل فرسایش تزیینات و نقوش سنگی بوده است. این دسته از عوامل محیطی در قالب گیاهان عالی



شکل ۷. تصویر تخت تهیه شده از نقش برجسته بهرام دوم در محوطه تاریخی نقش رستم

نقش رستم، نخستین گام در جهت تدوین و اجرای طرح حفاظت و مرمت، مستندنگاری نقش برجسته ساسانی بهرام دوم و سپس آسیب‌نگاری سطح نقش بوده است. هدف‌گذاری در نوع استفاده از داده‌های حاصل از مستندنگاری می‌تواند در انتخاب مقیاس، روش و ابزار مستندنگاری از اهمیت زیادی برخوردار باشد. همانگونه که در بخش مواد و روش‌ها اشاره گردید به منظور استفاده از مستندنگاری نقوش در پایش‌های آتی نقوش برجسته و همچنین استفاده در آسیب‌نگاری سطح نقوش سنگی، به دقت نسبتا بالا نیاز بود.

لذا اقدام به فتوگرامتری نقوش با استفاده از لیزر اسکنر زمینی و فتوگرامتری دیجیتال گردید و داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای نقشه‌برداری، فتوگرامتری و نمایه‌سازی، پردازش گردید و در نهایت تصاویر رقومی شده تخت و بدون پرسپکتیو اورتوفتو (Ortho photo) از نقش برجسته بهرام دوم تهیه گردید (شکل ۷).

پس از تهیه مستندات، کارگاه مجهزی به منظور دسترسی به نقاط مختلف نقش برجسته طراحی و احداث گردید. این کارگاه امکان معاینه کلیه نقوش را برای آسیب‌نگاری عوارض در سطوح مختلف نقش از نزدیک میسر نمود. لذا عوارض و آسیب‌های وارده به سطح سنگ و نقوش بر روی تصویر تخت منتقل گردید.

رطوبت درون بافت سنگ تاثیرگذار بوده و تغییرات رفتاری آب در سنگ را به دنبال خواهد داشت که خود در نقل و انتقال بیشتر نمک‌های محلول در بافت سنگ تاثیرگذار است (Price, 1996).

بررسی‌های آزمایشگاهی و سنگ‌شناسی بر روی بستر صخره‌ای نقوش برجسته در نقش رستم فارس نشان‌دهنده نرمی سنگ‌های منطقه است. بخشی از این فرسایش‌پذیری مربوط به ماهیت آهکی و کلسیتی این سنگ‌ها و انحلال تدریجی آن در مقابل رطوبت و بارندگی است. بسیاری از منافذ رطوبتی (Opening) بر روی نقوش آرامگاهی در نقش رستم که در طول سال رطوبت را به سطح نقوش برجسته هدایت می‌کند در نتیجه نفوذ رطوبت و انحلال تدریجی سنگ‌ها، ایجاد شده است.

اسیدی‌شدن جریان بارندگی که حتی در شرایط معمول می‌تواند نتیجه واکنش‌های شیمیایی بین گازهای فعال اتمسفری و قطرات باران باشد مسئله بسیار مهمی است که انحلال سنگ‌های آهکی را در برابر بارندگی‌ها سرعت و شدت می‌بخشد (Amoroso & Vasco, 1983) و باعث ایجاد هوازدگی شیمیایی در نقوش برجسته و سنگ نبشته‌های تاریخی واقع در فضای باز می‌گردد.

از سویی با توجه به افزایش مراکز ایجاد آلاینده‌ها در منطقه نقش رستم و به ویژه نزدیکی مجتمع پتروشیمی مرودشت به این محوطه سنگی می‌توان انتظار داشت سرعت انحلال در سنگ‌های آهکی در کنار بارندگی‌های منطقه در محوطه افزایش یابد. در واقع به دلیل مجاورت محوطه نقش رستم با منابع ایجاد آلاینده‌های هوا از جمله محورهای مواصلاتی، کارخانجات، مجتمع پتروشیمی، حجم بالای مصرف علف‌کش‌های شیمیایی در مزارع و دوده ایجاد شده ناشی از آتش‌زدن زمین پس از برداشت سالانه در زمین‌های کشاورزی، هوازدگی شیمیایی نقوش برجسته محوطه در کنار منابع رطوبتی بدیهی به نظر می‌رسد (فدایی، ۱۳۹۹).

روند آسیب‌نگاری در نقش ساسانی بهرام دوم

با توجه به بررسی عوامل آسیب‌رسان در محوطه

تهیه نقشه‌های آسیب‌نگاری

پس از بررسی انواع آسیب‌های وارده به نقش بهرام دوم، مهمترین آسیب‌ها ذیل پنج گروه اصلی دسته‌بندی و هر یک از آسیب‌های پنج‌گانه به اجزای ریزتری تقسیم شدند (جدول ۵). در دسته‌بندی آسیب‌ها تلاش گردید انواع پدیده‌های وابسته به تخریب شیمیایی و فیزیکی سنگ بر اساس الگوهای استاندارد کمیته سنگ ایکوموس شناسایی و به صورت کمی دسته‌بندی شود (ورگس بلمین، ۱۳۹۰؛ ICOMOS-ISCS, 2008). همچنین برای هر یک از

آسیب‌ها راهنمای مشروح تهیه شد تا به مستندنگار در جهت تشخیص بهتر آسیب‌ها، تفکیک و انتقال آنها بر روی نقشه‌های خطی که از تصاویر تخت تهیه شده بود، کمک نماید. بنابراین پس از مشخص نمودن محدوده آسیب‌ها، اطلاعات خام برداشت شده در محیط نرم‌افزاری اتوکد بر روی طرح خطی مستخرج از تصاویر رقومی شده منتقل گردید و امکان آن فراهم شد تا لایه‌های مختلفی از آسیب در قالب نقشه‌های مجزا و یا در قالب یک نقشه یکپارچه با امکان پردازش هر یک موارد آسیب قابل استفاده گردد (شکل‌های ۸ تا ۱۵).


جدول ۵. دسته‌بندی، شرح و علل شکل‌گیری انواع آسیب‌ها در آسیب‌نگاری نقش برجسته بهرام دوم (بر اساس الگوهای استاندارد ارایه شده توسط کمیته بین‌المللی سنگ ایکوموس. ماخذ: ورگس بلمین، ۱۳۹۰)

گروه آسیب	شکل آسیب	شرح آسیب	علل شکل‌گیری آسیب
تغییر رنگ و رسوب Discoloration & Deposit	پوسته بستن (Encrustation)	لایه معدنی فشرده، سخت و چسبیده به سنگ با ریخت شناسی سطحی و رنگ معمولاً متفاوت از سنگ	غالباً از مواد جابجا شده توسط آب تراوشی به وجود آمده و ناشی از خود اثر می‌باشند.
	ناحیه مرطوب (Moist area)	تیرگی سطح مربوط به رطوبت یا شکل‌ها و گستردگی‌های متناسب با منشا اصلی خود.	رطوبت صعودی، رفتار جذب رطوبت ناشی از حضور نمک‌ها، میعان
	رسوب (Deposit)	تجمع مواد قشری یا ضخامت متغیر و فاقد چسبندگی به سطح سنگ	دوده و غبار، شره رنگ یا ملاط، آئروسول نمک دریا و مواد پاشیده شده، فضولات پرنده و خفاش
از دست دادن مواد Material loss	بخش‌های مفقود (Missing part)	فضای خالی در جایی که از قبل وجود داشته است. قسمت‌های برجسته مجسمه‌ها بخش‌های رایج مفقود هستند.	عموماً در اثر فعالیت انسان و یا فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی سنگ
	فرسایش نامنظم (Differential Erosion)	تخریب غیر یکنواخت، زمانی رخ می‌دهد که فرسایش با سرعت یکسان از قسمتی به قسمت دیگر سنگ پیش نمی‌رود در نتیجه سنگ به صورت نامنظم تخریب می‌گردد. این ویژگی روی سنگ‌های ناهمگن، دارای مناطق سخت تر یا با تخلخل کم دیده می‌شود.	در سنگ‌های ناهمگن، ناشی از حمله انتخابی گلسنگ
جدایش Detachment	لایه لایه شدن (Delamination)	فرآیند جدا شدن لایه‌های سنگ‌های لایه‌ای. این پدیده مربوط به جدایی فیزیکی سنگ به یک یا چندین لایه نازک است. ضخامت و شکل این لایه‌ها متغیر است، این لایه‌ها ممکن است در هر سو نسبت به سطح سنگ جهت یافته باشند.	هوازدهی سنگ‌های لایه‌ای، مانند رسوبی و برخی از سنگ‌های دگرگونی
	تورق یا پوست انداختن (Peeling)	جدایش لایه‌های نازک سنگ که موازی با سطح سنگ می‌باشد. این لایه‌ها ممکن است خمیده یا تاب خورده همانند صفحات کتاب باشند.	هوازدهی سنگ‌های لایه‌ای، مانند رسوبی و برخی از سنگ‌های دگرگونی
	تکه تکه شدن (Fragmentation)	شکست کامل یا جزئی سنگ به اجزایی با ابعاد متغیر که دارای شکل، ضخامت و حجم نامنظم هستند.	به علت قرارگیری بلوک سنگی

علل شکل گیری آسیب	شرح آسیب	شکل آسیب	گروه آسیب
هوازگی و ناپوستگی در سنگ	ترکی که کاملاً در قطعه سنگ امتداد می‌یابد.	شکستگی‌ها (Fracture)	ترک و تغییر شکل Crack & Deformation
حرکات	شکاف برداشتن سنگ در طول صفحات سست، نظیر ریز ترک‌ها یا لایه‌های رسی / سیلتی (لای) در مواردی که عناصر ساختاری به صورت عمودی جهت یافته‌اند.	شکافتگی (Splitting)	
هوازگی، ناپوستگی در سنگ، مشکلات ایستایی، زنگ‌زدن بست‌های فلزی، تجدید بندکشی سخت ملاء، زمان لرزه، آتش، انجماد	درزی شاخص، قابل مشاهده با چشم غیر مسلح، ناشی از جدایی قسمتی از قسمت دیگر	ترک (Carck)	
مرطوب ماندن طولانی مدت بستر زیستگاه طبیعی	بسته‌های پوسته‌ای یا کپه‌ای ارگانیک با ظاهری چرمی (میلی‌متری تا سانتی‌متری) که معمولاً روی قسمت‌های بیرونی رشد می‌کند. گلستگ‌ها غالباً خاکستری، زرد، نارنجی یا سیاه‌اند و اختلافی در ساقه ریشه و برگ نشان نمی‌دهند.	گلستگ (Lichen)	فعالیت‌های زیستی Biological colonization
وجود آب و محل مناسب برای ریشه دوانی گیاه مثل حفرات و یا شکاف‌های موجود در نقش	پوشش گیاهی زنده که در حالت کامل رشد، دارای ریشه، ساقه و برگ است. گرچه برخی اوقات تنها شامل برگ می‌گردد.	گیاه آلی (Plant)	




شکل ۸. آغاز آسیب‌نگاری نقش برجسته بهرام دوم با اجرای شبکه‌بندی بر روی تصویر تخت (چپ) و ترسیم آسیب‌ها بر روی هر یک از شیت‌ها (راست)



LEGEND	راه‌نمای نقشه
Moist area	ناحیه مرطوب
PROJECT	نام پروژه
Highlighting the Damages on the Rock-Relief of Bahram II	آسیب‌نگاری نقش برجسته بهرام دوم
CUSTOMER	کارفرما
Persepolis World Heritage Site	پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
TITLE	عنوان نقشه
Damages of Discoloration & Deposit	آسیب‌های تغییر رنگ و رسوب
SPECIFICATIONS	مشخصات فنی
Map Unit: Meter	واحد نقشه: متر
Sheet Number: 2	شماره برگه نقشه: ۲
Drawing Date: December 2020	تاریخ ترسیم: ۹۹
PREPARED BY	مجری
Technical Office of Naqsh-e Rostam Historical Site	دفتر فنی مجموعه تاریخی نقش رستم

شکل ۹. آسیب‌نگاری "ناحیه مرطوب" بر روی نقش برجسته (در گروه آسیبی تغییر رنگ و رسوب)، شرح و علل شکل‌گیری آسیب در جدول ۵



گلستگ
 بستره های پوسته ای یا کپه ای از گتیبند گیاهی با ظاهری چروقی میلی-متری تا سانتی متری که معمولاً روی قسمت های بیرونی رشد میکنند. گلستگ ها غالباً خاکستری، زرد، نارنجی یا سیاه اند و اختلافی در ساقه ریشه و برگ نشان نمی دهند.


LEGEND	راهنمای نقشه
Lichen	گلستگ
PROJECT	نام پروژه
Highlighting the Damages on the Rock-Relief of Bahram II	آسیب نگاری نقش برجسته بهرام دوم
CUSTOMER	کارفرما
Persepolis World Heritage Site	پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
TITLE	عنوان نقشه
Damages of Biological Colonization	آسیب های فعالیت های زیستی
SPECIFICATIONS	مشخصات فنی
Map Unit: Meter	واحد نقشه: متر
Sheet Number: 12	شماره برگ نقشه: ۱۲
Drawing Date: December 2020	تاریخ ترسیم: دسامبر ۲۰۲۰
PREPARED BY	تهیه کننده
Technical Office of Naqsh-e Rostam Historical Site	دفتر فنی مجموعه تاریخی نقش رستم

شکل ۱۰. آسیب نگاری "گلستگ" بر روی نقش برجسته (در گروه آسبیبی فعالیت های زیستی)، شرح و علل شکل گیری آسبیب در جدول ۵



LEGEND	راه‌نمای نقشه
Missing part	بخش‌های کسود
PROJECT	نام پروژه
Highlighting the Damages on the Rock-Relief of Bahram II	آسیب‌نگاری نقش برجسته بهرام دوم
CUSTOMER	کارفرما
Persepolis World Heritage Site	پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
TITLE	عنوان نقشه
Damages of Material loss	آسیب‌های از دست دادن مواد
SPECIFICATIONS	مشخصات فنی
Map Unit: Meter	واحد نقشه: متر
Sheet Number: 4	شماره برگ نقشه: 4
Drawing Date: December 2020	تاریخ ترسیم‌بندی: ۹۹
PREPARED BY	مجری
Technical Office of Naqsh-e Rostam Historical Site	دفتر فنی مجموعه تاریخی نقش رستم


شکل ۱۱. آسیب‌نگاری "بخش‌های مفقود" بر روی نقش برجسته (در گروه آسیبی از دست‌دادن مواد)، شرح و علل شکل‌گیری آسیب در جدول ۵



لايه لايه شدن
جدا شدن فيزيكي لايه هاي سنگ موزاي يا سطح سنگ

LEGEND	راهنمای نقشه
Delimitation.....	لايه لايه شدن.....
PROJECT	نام پروژه
Highlighting the Damages on the Rock-Relief of Bahram II	آسيب نگاري نقش برجسته بهرام دوم
CUSTOMER	کارفرما
Persepolis World Heritage Site	پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد
TITLE	عنوان نقشه
Damages of Detachment	آسيب هاي جدایش
SPECIFICATIONS	مشخصات فني
Map Unit: Meter	واحد نقشه: متر
Sheet Number: 6	شماره برگه نقشه: 6
Drawing Date: December 2020	تاريخ ترسيم: دسامبر ۲۰۲۰
PREPARED BY	مجري
Technical Office of Naqsh-e Rostam Historical Site	دفتر فني مجموعه تاريخي نقش رستم


شکل ۱۲. آسيب نگاري "لايه لايه شدن" بر روی نقش برجسته (در گروه آسيبي جدایش)، شرح و علل شکل گيري آسيب در جدول ۵



شکستگی
ترکی که کاملاً در قطعه سنگ امتداد می‌یابد


LEGEND	راهنمای نقشه
Fracture	شکستگی
PROJECT	نام پروژه
Highlighting the Damages on the Rock-Relief of Bahram II	
آسیب نگاری نقش برجسته بهرام دوم	
CUSTOMER	کارفرما
Persepolis World Heritage Site	
پایگاه میراث جهانی تخت جمشید	
TITLE	عنوان نقشه
Damages of Crack & Deformation	
آسیب های ترک و تغییر شکل	
SPECIFICATIONS	مشخصات فنی
Map Unit: Meter	واحد نقشه: متر
Sheet Number: 9	شماره برگه نقشه: ۹
Drawing Date: December 2020	تاریخ ترسیم: ۹۹
PREPARED BY	مجری
Technical Office of Naqsh-e Rostam Historical Site	
دفتر فنی مجموعه تاریخی نقش رستم	

شکل ۱۳. آسیب‌نگاری "شکستگی‌ها" بر روی نقش برجسته (در گروه آسیبی ترک و تغییر شکل)، شرح و علل شکل‌گیری آسیب در جدول ۵



LEGEND	راهنمای نقشه
Splitting	شکافتگی
PROJECT	نام پروژه
Highlighting the Damages on the Rock-Relief of Bahram II	آسیب نگاری نقش برجسته بهرام دوم
CUSTOMER	کارفرما
Persepolis World Heritage Site	پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
TITLE	عنوان نقشه
Damages of Crack & Deformation	آسیب های ترک و تغییر شکل
SPECIFICATIONS	مشخصات فنی
Map Unit: Meter	واحد نقشه: متر
Sheet Number: 10	شماره برگه نقشه: ۱۰
Drawing Date: December 2020	تاریخ ترسیم: دی ۲۰۲۰
PREPARED BY	مجری
Technical Office of Naqsh-e Rostam Historical Site	دفتر فنی مجموعه تاریخی نقش رستم

شکل ۱۴. آسیب‌نگاری "شکافتگی‌ها" بر روی نقش برجسته (در گروه آسیبی ترک و تغییر شکل)، شرح و علل شکل‌گیری آسیب در جدول ۵



ترک
درزی شاخص، قابل مشاهده با چشم غیر مسلح، ناشی از جدایی قسمتی از قسمت دیگر

LEGEND	راهنمای نقشه
Crack	ترک
PROJECT	نام پروژه
Highlighting the Damages on the Rock-Relief of Bahram II	آسیب‌نگاری نقش برجسته بهرام دوم
CUSTOMER	کارفرما
Persepolis World Heritage Site	پایگاه میراث جهانی تخت جمشید
TITLE	عنوان نقشه
Damages of Crack & Deformation	آسیب‌های ترک و تغییر شکل
SPECIFICATIONS	مشخصات فنی
Map Unit: Meter	واحد نقشه: متر
Sheet Number: 11	شماره برگه نقشه: ۱۱
Drawing Date: December 2020	تاریخ ترسیم‌بندی: ۹۹
PREPARED BY	مجری
Technical Office of Naqsh-e Rostam Historical Site	دفتر فنی مجموعه تاریخی نقش رستم

شکل ۱۵. آسیب‌نگاری "ترک‌ها" بر روی نقش برجسته (در گروه آسیبی ترک و تغییر شکل)، شرح و علل شکل‌گیری آسیب در جدول ۵

عملیات اضطراری حفاظت و مرمت

پس از تکمیل مطالعات آسیب‌نگاری اقدام به تهیه طرح اضطراری حفاظت و مرمت از نقش برجسته گردید. آنچه که اضطراری بودن طرح حفاظتی را توجیه می‌کرد بالا بودن فرسایش در سطح نقش برجسته و لزوم کاهش و کنترل روند تخریب بود. بنابراین چارچوب این طرح انجام مداخلات اندک در بستر فیزیکی اثر در جهت کاهش نرخ فرسودگی و تخریب در نقش برجسته قرار گرفت که با اقداماتی همچون تثبیت و استحکام بخشی سطوح فرسوده همراه بود. در این طرح حفاظتی قطعات فروافتاده نقش برجسته مورد بازسازی قرار نمی‌گرفت و فقط قطعات برجسته نقش که از بستر صخره جدا شده و در معرض فروافتادن بودند، مجدد در محل خود مستحکم می‌شدند. طرح در شورای فنی پایگاه پارسه پاسارگاد به مشورت و نظرخواهی گذاشته شد و نهایتاً جهت اجراء مورد تایید اعضا قرار گرفت. بنابراین با تدوین چارچوب حفاظتی طرح و نوع اقدامات مورد نیاز برای هر دسته از آسیب‌هایی که پیشتر آسیب‌نگاری و مورد بررسی قرار گرفته بود، به منظور کند نمودن روند فرسایش و تخریب در سطح نقش برجسته و پیشگیری از ایجاد آسیب‌های بیشتر، حفاظت اضطراری نقش برجسته آغاز گردید (جدول ۶).

الف) مصالح و مراحل مرمت

جزئیات نقش برجسته تحت تاثیر عواملی همچون یخ‌بر شدن، انبساط و انقباض شدید در اثر تابش مستقیم نور خورشید و وجود ناهمگنی طبیعی ساختار سنگ، دچار آسیب‌هایی نظیر تورق، ترک و ریز ترک و در مواردی پودرشدگی شده بود که عوارض آن در سطح سنگ مشهود بود. بروز هوازدگی شدید در بخش‌هایی از سطح نقش برجسته، باعث متخلخل شدن بیش از حد در سطح سنگ شده بود؛ به گونه‌ای که در بسیاری از نقاط نقش برجسته چسبندگی و پیوستگی ذرات سطحی سنگ تحلیل رفته بود. شکستگی‌ها و فروریختگی در بسیاری از جزئیات برجسته در نقوش، استحکام بخش‌های باقیمانده را تهدید می‌کرد و لازم بود محدوده‌های شکستگی مشخص شده بر روی

نقشه‌های آسیب‌نگاری، تثبیت و مستحکم شوند تا از آسیب به نقوش بخش‌های همجوار آن ممانعت گردد. در تثبیت و استحکام بخشی سطوح هوازده سنگ لازم بود که مواد حفاظتی به عمق هوازده سنگ نفوذ کنند، به گونه‌ای که این اطمینان حاصل گردد که پیوند استواری بین مواد تثبیت‌کننده و سطوح زیرین سنگ ایجاد شده است. به این منظور بایستی چگالی مواد تثبیت‌کننده با افزایش عمق، کاهش یابد تا ارتباط قوی مابین سطح و عمق اثر برقرار گردد. همچنین چنانچه، پوشش‌ها و تثبیت‌کننده‌های محافظ در سنگ‌ها، جاذب گازها و آلاینده‌های موجود در جو و خصوصاً اشعه UV باشند، میزان تخریب سنگ‌های درمان شده می‌تواند به طرز فراوانی افزایش یابد. از این رو مناسب‌ترین ماده استحکام‌بخش، ماده‌ای است که کاملاً در سنگ نفوذ کرده و صرفاً در سطح باقی نماند. امروزه در دنیا جهت تثبیت آثار سنگی از مواد مختلفی استفاده می‌شود (Anderson, 1986, pp. 133-137). مراحل کلی حفاظت و مرمت نقش برجسته بهرام دوم با توجه به موارد یاد شده شامل، پاکسازی سطحی، استحکام بخشی قسمت‌های سست، فرسوده و آسیب‌دیده سنگ و نهایتاً ملاط‌گذاری در محل‌های شکستگی، ترک و کمبود بود.

در انجام حفاظت‌های اضطراری در طرح حاضر از آهک‌های هیدرولیک طبیعی با نام تجاری لدان استفاده شد. ترکیبات آهکی لدان با قابلیت نفوذ و ایجاد چسبندگی لازم به منظور استحکام بخشی و حفاظت از سنگ استفاده می‌شود (www.ctsconservation.com). لدان‌ها با توجه به رنگ و سختی مورد نیاز انواع مختلفی را شامل می‌شوند. آهک‌های هیدرولیک طبیعی منتخب جهت مرمت نقش برجسته دارای نام‌های تجاری، Ledan C30، Ledan MTX و TA1 Ledan بودند که به منظور ساخت ملاط و یا تزریق به درون لایه‌های فرسوده سنگ استفاده شدند. در استفاده از مواد استحکام‌بخش در سنگ‌های مرمت‌شده بایستی نفوذپذیری اثر که همان قابلیت تنفس سنگ است، حفظ گردد. از این رو، سطوح ناپیستی مسدود شوند تا اجازه خروج رطوبتی که در سنگ موجود است فراهم آید. مهمترین ویژگی

جدول ۶. جزئیات پیشنهادی در طرح حفاظت و مرمت نقش برجسته بهرام دوم
(بر اساس الگوهای استاندارد ارایه شده توسط کمیته بین المللی سنگ ایکوموس. ماخذ: ورگس بلمین، ۱۳۹۰)

گروه آسیب	شکل آسیب	شرح آسیب	علل شکل گیری آسیب	درمان
تغییر رنگ و رسوب Discoloration & Deposit	پوسته بستن (Encrustation)	لایه معدنی فشرده، سخت و چسبیده به سنگ با ریختشناسی سطحی و رنگ معمولاً متفاوت از سنگ	غالباً از مواد جابجا شده توسط آب تراوشی به وجود آمده و ناشی از خود اثر می‌باشند.	با توجه به فعال نبودن این آسیب، تنها به حفظ شرایط موجود و جلوگیری از تخریب احتمالی بسنده می‌گردد
	ناحیه مرطوب (Moist area)	تیرگی سطح مربوط به رطوبت با شکل‌ها و گستردگی‌های متناسب با منشا اصلی خود.	رطوبت صعودی، رفتار جذب رطوبت ناشی از حضور نمک‌ها، میعان	حذف عامل آسیب‌رسان
	رسوب (Deposit)	تجمع مواد قشری با ضخامت متغیر و فاقد چسبندگی به سطح سنگ	دوده و غبار، شره رنگ یا ملاح، آئروسول نمک دریا و مواد پاشیده شده، فضولات پرنده و خفاش	پاکسازی به وسیله آب و آب مقطر
از دست دادن مواد Material loss	بخش‌های مفقود (Missing part)	فضای خالی در جایی که از قبل وجود داشته است. قسمت‌های برجسته مجسمه‌ها بخش‌های رایج مفقود هستند.	عموماً در اثر فعالیت انسان و یا فرایندهای فیزیکی و شیمیایی سنگ	به شرط دارا بودن شرایط حفاظت ملاحظه‌کناری
	فرسایش نامنظم (Differential Erosion)	تخریب غیریکنواخت، زمانی رخ می‌دهد که فرسایش با سرعت یکسان از قسمتی به قسمت دیگر سنگ پیش نمی‌رود در نتیجه سنگ به صورت نامنظم تخریب می‌گردد. این ویژگی روی سنگ‌های ناهمگن، دارای مناطق سخت‌تر یا با تخلخل کم دیده می‌شود.	در سنگ‌های ناهمگن، ناشی از حمله انتخابی گل‌سنگ	*****
جدایش Detachment	لایه لایه شدن (Delamination)	فرآیند جدا شدن لایه‌های سنگ‌های لایه‌ای. این پدیده مربوط به جدایی فیزیکی سنگ به یک یا چندین لایه نازک است. ضخامت و شکل این لایه‌ها متغیر است، این لایه‌ها ممکن است در هر سو نسبت به سطح سنگ جهت یافته است.	هوازگی سنگ‌های لایه‌ای، مانند رسوبی و برخی از سنگ‌های دگرگونی	تزریق میکرواکریل ۳۳ با غلظت‌های ۲۰ و ۵۰ درصد
	تورق یا پوست انداختن (Peeling)	جدایش لایه‌های نازک سنگ که موازی با سطح سنگ می‌باشد. این لایه‌ها ممکن است خمیده یا تاب خورده همانند صفحات کتاب باشند.	هوازگی سنگ‌های لایه‌ای، مانند رسوبی و برخی از سنگ‌های دگرگونی	تزریق میکرواکریل ۳۳ با غلظت‌های ۲۰ و ۵۰ درصد
	تکه تکه شدن (Fragmentation)	شکست کامل یا جزئی سنگ به اجزایی با ابعاد متغیر که دارای شکل، ضخامت و حجم نامنظم هستند.	به علت قرارگیری بلوک سنگی	استفاده از تزریق میکرواکریل و TAI (با توجه به میزان فضای خالی پشت شکستگی‌ها)
ترک و تغییر شکل Crack & Deformation	شکستگی‌ها (Fracture)	ترکی که کاملاً در قطعه سنگ امتداد می‌یابد.	هوازگی و ناپیوستگی در سنگ	استفاده از ملاح با آنه بندی ۸۰ و ۵۰
	شکافتگی (Splitting)	شکاف برداشتن سنگ در طول صفحات سست‌نظیر ریز ترک‌ها یا لایه‌های رسی/سلیتی (لای) در مواردی که عناصر ساختاری به صورت عمودی جهت یافته‌اند.	حرکات	استفاده از ملاح دانه‌درشت در عمق شکافتگی‌ها و ملاح با دانه‌بندی ۵۰ جهت نمای اثر
	ترک (Carck)	درزی شاخص، قابل مشاهده با چشم غیر مسلح، ناشی از جدایی قسمتی از قسمت دیگر	هوازگی، ناپیوستگی در سنگ، مشکلات ایستایی، زنگ زدن بست‌های فلزی، تجدید بندکشی سخت ملاح، زمان لرزه، آتش، انجماد	ملاحظه‌کناری با استفاده از دانه بندی ۸۰
فعالیت‌های زیستی Biological colonization	گل‌سنگ (Lichen)	بسته‌های پوسته‌ای یا کپه‌ای ارگانسیم گیاهی با ظاهری چرمی میلی‌متری تا سانتی‌متری که معمولاً روی قسمت‌های بیرونی رشد می‌کند. گل‌سنگ‌ها غالباً خاکستری، زرد، نارنجی یا سیاه‌اند و اختلافی در ساقه ریشه و برگ نشان نمی‌دهند.	مرطوب ماندن طولانی مدت بستر زیستگاه طبیعی	استفاده از الکل ۷۰ درصد
	گیاه آلی (Plant)	پوشش گیاهی زنده که در حالت کامل رشد، دارای ریشه، ساقه و برگ است. گرچه برخی اوقات تنها شامل برگ می‌گردد.	وجود آب و محل مناسب برای ریشه‌دوانی گیاه مثل حفرات و یا شکاف‌های موجود در نقش	حذف فیزیکی گیاه، پرکردن حفره محل رشد

نوع لدان و نوع و رنگ ماده پرکننده، مواد با یکدیگر ترکیب و کاملاً با یکدیگر مخلوط شدند تا پودری یکدست حاصل گردد. سپس ملاط با قرار گرفتن در یک ظرف پلیمری انعطاف‌پذیر، به مقدار مورد نیاز به ترکیب آب اضافه گردید. در قسمت‌هایی از نقش برجسته که نیاز به استحکام بیشتر ملاط نهایی در محل‌های شکسته و یا فرسوده سنگ داشت، مقدار ۵ درصد میکرواکریل نیز در ترکیب آب اضافه گردید. این ترکیب به کمک ابزار اسپاتول به حدی ورز داده شد تا یک ملاط یکدست حاصل گردد.

پیش از ملاط‌گذاری لازم بود محل‌های شکستگی از وجود رسوبات و آلودگی‌های خاکی در سطح و یا حضور گلسنگ‌ها، کاملاً پاکسازی گردد. لذا قبل از شروع عملیات استحکام بخشی و ملاط‌گذاری در سطح نقش برجسته، پاکسازی آن در حد حذف غبار و خاک نشسته بر سطح انجام شد. هنگام ملاط‌گذاری نیز سطح مورد نظر سنگ، مرطوب و پس از پرداخت اولیه ملاط با ابزار اسپاتول، پرداخت نهایی سطح مرمتی به کمک اسفنج مرطوب انجام گردید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که ملاط پس از قرار گرفتن در سطح سنگ تا چند روز به‌طور متوالی نیاز به شرایط مرطوب دارد تا به گیرش نهایی خود برسد و لذا مراقبت‌های لازم پس از تکمیل مرحله ملاط‌گذاری، با مرطوب نمودن متوالی سنگ به ویژه در ساعات گرم روز، انجام گردید و ملاط‌های حفاظتی به گیرش و سختی مورد نظر دست یافتند.

نتیجه‌گیری

موقعیت نقش برجسته بهرام دوم در نقش‌رستم، در فضای باز و در معرض مستقیم شرایط جوی و اقلیمی، زمینه را برای تخریب هرچه بیشتر این اثر مهم تاریخی فراهم آورده است. بارندگی‌های فصلی و موسمی در منطقه با عملکرد مکانیکی (برخورد قطرات آب به سطح سنگ) و همچنین عملکرد شیمیایی (همراهی باران با آلاینده‌های طبیعی و یا مصنوعی انسان)، شرایط لازم برای فرسایش و انحلال تدریجی را در سطح صخره و نقوش برجسته محوطه فراهم آورده است. به خصوص در شرایطی که بارندگی با

لدان‌ها و مواد استحکام‌بخش مورد استفاده در حفاظت و مرمت نقش برجسته بهرام دوم نیز دارا بودن همین ویژگی بوده است.

بنابراین از ملاط تزریقی TA1 برای اتصال قسمت‌های جدا شده در سنگ استفاده شد. لدان TA1 ماده چسباننده بسیار خوبی است که جهت تثبیت ترک‌های پدید آمده طی تورق در لایه‌های درونی سنگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده به‌صورت پودر است که در ترکیب با آب به نسبت ۱ به ۸/۰ به‌صورت محلول در می‌آید و می‌تواند به‌وسیله سرنگ تزریق گردد. با توجه به ساختار متخلخل سنگ، تزریق آهک نقش بسزایی در کنترل روند فرسایش ایفا می‌کند. همچنین از لدان C30 به عنوان یک ماده چسباننده آهکی، در ترکیب با آب و پرکننده‌ها، به‌صورت ملاط یا دوغاب به منظور حفاظت از قسمت‌های از دست‌رفته سنگ استفاده گردید. به منظور مرمت ترک‌های ریز و تثبیت سطوح لایه لایه شده سنگ از تزریق رزین میکرواکریل CV 40 با غلظت ۵ تا ۱۰ درصد به داخل ترک‌ها استفاده گردید. استفاده از این رزین به عنوان یک ماده حلال در آب مناسب، موجب شد ویژگی‌هایی همچون مقاومت فشاری، جذب آب و نفوذپذیری در سنگ درمان شده و بهبود یابد (www.ctsconservation.com).

ب) ملاط‌گذاری

شکستگی‌ها به روش ملاط‌گذاری با آهک‌های هیدرولیک C30 و MTX در ترکیب با پودر سنگ سفیدرنگ به عنوان پرکننده، پوشش یافتند تا از نفوذ رطوبت و در نتیجه افزایش هوازدگی و فرسایش نقوش برجسته جلوگیری شود. به منظور استفاده از ترکیبات آهکی، پرکننده‌هایی همچون پودر سنگ که با ساختار سنگ همگن باشد اضافه می‌گردد. لذا ابتدا ترکیبات با نسبت و دانه‌بندی‌های مختلف با یکدیگر ادغام می‌شوند و به جهت رنگ و میزان سختی ارزیابی می‌شوند. در محوطه نقش رستم با توجه به ساختار آهکی و رنگ سفید سنگ‌ها از پودر سنگ مجدداً، ماسه سیوند به عنوان پرکننده استفاده گردید. نسبت ماده پرکننده به لدان ۲۵/۲ به ۱ بود. پس از انتخاب

عنوان ماده استحکامبخش و همچنین به عنوان ملات حفاظتی استفاده شد. همچنین از تزریق رزین میکرواکریل در تثبیت ریز ترک‌ها و سطوح لایه لایه شده سنگ استفاده گردید. اقدامات حفاظتی باعث گردید ضمن درمان و تثبیت نواحی شکسته و یا سست سنگ، ویژگی‌هایی همچون جذب آب و نفوذپذیری در سنگ بهبود یابد.

سپاسگزاری

نگارندگان از آقایان ضیاء دلمی‌پور و بنیامین احمدی در نقشه‌برداری محوطه نقش رستم و تهیه تصاویر فتوگرامتری از محوطه تشکر مینمایند. از بخش علوم زمین دانشگاه شیراز به دلیل همکاری در تفسیر مقاطع سنگ تهیه شده از محوطه نقش رستم سپاسگزاری می‌گردد. همچنین از آقایان محمد زارع (حافظ) و علیرضا برومندی که در فرآیند حفاظت از نقش برجسته همکاری داشتند قدردانی ویژه می‌گردد.

حامیان مالی و معنوی

حفاظت و مرمت نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم فارس در قالب یکی از برنامه‌های بنیادین حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و زیر نظر مدیر پایگاه و مدیر داخلی محوطه نقش رستم در سال ۱۳۹۹ خورشیدی با اعتبار مالی پایگاه مذکور به انجام رسیده است. همچنین پروژه مستندنگاری محوطه نیز طی سال‌های ۱۳۹۶-۹۷ با اعتبار پایگاه توسط شرکت مهندسی فرانگار پیمایش و پشتیبانی شرکت آلمانی Ingenieurbüro GILAN به انجام رسیده است.

پی‌نوشت‌ها

۱. **سیمانی شدن (Cementation):** این فرآیند به شکل ته‌نشست شیمیایی کربنات کلسیم ($CaCO_3$) در فضای بین ذرات تشکیل‌دهنده سنگ اتفاق می‌افتد و سبب سخت شدن رسوبات و تبدیل شدن آنها به سنگ می‌گردد. انواع سیمان‌های مشاهده شده در نمونه‌ها شامل سیمان رشد اضافی هم محور (Syntaxial)، سیمان هم ضخامت (Isopachous)، سیمان هم‌بعد ریزبلور (Equant) و سیمان درشت بلور (Blocky) پرکننده شکستگی‌ها هستند.

۲. **فشرده‌گی مکانیکی (Mechanical compaction) و شیمیایی (Chemical compaction):** این فرآیندها در پی رسوب‌گذاری طبقات فوقانی و اعمال فشار روباره بر روی

باد همراه است، عموماً لایه‌ای نازک از آب بر روی سطح تشکیل می‌شود که با فشار باد و مکش مویینه به درون بافت سنگ رانده می‌شود. بارندگی و جاری شدن آب باران بر روی سطوح نقش برجسته و بروز دماهای زیر صفر در فصول سرد سال، شرایط لازم برای فرآیند یخ بر شدن و فرسودگی سطح اثر را مهیا نموده است. همچنین موقعیت قرارگیری نقش برجسته دقیقاً در زیر آرامگاه داریوش باعث گردیده که رطوبت نزولی از سینه صخره و از ارتفاعات آرامگاه بر روی نقش برجسته سرازیر گردد، لذا بارندگی و رطوبت را می‌توان مهمترین عامل آسیب‌رسان به نقش برجسته بهرام دوم به‌شمار آورد.

تغییرات دمایی در طول شبانه روز، به دلیل ایجاد تنش در ساختار ناهمگن سنگ و انقباض و انبساط نامتوازن ذرات متشکله آن از دیگر دلایل فرسایش نقش صخره‌ای محوطه نقش رستم بوده است. عوامل زیستی همچون رشد گل سنگ‌ها و نیز ریشه‌دوانی گیاهان در میان درزه‌های سنگ خود از دیگر دلایل فرسایش سطحی و عمقی نقوش برجسته در محوطه نقش رستم بوده است. وزش جریان باد که به‌ویژه در فصل بهار از پایداری و شدت بیشتری برخوردار است باعث گردیده است که در گذر قرن‌ها، جدا شدن بخش‌های سست و هوازده نقوش برجسته از دیواره صخره تسهیل گردد. همه این عوامل طبیعی و بیولوژیکی در کنار بروز آسیب‌های انسانی باعث گردیده بسیاری از نقوش برجسته سنگی در محوطه نقش رستم دچار هوازدگی و فرسودگی در قالب اشکالی همچون ترک‌خوردگی، شکستگی، تورق و لایه لایه شدن سنگ، پوسته شدن و پودری شدن سطحی گردند.

به منظور کنترل فرسایش در سطح نقش برجسته بهرام دوم و کاهش روند فرسودگی، اقدامات اضطراری حفاظت برنامه‌ریزی و همزمان با تدوین طرح حفاظت و مرمت اجرا گردید. این اقدامات بر اساس شناخت آسیب‌ها که به انواع آن در بالا اشاره گردید و پس از انجام مستندنگاری و سپس تهیه نقشه‌های آسیب‌نگارانه به انجام رسید. در اقدامات اجرایی حفاظت از انواع مصالح آهکی موسوم به لدان به

لوکونین، ولادیمیر گریگوریویچ. (۱۳۵۰). تمدن ایران ساسانی. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 ورگس بلمین، ورونیک (سر ویراستار). (۱۳۹۰).
 فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ، کمیته علمی
 بین المللی سنگ ایکوموس. مترجمین: غلامرضا
 وطن خواه و مهدی رازانی. تهران، سازمان انتشارات
 جهاد دانشگاهی

Amoroso, G. G., Vasco, F. (1983). Stone Decay and Conservation: Atmospheric Pollution, Cleaning, Consolidation, and Protection, Elsevier, 453 pages.

Andersson, T. (1986). Preservation of rock carvings and rune-stones. Ed.N.S.Brommelle and P.Smith. London, pp.133-137.

Fitzner, B. (2014). Diagnosis of Weathering Damage on Stone Monuments. Macla 18: Workshop Mineralogía Aplicada. Sevilla: Universidad de Sevilla, 21-28.

ICOMOS - ISCS (2008). Illustrated glossary on stone deterioration patterns. Paris: ICOMOS-ISCS. Pdf format available in the ICMOS website a form the date 08.10.30 at: <http://www.international.icomos.org/publications/stoneglossary.pdf>.

Matero, F. (1995). Cleaninig iron stain removal, and surface reair of architectural marble and crystalline limestone. American Institute of Conservation, 49-68.

Moroni, B., Pitzurra, L. (2008). Biodegradation of atmospheric pollutants by fungi: A crucial point in the corrosion of carbonate building stone. International Biodeterioration & Biodegradation, 62(4), 391. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2008.03.011>.

Price, C. A. (1996). Stone conservation, an overview of current research. Research in Conservation Series. Getty Conservation Institute, USA.

Saba, M., Quiñones-Bolaños, E. E., Barbosa López, A. L. (2018). A review of the mathematical models used for simulation of calcareous stone deterioration in historical buildings. Atmospheric Environment, 180, 156. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.02.043>.

www.ctsconservation.com: <http://www.cts.com>, (بازیابی در 2021).

طبقات زیرین روی می دهد. فشردگی مکانیکی شامل نزدیک شدن دانه ها / اجزاء تشکیل دهنده سنگ، چسبیدن آن ها به یکدیگر و ایجاد مرزهای تماس نقطه ای، خطی و محدب مقعر بین آنهاست. با ادامه افزایش فشار روباره، دانه ها در تماس با یکدیگر دچار انحلال می شوند (انحلال فشاری) که نتیجه آن ایجاد مرزهای انحلالی به شکل رگچه (Solution seam) یا مضرس (Styrolite) در سنگ است.

۳. **نویشکی شدن (Neomorphism):** این پدیده در اثر اعمال فشار و افزایش دما طی تدفین رسوبات و سنگ های رسوبی در آنها اتفاق می افتد و شامل افزایش تدریجی اندازه ذرات زمینه (میکرایت) و تبدیل شدن آنها به میکرواسپار (Micro spar) است. چنین پدیده ای همچنین می تواند هنگام تماس رسوبات و سنگ های کربناته با آب های جوی نیز رخ دهد.

۴. **میکرایتی شدن (Micritization):** این پدیده دیانزری عموماً کمی پس از رسوب گذاری اجزاء سنگ در محیط رسوبی آنها رخ می دهد و طی آن، موجودات ریز میکروسکوپی، دیواره اجزاء بزرگتر را جهت دستیابی به مواد غذایی حفاری کرده و پس از جذب مواد مغذی، بقایای آن را به شکل ذرات تیره رنگ بر روی قطعه بر جای می گذارند. این عمل سبب ایجاد یک غشای تیره رنگ بر روی سطح دانه شده و تشخیص دقیق آن را دشوار می سازد.

۵. **شکستگی (Fracturing):** این فرآیند در پی اعمال نیروهای جهت دار تکنیکی بر روی سنگ ها اتفاق می افتد و موجب شکسته شدن آنها می شود. در نمونه های مطالعه شده، شکستگی های میکروسکوپی پر شده با سیمان کلسیتی در تمامی نمونه ها مشاهده گردید.

منابع

پروین، حسین. (۱۳۷۵). سنگ شناسی رسوبی. دانشگاه پیام نور

شاپور شهبازی، علیرضا. (۱۳۵۷). شرح مصور نقش رستم فارس. تهران: بنیاد تحقیقات هنرهای

شاپور شهبازی، علیرضا. (۱۳۹۳). راهنمای مستند نقش رستم. تهران: سفیران

فدایی، حمید. (۱۳۹۹). پایش ساختاری و محیطی میراث صخره ای در محوطه تاریخی نقش رستم به منظور شناخت میزان تاثیر آلاینده های هوا بر سنگ های آهکی. رساله دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان

فون گال، هوبرتوس. (۱۳۷۸). جنگ سواران. مترجم فرامرز نجد سمیعی. تهران، نسیم دانش

کریستین سن، آرتور. (۱۳۱۴). وضع ملت، دولت و دربار دوره شاهنشاهی ساسانی. مترجم مجتبی مینوی. تهران، کمیسیون معارف