



استحکام بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک^۱

کلیفورد ا. پرایس

برگردان: عاطفه شکفته؛ امید عودباشی. دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

(مکاتبات با نویسنده: c.price@ucl.ac.uk)

(مکاتبات با مترجم: a.shekofte@au.ac.ir)


۱- مقدمه

امکان استحکام بخشی سنگ آهک تخریب شده به واسطه آهک، در سال های گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این فرآیندی است که امکان فهم خیلی راحتی دارد، زیرا چه چیزی می تواند طبیعی تر از آهک برای جاگذاری در سنگ آهک باشد و پس از آن به هوا فرصت دهد تا آهک را به کربنات کلسیم (همان ماده سازنده سنگ آهک)، تبدیل کند. با این حال علی رغم این فواید، شیوه ذکر شده هنوز با کشمکش و جدال همراه است. بسیاری از اجرا کنندگان حرفه ای این شیوه به مؤثر بودن این شیوه اکتفا می کنند، در حالی که دیگر مشاهدات منکر و عکس این مسئله هستند. در مجموع، تعداد مطالعات روشمند در ارتباط با این شیوه اندک است. اسناد کمی منتشر شده و به همان اندازه نیز مقادیر کمی از اظهارات در جهت گزارش نقصان این شیوه وجود دارد (۱-۳).

شیوه استحکام بخشی بر پایه آهک در ۱۹۷۵ جهت حفظ مجسمه ی پیکره قرون وسطایی واقع در بخش غربی کلیسای ولز در انگلستان^۲ انتخاب شد. حدود ۳۰۰ پیکره سنگ آهک بر روی دیوار غربی وجود دارد، که در طول یک برنامه ۱۰ ساله مورد عملیات حفاظت قرار گرفته اند. این برنامه مجالی برای بررسی علمی این تکنیک آماده کرد که با دعوت از دین^۳ و چاپتر^۴ و معماران شان مقبول گشت. به کارگیری این تکنیک چند سال قبل، روی یکی از مجسمه ها معلوم کرد که سطح این مجسمه سخت، بدون تاول و پوسته شدگی است، در حالی که مجسمه مجاور آن (به طور فرض در حالتی قابل مقایسه قبل از عملیات با بعد از آن باشد) پوسته شده و خرد شده بود (تصویر ۱). این تغییر، بعدها در تمام مجسمه های درمان شده با آهک مشاهده شدند.

نتایج کامل این تحقیق در مقاله ای دیگر گزارش شده است (۴). مقاله حاضر فقط بخش هایی که مربوط به استحکام بخشی می شود را به طور خلاصه آورده و بعضی تحقیقات دیگر در این خصوص را گزارش می کند. مقاله ای دیگر (۴) که حاوی توصیف کامل روش های درمان بر پایه آهک است، توسط پروفیسور ار. بیکر^۵ نوشته شده است. در ساده ترین شکل، تکنیک شامل استفاده از یک خمیر گرم (تازه) آهک شکفته

(هیدروکسید کلسیم) بر روی سنگ از پیش مرطوب شده، است. لایه آهکی با ضخامت تقریبی ۲۰-۳۰ میلی‌متر به کار رفته و در محل خود با کیسه‌ای نگه داشته شده و روی آن با یک ورق پلی‌اتیلن پوشیده می‌شود. این لایه «ضماد آهک» همانطور که نام گذاری می‌شود، به مدت دو تا سه هفته در محل باقی می‌ماند و هر روز برای جلوگیری از خشک شدن خیس می‌گردد. در پایان دوره‌ی زمانی مورد نظر، ضماد به دقت برداشته شده و سنگ با آب اسپری می‌شود و با استفاده از برس نرم سطح آن از لکه‌ها و ذرات اضافی پاک می‌شود. سپس حدود ۴۰ بار «شیرآهک» (یک محلول اشباع هیدروکسید کلسیم و شفاف)، به صورت شناور بر سطح، به مدت چند روز باقی می‌ماند تا جذب سنگ شود. در ادامه هر تعمیر سطحی که نیاز باشد (با استفاده از ملات آهک) صورت می‌گیرد و در نهایت یک پوشش محافظ حاوی آهک، ماسه و پودر سنگ بر روی سنگ اجرا می‌گردد.



شکل ۱- پیکره‌های قرون وسطایی بر روی نمای غربی کلیسای ولز. مجسمه سمت راست با روش آهک در ۱۹۶۵ مرمت شده است (حق مولف کرون، هدایی از سازمان تحقیقات مسکن).

برخی طرفداران روش ضمادگذاری آهک ادعا می‌کنند که ضمادگذاری به تنهایی و در استحکام بخشی سنگ تأثیرگذار است، در حالی که تمام طرفداران موافق این مهم هستند که به کارگیری شیرآهک تا حدی نقش اصلی را در استحکام بخشی ایفا می‌کند. تحقیقات شرح داده شده در این مقاله در هر حال بر شناسایی هر گونه تغییری در خواص سنگ، پس از درمان با آهک و ضماد آهک متمرکز شده است.

۲- آزمایش

به منظور اجتناب از نمونه برداری از پیکره‌های قرون وسطایی، آزمایشات بر روی نمونه‌ی سنگ بریده شده از جرز پنجره‌های راهروی صیقل نشده‌ی کلیسا، صورت گرفت. جرز پنجره‌ها از سنگ آهک دولتینگ^۶ بودند، سنگی که بخش اعظم مجسمه‌های بخش غربی از آن تراشیده شده‌اند. اعتقاد بر آنست که جرز پنجره‌ها در حدود ۱۴۷۰ نصب شده‌اند و به‌طور یکسان آلوده شده و صدمه دیده‌اند. نمونه‌های بریده شده مورد آزمایش دارای ابعادی به اندازه‌ی ۹۰۰ میلی‌متر پهنا و حدود ۱۸۰ سانتی‌متر مقطع عرضی بودند.

دو قاب پنجره برای بخش مطالعات مربوط به آهک، به منظور تکرار نتیجه انتخاب شدند. یک نمونه شاهد از هر جرز پنجره ابتدا بریده شده و سپس بخش‌های باقیمانده با یک ضماد آهک درمان شدند. به دلیل بالا بردن اعتبار آزمایش تا حد ممکن، ضماد روی داربست به وسیله یکی از حفاظت‌گران اعمال گردید و سپس به دقت، همان روش بر مجسمه‌ی مجاور اعمال گشت. در نهایت، زمانی که ضماد برداشته و به‌طور کامل پاک شد، جرز پنجره در دو قسمت با استفاده از یک اره خشک بریده شد.

بخشی به منظور آنالیزهای آزمایشگاهی نگه داشته شد، در حالی که بخش دیگر با شیر آهک ۴۰ مرتبه تحت عملیات استحکام‌بخشی قرار گرفت. قبل از آزمایش، به منظور ایجاد حداقل مهلت به کربونیزه شدن نسبی آهک، دو یا سه ماه بین شیر آهک‌دهی و عملیات آزمایشگاهی فاصله انداخته شد.

آنالیزهای آزمایشگاهی به پنج بخش تقسیم شدند؛ آزمایش پترولوژی مقطع نازک، اندازه‌گیری مقاومت سایشی، مطالعه توزیع سولفات کلسیم و اندازه‌گیری میزان تخلخل و ریز تخلخل به‌عنوان عملکرد عمقی. از موارد ذکر شده فقط دو مورد اول بر استحکام بخشی تأثیر مستقیم داشته و در اینجا گزارش شده‌اند، ادامه‌ی نتایج در مآخذ آورده شده است (۴).

۲-۱- پترولوژی مقاطع نازک

مقاطع نازک برای پترولوژی به شکل عمودی از سطح اصلی جرز پنجره آماده شدند. مقاطع که به‌طور عادی ۳۰ میلی‌متر مربع بودند، شامل سطح اصلی بودند و بنابراین به سنگ اجازه مورد آزمایش قرار گرفتن تا عمق حدود ۳۰ میلی‌متر را می‌دادند. هدف از این کار آشکار کردن نقاط دقیق شکل‌گیری تهنشست هیدروکسید کلسیم بود و همچنین به منظور تعیین نمودن آنکه توده به‌طور گسترده در سطح و یا در عمق انباشته شده است. در نهایت، این بررسی مایوس کننده بود؛ در بیشتر نمونه‌ها هیچ تهنشستی در نمونه‌های درمان شده دیده نشد (یا پس از ضمادگذاری یا شیر آهک‌دهی) همچنین در نمونه شاهد نیز چیزی دیده نشده است. هیچ نمونه‌ای تهنشستی را که بتوان به هیدروکسید کلسیم نسبت داد یا کربنات کلسیمی که از آن مشتق شده باشد را نشان نداد.

با توجه به عدم شناسایی هیدروکسید/کربنات کلسیم در نتایج آزمایش، این مسئله لزوماً این را که هیچ هیدروکسیدی رسوب نکرده یا اینکه درمان آهک بی‌تأثیر است را منتج نمی‌شود. ممکن است که مقادیر بسیار کم کربنات/هیدروکسید، در صورت تهنشست در مکان‌های مناسب، قادر به گذاشتن تأثیرات مثبت بر استحکام سنگ داشته باشند و یا احتمال داده می‌شود آزمایش پترولوژی به‌اندازه کافی برای شناسایی چنین

رسوباتی حساس و دقیق نبوده است. متناوباً، امکان دارد که رسوبات قبلاً به واسطه دی اکسید گوگرد در هوا تبدیل به سولفات کلسیم شده باشند، سولفات کلسیم تشکیل شده از سولفات کلسیمی که قبل از این در سنگ به خاطر هوازدگی طبیعی وجود داشته، از طریق میکروسکوپ غیر قابل تشخیص است.

۲-۲- ارزیابی استحکام بخشی از نظر مقاومت سایشی

استحکام بخشی موفق ضرورتاً باعث افزایش مقاومت و استحکام سنگ می شود. اندازه گیری مقاومت ها قبل و بعد از درمان نقطه عطف ارزیابی هر استحکام بخشی هستند. اندازه گیری مقاومت روی مکعب های بزرگ سنگ انجام شده اند (تقریباً با اضلاع ۸۰ میلی متر) و اندازه گیری ها به منظور حذف نوسانات آماری می باید با تعداد زیاد انجام گیرد. چنین اندازه گیری هایی به طور آشکار در نمونه حاضر غیر ممکن است و روشی متناسب به باترباف^۷ (۵) به جای آن انجام پذیرفت. این روش به صورت جاگیری سنگ در فشار هوای یک تفنگ هوای ساینده و اندازه گیری ابعاد سوراخ های به وجود آمده در زمان داده شده، انجام می گردد.

ماده ساینده استفاده شده ماسه سیلیکا با مش ۱۰۰ FG بود. تفنگ دهنه ای به ابعاد ۵ میلی متر داشت و در ۴۰ PSI عمل می کرد (۲۷۶ KPa). این تفنگ با گیره ای ۱۰۰ میلی متری دور از سطح برش خورده سنگ نگه داشته شده و عمود به سطح اصلی قرار داشت. یک صفحه نازک فلزی با سوراخی به قطر ۷ میلی متر در سطح سنگ قرار گرفت. تفنگ برای دو دقیقه کار کرد و سپس صفحه فلزی به سمت دیگری حرکت داده شد. در این روش، امکان ایجاد یک ردیف از سوراخ ها (با مراکز تقریباً ۱۰ میلی متری)، از سطح بیرونی هر جرز پنجره به عمق آن قرار داشت. ابعاد هر سوراخ به وسیله پر کردن سطح آن با شن کربوراندوم^۸ با مش ۱۲۰ با توزین شن و تبدیل واحد وزن آن به حجم اندازه گیری شد.

نتایج متعلق به یکی از جرزها در جدول ۱ داده شده است. میزان معینی از پراکندگی با توجه به نایکنواختی سنگ انتظار می رفت، با این حال دلیلی مبنی بر اینکه ضماد گذاری یا شیر آهک دهی افزایش مقاومت سایشی سنگ را با خود به همراه نداشته، وجود ندارد.

جدول ۱- حجم سوراخ های تشکیل شده در تست سایش هوا

حجم سوراخ ها			ابعاد ظاهری سوراخ در سطح اصلی سنگ (mm)
پس از اعمال ضماد و شیر آهک	پس از استعمال ضماد آهک	نمونه شاهد	
۱۰۴	۱۴۹	۱۱۸	۱۰
۱۰۶	۱۸۹	۱۳۰	۲۰
۱۱۵	۹۹	۱۳۳	۳۰
۱۴۵	۱۲۰	۱۱۰	۴۰
۱۲۴	۱۲۹	۹۰	۵۰

۳- تلاش هایی جهت استحکام بخشی سنگ خرد شده

با توجه به نتایج، برای استحکام بخشی سنگ آهک خرد شده از شیر آهک استفاده شد. از آنجا که سنگ خرد شده هیچ گونه چسبندگی اولیه ندارد، هرگونه استحکام بخشی قابل ارز به دست آمده توسط شیرآهک

می‌تواند فوری آشکار گردد. برای استحکام بخشی از دو گونه سنگ آهک دولتینگ و مونکزپارک^۹ استفاده شد، دومی یک سنگ اولیتیک^{۱۰} استخراج شده نزدیک باث^{۱۱} است. برای هر کدام از سنگ‌ها به‌طور دقیق بر طبق استاندارد بریتانیا BS 1200 مخلوط درجه‌بندی شده آماده شد. نسبت‌های حفظ شده توسط مش‌های استاندارد، به ترتیب ۱۰٪ - ۲/۳۶ میلی‌متر؛ ۲۰٪ - ۱/۱۸ میلی‌متر؛ ۶۰۰ - ۲۰٪ میکرو؛ ۳۰۰ - ۱۵٪ - ۱۵۰ میکرو و یک الک ۱۵۰ میکرو نیز ۱۰٪ عبور داده شدند. مخلوط در جای خود قرار گرفت، در این هنگام، داخل یک قیف صافی پر شده با کاغذ صافی به قطر ۱۱ سانتی‌متر تر شد و پس از آن خشک و توزین گشت. نوک کاغذ صافی سپس در شیرآهک در 20°C غوطه‌ور شد تا جایی که همه جای سنگ خرد شده مرطوب شود که انجام این امر به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه زمان می‌برد. این فرآیند به منظور اجتناب از شسته شدن ذرات کوچک در مخلوط به سمت کف کاغذ، طرح ریزی شد، چراکه ممکن است اگر شیر آهک از بالا به داخل ریخته می‌شد، این پدیده رخ دهد. پس از آن، اجازه داده شده که سنگ در هوای آزاد خشک شود. زمان خشک شدن هرگز کمتر از ۲۴ ساعت نیست و معمولاً به چند روز می‌رسد. چرخه تر و خشک شدن ۳۰ مرتبه در طول یک دوره ۶ ماهه تکرار شد. در هر چرخه، نمونه‌های شاهد با آب مقطر درمان شدند و دو سری بعدی نمونه‌ها به ترتیب با محلول بی‌کربنات سدیم و اسید کربنیک مورد درمان قرار گرفتند. اسید کربنیک با نوشیدنی‌سازهای کربناتی خانگی از طریق تزریق دی اکسید کربن تحت فشار در آب مقطر، در دمای 20°C آماده شد. ظرفیت دی اکسید کربن تقریباً ۱۰ گرم در لیتر بود. محلول بی‌کربنات کلسیم با همین روش آماده شد، به جز اینکه پودر کربنات سدیم آنالا^{۱۲} ر^{۱۲} زیادی به آب، قبل از کربناسیون اضافه شد. از این طریق محلولی حاوی ۱/۲ تا ۱/۳ گرم بر لیتر کربنات کلسیم می‌تواند آماده گردد.

ایده استفاده از محلول بی‌کربنات کلسیم انجام شد زیرا آن، میانگین توان وارد کردن کلسیم بیشتری را در سنگ از آنچه هیدروکسید کلسیم می‌تواند، از خود نشان می‌دهد. قابلیت انحلال آن فقط $1/37\text{ g/lit}$ در 15°C است، در هر حال، محلول بی‌کربنات کلسیم ساخته شده از $1/25$ گرم کربنات سدیم در هر لیتر، معادل محلول هیدروکسید کلسیم حاوی فقط $0/93\text{ g/lit}$ است، بنابراین انتظار اصلی برآورده نشد.

اسید کربونیک به دلیل آنکه مقدار بسیار کمی از سنگ آهک را حل می‌کند و سپس آن را به صورت کربنات کلسیم، هنگام تبخیر شدن محلول دوباره رسوب می‌دهد، مورد استفاده قرار گرفت. هدف این امر، درک اثربخشی کربنات کلسیم دوباره رسوب یافته بر استحکام بخشی است.

در پایان آزمایش، نمونه‌های درمان شده با شیرآهک افزایش وزنی نزدیک به $0/38$ (دولتینگ) و $0/4$ (مونکز پارک) داشتند. نمونه‌های درمان شده با بی‌کربنات سدیم به ترتیب افزایش وزنی حدود $0/26$ و $0/27$ داشتند. چنانچه انتظار می‌رفت، نمونه‌های درمان شده با آب مقطر و اسید کربنیک هیچ افزایش وزنی به همراه نداشتند. در هر حال، هیچ کدام از نمونه‌ها استحکام بخشی قابل توجهی از خود نشان ندادند. تمام نمونه‌ها زیر تست فشار کم یک اسپچولا^{۱۳} خرد شدند. به نظر می‌رسد نمونه‌های دولتینگ درمان شده در کل بسیار مقاوم‌تر از نمونه‌های شاهد کار شده با آب مقطر بودند، اما نمونه‌های شیرآهک مونکز پارک، شکننده‌تر از نمونه‌ی شاهد آن بود. در حقیقت هیچ یک از نمونه‌ها حداقل میزان استحکام بخشی مؤثر را نشان نداد.

۴- نتیجه گیری

هیچ یک از نتایج ذکر شده در بالا توضیحی درباره تغییرات ظاهری که بدون شک در مجسمه‌های نمای کلیسای ولز پس از درمان با «شيوه آهک» رخ داده است را عرضه نکرد.

در هر حال به ۳ احتمال یا ترکیبی از آنها باید توجه شود:

۴-۱- آزمایش‌های بخش ۳، نتایج مشابهی با آنچه در شرایط طبیعی در محل خود سنگ‌ها رخ می‌دهد را به همراه نداشته است.

۴-۲- استحکام بخشی حاصله در محل به لایه‌ی سطحی نازک محدود می‌شود، در حالی که عملیات آزمایشگاهی برای استحکام بخشی در عمق، در نظر گرفته شده بودند.

۴-۳- استحکام بخشی به دست آمده در محل به فاکتورهای دیگری غیر از ضماد آهک و شیر آهک قابل تخصیص است.

هر یک از این احتمال‌ها در ادامه بحث خواهند شد.

آزمایش‌های بخش ۳ در دو مورد نسبت به موقعیت سنگ در محل تفاوت دارند. اولاً، سنگ هوازده (نه سنگ خرد شده به دست آمده از سنگ سالم در بخش ۳) حاوی مقادیر قابل توجه سولفات کلسیم حاصل از واکنش با اکسیدهای گوگرد در هوا است. تصور می‌شود که استحکام بخشی حاصل در محل، به‌طور عمده به محلول و باز ته‌نشست سولفات کلسیم اختصاص می‌یابد، نه به ته‌نشست هیدروکسید کلسیم و در ادامه آن شکل‌گیری کریستال‌های کربنات کلسیم در هم قفل شده! تأییدهایی برای این، در مشاهدات وجود دارد که آب مقطر می‌تواند گاهی اوقات به اندازه استحکام بخشی شیر آهک در محل عمل کند (۳). دوماً، آزمایش‌های بخش ۳ در یک محیط داخلی خشک انجام یافته و ممکن است نمونه‌ها در مدت زمان کافی برای جذب دی‌اکسید کربن جهت شکل‌گیری آن (کربنات کلسیم)، خیس باقی نمانده باشند. معلوم گشته است که ملات‌های آهکی حتی در غلظت‌های بالای دی‌اکسید کربن (۶)، در رطوبت نسبی خیلی پائین نمی‌گیرند.

دومین مورد از سه احتمال به امکان تشکیل یک قشر سطحی نازک، بیشتر مربوط است تا استحکام بخشی کامل سنگ شکننده تا یک عمق مشخص. این موضوع در محل به سختی قابل تشخیص است، این در حالی است که تست‌های شرح داده شده در بخش ۲ ابتدا برای یافتن استحکام بخشی در عمق، برنامه ریزی شدند. تصور آن آسان است که یک قشر سطحی شکل بگیرد، زیرا تبخیر هیدروکسید کلسیم معمولاً در سطح صورت می‌گیرد و به‌طور عادی ته‌نشست هیدروکسید کلسیم نیز در همان جا رخ خواهد داد. یک تفسیر برای مشاهدات می‌توان ارائه کرد و آن اینکه شیرآهک دهی بیشترین تأثیر را دارد اگر شیر آهک در حد امکان سرد باشد. این موضوع قبلاً به انحلال بالاتر هیدروکسید کلسیم در دمای پایین نسبت داده می‌شد، اما تصور کنید چه چیزی رخ خواهد داد هنگامی که شیر آهک سرد روی یک سنگ گرم‌تر جریان یابد، وقتی که محلول با حرارت سنگ گرم می‌شوند، هیدروکسید کلسیم در عمق سنگ رسوب خواهد داد و پس از آن نمی‌تواند مانند بخارهای شیر آهک به سطح راه پیدا کند. در کار آتی نیاز است توزیع ته‌نشست هیدروکسید کلسیم، در صورت امکان با استفاده از ایزوتوپیک مشخص شده هیدروکسید کلسیم تعیین گردد.

سومین احتمال این است که استحکام بخشی حاصله در محل، مربوط به درمان آهک نباشد و در مقابل به مراقبت های وسواسانه و توجهی که سنگ دریافت می کند ارتباط داشته باشد (به خصوص به آماده سازی پر زحمت سطح و استفاده دقیق از ملات طراحی شده به منظور محکم کردن پوسته ها و پر کردن ترک ها). هنوز سوال های زیادی در مورد شیوه آهک وجود دارد و پیشنهاد ما ارائه مشکلات مربوط به آن در یک گردهمایی است، جائیکه هم دانشمندان و هم حفاظت گران قادر به بحثی سودمند در این رابطه هستند، هیچ شکی وجود ندارد که عملیات درمانی آهک، اگر توسط یک حفاظت گر ماهر و به عنوان کاری کامل انجام شود، می تواند تغییرات متحیر کننده ای در شرایط سنگ آهک شکننده ایجاد کند. اینکه حقیقت، در مهارت حفاظت گر یا به تنهایی در شیوه آن نهفته است، همچنان در حال بررسی است.

سپاسگزاری نویسنده

این پژوهش در حالی انجام شد که نویسنده در سازمان تحقیقات مسکن در بخش محیط، شاغل بود. بیشتر عملیات آزمایشگاهی به یاری آقای کیث راس^{۱۴} صورت گرفت. همچنین از دین و چاپتر از کلیسای ولز و از معمارشان آقای مارتین کاروی^{۱۵} برنامه ریز امور، آقای پتر کولی^{۱۶}، و حفاظت گران و معماران سپاسگزاری می شود. امکانات سایش توسط ماسه با یاری آقای باب نبت^{۱۷} و مرکز پاکسازی مصالح نبت^{۱۸} انجام شد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پی‌نوشت‌ها

- ¹ .Price, C. A. (1984). The consolidation of limestone using a lime poultice and limewater. *Studies in Conservation*, 29(Supplement-1), 160-162.
- ² Wells Cathedral
- ³ Dean
- ⁴ Chapter
- ⁵ R. Baker
- ⁶ Doulling
- ⁷ Butterbaugh
- ⁸ Carborundum (ترکیبی از سیلیکون و کربن)
- ⁹ Monks Park
- ¹⁰ Oolitic
- ¹¹ Bath
- ¹² A nala R (Standards for Laboratory Chemicals)
- ¹³ Spatula
- ¹⁴ Keith Ross
- ¹⁵ Martin Caroe
- ¹⁶ Peter Cooley
- ¹⁷ Bob Bennett
- ¹⁸ Bennett Masonry Cleaning

منابع

- 1-Peterson, S.. **Lime water consolidation in Mortars, Cements and Grouts used in the Conservation of Historic Buildings**. ICCROM. Rome .(1982) 53-61
- 2-Moncrieff, A., and Hempel, K. **Work on the degeneration of sculptural stone in Conservation of Stone and Wooden Objects**. IIC. London (1970). 103-114
- 3-Clarke, B.L., and Ashurst , J. **Stone Preservation Experiments**. Building Research Establishment . Watford . England. (1972).
- 4-Ashurst , J ., Price , C.A ., and Ross , K.D .. **The cleaning and treatment of limestone by the lime method** . to be published in *Monumentum*.
- 5- Phillips, M.W.. **Acrylic precipitation Consolidants**. In **Science and Technology in the Service of Conservation**. IIC . London. (1982). 56-60
- 6-Lea, F.M.. **The chemistry of Cement and Concrete**. 3rd edn. Edward Arnold. London (1970). 252.