



Investigating the Mining Risks in Active Tectonic Regions using the Radar Interferometry Method (Case Study: Azarshahr Dashkasan)



Seyyed Assadollah Hejazi^{a*}, Reza Abbasian Valandar^b

^aAssociate Professor in Geomorphology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

^bPhD Candidate in Geomorphology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Received: 7 March 2022

Revised: 22 April 2022

Accepted: 7 June 2022

Abstract

Dashkasan is one of the historical villages of East Azarbaijan province, located in Shiramin village, part of the suburbs of Azarshahr, located south of Tabriz, the west of Sahand volcano. In this paper, to investigate the increase in instability in the Azarshahr Dashkasan mineral region, tectonic studies were conducted. Based on field observations, the normal Dashkasan fault has led to a displacement of 10 cm folding units at a height of 1373 meters above sea level. Therefore, the activation of tectonics is quite evident in terms of field observations. Adaptating the results with the remote sensing map of the studied area, it was determined that the most displacement, and by which stone was fractured, occurred along the normal sub-faults in the northwest-southeast part. Considering that shear joints are also developed in the northwest, mines should also have abundant fractures in the central and southern parts of the Dashkasan region, so extracting and exploring this range is not correct. In addition to the railroad, the tunnel and part of the main road are at risk of the normal active fault zone and slope instability. The density of mineral activities in Dashkasan region is very high and necessary where the slope of the range is very steep, especially in mineral areas and abundant fractures that are adjacent to engineering projects such as tunnels and railway lines. There must be necessary measures for slope stabilization. Therefore, the activity of mining and exploration in the environment should not put people at risk.

Keywords: Tectonic, Hillside Instabilities, Mining, Displacement Map, Azarshahr Dashkasan

*Corresponding author: Seyyed Assadollah Hejazi Email: S.hejazi@tabrizu.ac.ir Tel: + 989144039787

How to cite this Article: Hejazi, S. A., & Abbasian valandar, R. (2023). Investigating mining risks in active tectonic regions using the radar interferometry method (case study: Azarshahr Dashkasan). *Journal of Geography and Environmental Hazards*, 12(3), 1-21.

DOI: 10.22067/geoeh.2022.75706.1193



Journal of Geography and Environmental Hazards are fully compliant with open access mandates, by publishing its articles under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).



Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Geography and Environmental Hazards

Volume 12, Issue 3 - Number 47, Fall 2023

<https://geoeh.um.ac.ir>

<https://doi.org/10.22067/geoeh.2022.75706.1193>

جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دوازدهم، شماره چهل و هفتم، پاییز ۱۴۰۲، صص ۱-۲۱

مقاله پژوهشی

بررسی مخاطرات معدن کاوی در مناطق فعال تکتونیکی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی: داشکسن آذربایجان)

سید اسدالله حجازی^۱ – دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
رضا عباسیان ولندر – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۲/۲ تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۳/۱۷

چکیده

داشکسن یکی از روستاهای تاریخی استان آذربایجان شرقی است و در دهستان شیرامین بخش حومه شهرستان آذربایجان اسلام آباد، در جنوب شهر تبریز و غرب آتشفşان سهند واقع شده است. در این نوشتار با هدف بررسی افزایش ناپایداری دامنه‌ای در ناحیه معدنی داشکسن آذربایجان، اقدام به بررسی‌های تکتونیکی نموده و بر اساس مشاهدات میدانی، گسل نرم‌مال داشکسن منجر به جابه‌جایی واحدهای چین خورده به اندازه ۱۰ سانتی‌متر در ارتفاع ۱۳۷۳ متر از سطح دریا شده است لذا فعال بودن زمین‌ساخت به لحاظ مشاهدات میدانی کاملاً آشکار است. با انتباق گسل‌ها با نقشه جابه‌جایی منطقه مورد مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین جابه‌جایی و بهموجب آن شکستگی سنگ‌ها در ارتباط با گسل‌های نرم‌مال فرعی با راستای شمال‌غرب – جنوب شرق است و با توجه به اینکه درزهای برشی نیز در راستای شمال‌غرب توسعه دارند؛ معادن نیز باید در بخش‌های مرکزی و جنوب منطقه داشکسن دارای شکستگی فراوان باشند بنابراین استخراج و کاوش در این محدوده صحیح نیست و علاوه بر این راه‌آهن، تونل و بخشی از جاده اصلی در معرض خطر از ناحیه گسل‌ش نرم‌مال فعال منطقه و ناپایداری‌های دامنه‌ای هستند. تراکم فعالیت معدنی در

Email: S.hejazi@tabrizu.ac.ir

۱ نویسنده مسئول: ۰۹۱۴۴۰۳۹۷۸۷

نحوه ارجاع به این مقاله:

حجازی، سید اسدالله؛ عباسیان ولندر، رضا؛ ۱۴۰۲. بررسی مخاطرات معدن کاوی در مناطق فعال تکتونیکی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی: داشکسن آذربایجان). *جغرافیا و مخاطرات محیطی*. ۱۲(۳). صص ۱-۲۱
<https://doi.org/10.22067/geoeh.2022.75706.1193>

منطقه داشکسن بسیار بالاست و لازم است در نقاطی که شب دامنه بسیار زیاد است، بهخصوص در مناطق معدنی دارای درزه و شکستگی فراوان که در مجاورت پروژه‌های مهندسی از قبیل تونل و خطوط راه‌آهن هستند باید اقدامات لازم برای پایدارسازی دامنه‌ای صورت گیرد؛ بنابراین فعالیت استخراج و کاوش معادن در محیط نباید منجر به خطر افتادن جان مردم گردد.

کلیدواژه‌ها: تکتونیک، ناپایداری دامنه‌ای، معدن کاری، نقشه جابه‌جایی، داشکسن آذرشهر

۱- مقدمه

ناپایداری‌های دامنه‌ای شامل جدایش تکه سنگ‌ها از ارتفاعات و جابه‌جایی آن‌ها تحت تأثیر نیروهای تکتونیکی از پدیده‌های طبیعی هستند که همه‌ساله در مناطق پرشیب کوهستان‌ها به‌فور رخ می‌دهند ([حاجی حسینلو و عباسیان ولندر، ۱۳۹۸](#)). در دهه‌های اخیر، تشدید فعالیت‌های انسانی در مناطق کوهستانی به‌ویژه کاوش معدن منجر به بروز آشفتگی‌های عمده در سطوح شبیه‌دار و تسريع در عملکرد مکانیسم‌های طبیعی منجر شده است و بر شدت ناپایداری‌های دامنه‌ای در محیط تأثیر گذاشته است. شهرستان آذرشهر یکی از نواحی فعال تکتونیکی و معدنی در شمال غرب ایران محسوب می‌شود و با قابلیت‌های ویژه زمین‌شناسی و جاذبه‌های گردشگری فراوان دارای مجموعه تراورتنی بی‌نظیر به‌خصوص در منطقه داشکسن در شرق دریاچه ارومیه شناخته شده است ولی اینک معادن بسیاری در این مجموعه تراورتنی فعال هستند و آن را در معرض نابودی قرار داده‌اند ([پور قاضی و همکاران، ۱۳۹۳](#)). مطالعه مکان مناسب برای کاوش معادن به دلیل این‌که مناظر طبیعی دچار تغییر و تحولات می‌شوند مربوط به دانش ژئومورفولوژی است ([هایف، ۱۹۷۸](#)) و درک بهتری از مخاطرات کاوش بی‌دلیل در ژئوسایتها می‌دهد ([ساتو، ۲۰۱۰](#)). جهت انجام مطالعات ژئومورفولوژیکی در مورد معادن؛ ابتدا باید منطقه موردمطالعه را به لحاظ وضعیت ریخت‌شناسی مورد بررسی قرار داد و سپس با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، وضعیت سنگ‌شناسی و شکستگی‌های منطقه تعیین می‌شوند و درنهایت با استفاده از اطلاعات به دست آمده؛ مناطق دارای پتانسیل معدنی شناسایی شده و جهت انجام مطالعات بیشتر در مراحل بعدی اکشاف معرفی می‌شوند ([مصطفایی، ۱۳۹۰](#)).

([ملکی و همکاران، ۱۳۹۱](#)) در مقاله خود در مورد بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی معدن در شهرستان کرمانشاه نتیجه گرفتند که فرآیندهای مورفولوژیکی نظیر تسريع فرسایش، تسريع فرآیندهای دامنه‌ای، افزایش بار بستری و پدیده ریزش شدت یافته است. ([سپاسدار و همکاران، ۱۳۹۸](#)) تأثیر تکتوناستراتیگرافی را بر محیط‌زیست معدن سرب و روی کوه سورمه استان فارس بررسی کردند و بر اساس ستون چینه‌شناسی تهیه شده در کوه سورمه، تکتونیک منطقه مانند یک فیلتر طبیعی منجر به جذب فعال سرب در محدوده شده است. ([حاج علی اوغلی و همکاران، ۱۳۹۱](#))

1 (Haigh, 1978)

2 (Suto, 2010)

به دلیل وسعت ناحیه تربت حیدریه کاشمر، مطالعه تکتونیکی افیولیت‌ها را بر اساس علم سنجش از راه دور انجام دادند و با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای (اس آر تی ام^۱)، (ای تی ام^۲) و دانش مورفو-تکتونیک توانستند شاخص‌های تکتونیکی فعال را نیز در منطقه مورد شناسایی قرار دهند. ([حیدری جوانمردی و همکاران، ۱۳۹۵](#)) به منظور شناسایی اکسید آهن (مگنتیت) در محدوده معدنی چادرملو یزد و تعیین نقاط حفاری اکتشافی از تکنیک‌های «نسبت باندی» و «آنالیز مؤلفه‌های اصلی» و به کارگیری آن‌ها در تصاویر سنجده OLI ماهواره‌ی لندست استفاده کردند. ([علوی پناه و قربانی، ۱۳۸۶](#)) نقش سنجش از راه دور و بررسی‌های میدانی در تجزیه و تحلیل‌های مورفو-تکتونیکی منطقه بم را بررسی کردند و بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که به وجود آمدن تدریجی یک پرتگاه ۱۵ - ۲۰ متری، انحراف جریان‌های سطحی، وجود آبکندهای (خدق) عمیق و ناپایداری‌های دامنه‌ای همگی بیانگر بی‌ثباتی منطقه بم از نظر تکتونیکی است. با توجه به این شواهد، امکان فعالیت مجدد گسل‌های منطقه در آینده نیز وجود دارد. به منظور بررسی مخاطرات معدنکاری در محیط از داده‌های سنجش از راه دور به صورت گسترشده است؛ ([الهی و همکاران، ۱۳۹۳](#)) با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای (آستر^۳) و (ای تی ام) و مدل رقومی (دم^۴) و آنالیز‌های دور سنجی، مسائل زیستمحیطی ناشی از پراکنش زغال‌سنگ در سطح منطقه زغالی کرمان را به دلیل عوامل طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این مطالعه تغییر شکل‌های تکتونیکی متنابوب منجر به آشکار شدن رخنمون‌های زغالی، در سطح زمین شده است و همچنین عدم پوشش گیاهی در ناحیه و رخنمون آثار زون‌های زغالی، زمینه را برای پراکندگی زغال فراهم نموده است. ([قربانی و همکاران، ۱۳۹۴](#)) با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای (ژئوآی^۵) و مطالعات زمینی و نمونه‌برداری از دگرسانی‌ها، دپوی ماده معدنی و همچنین پوشش گیاهی و منابع آب موجود در منطقه توزیع عناصر سرب و روی در منطقه معدنی روی گوجر، استان کرمان را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. علاوه بر مسائل زیستمحیطی از تکنیک سنجش از راه دور می‌توان برای ارزیابی ناپایداری دامنه‌ای استفاده نمود؛ ([افشاری و همکاران، ۱۳۹۸](#)) ناپایداری دامنه‌ها در ناحیه راه‌آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری مورد مطالعه قرار دادند و نتایج این پژوهش نشان داد که داده‌های راداری و روش پردازش تداخل سنجی تفاضلی به دلیل پوشش گسترشده و فراوانی دیتا و دقت بالا، از پتانسیل خوبی برای آشکارسازی ناپایداری دامنه‌ها و محاسبه میزان جایه‌جایی آن‌ها برخوردار است. همچنین می‌توان به کارهایی که در مورد ناپایداری دامنه‌ای و تکنیک سنجش از راه دور ([دانگ و همکاران، ۱۴۰۱](#)^۶؛ [اینفانته و همکاران، ۱۴۰۱](#)^۷؛ [لazki و همکاران، ۱۴۰۱](#)^۸؛ [روستایی و](#)

1 (SRTM)

2 (ETM)

3 (Aster)

4 (DEM)

5 (GeoEye)

6 (Dong et al., 2018)


7 (Infante et al., 2016)

8 (Lazecky et al., 2015)

همکاران، ۱۳۹۲؛ احمدزاده و همکاران، ۱۳۹۴) انجام شده است، اشاره کرد؛ بنابراین به منظور شناخت دلیل افزایش باطله معدنی از نظر تکتونیکی و مخاطرات ناشی از آن در محیط که منجر به خردشدن سنگ‌ها می‌گردد؛ باید به بررسی شواهد میدانی چشم‌اندازها پیراذایی و نتایج مطالعاتی خود را با مدل جابه‌جایی سنجش از راه دور منطقه مقایسه کنیم تا بتوانیم علل افزایش باطله معدنی در مکان‌های تکتونیکی را بررسی کنیم. ما نیز در این نوشتار با استفاده از تحلیل‌های میدانی تکتونیکی و با استفاده از نقشه جابه‌جایی منطقه که توسط نرم‌افزار اسنپ تهیه شده است، بررسی خواهیم کرد آیا کاوش برای کاوش و ایجاد باطله در ناحیه معدنی داشکسن آذربایجان بدون در نظر گرفتن مسائل تکتونیکی صحیح است؟

۲- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه


داشکسن یکی از روستاهای تاریخی استان آذربایجان شرقی است که در دهستان شیرامین بخش حومه شهرستان آذربایجان در جنوب تبریز، غرب آتشفسان سهند واقع شده است. دلیل نام‌گذاری این روستا بدین نام، معادن سنگ مرمر و آهک و تراورتن موجود در کوه‌های اطراف این روستا است. این روستا از سمت شرق به بزرگراه تبریز - میاندوآب و از سمت غرب به راه آهن تبریز - تهران دسترسی دارد.




شکل ۱- نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه داشکسن آذربایجان

منطقه مورد مطالعه (شکل ۱) بخشی از واحد ساختمانی ایران مرکزی است و سن شاخص در سنگ‌های منطقه موردمطالعه ژوراسیک تا کواترنری است و فازهای کوه‌زایی مختلفی بر آن تأثیر گذاشته است که مهم‌ترین آن‌ها فاز

کوهزایی آپین است. زمان پلیستوسن با رسوبات دریائی و تغییرات در شرایط قاره‌ای مشخص می‌شود و جدا از آن پلیستوسن با فعالیت‌های آتشفسانی در منطقه از اجتماع جریان‌های گدازه و توده‌های پیروکلاستیک مشخص می‌شود؛ البته با شرایط قاره‌ای آن دوران، قسمت شرقی منطقه آذرشهر تحت تأثیر آتشفسان سهند، از مجموعه‌های از سنگ‌های آتشفسانی ساخته شده است.




شکل ۲- نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه



شکل ۳- چین‌خوردگی همراه با گسل نرمال چپ بر غله آذر، جهت دید عکس (N65W). مقیاس: کیف و عصا

این توده‌ها توسط رسوبات آتشفسانی به نام توف آبرفتی احاطه شده‌اند که در اطراف هسته آندزیتی ته نشت شده‌اند (معین وزیری و همکاران^۱، ۱۹۷۸). در قسمت جنوب غربی، سنگ بستر این منطقه شامل سنگ‌های آهکی کرتاسه همراه با تراورتن‌های پلیوسن می‌باشد در بخش‌های چین خورده لایه‌های شیلی توفیقی وجود دارند. با توجه به پیمایش و بررسی میدانی در منطقه داشکسن و استفاده از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ آذربایجان، سنگ‌شناسی منطقه مورد مطالعه شامل تناوبی از واحدهای شیلی توفیقی، مارنی و دولومیتی — آهکی خاکستری همراه با فسیل مرجان در بخش‌های آهکی می‌باشد و در نقطه (رخنمون نزدیک به جاده تبریز — میاندوآب) همراه با حرکت نرمال چپ بر گسل غله آذر به امتداد (N80E) و شیب (10NW)، چین خورده‌گی همراه با گسل خورده‌گی در منطقه دیده می‌شود (شکل ۲).



شکل ۴- نقشه گسل‌های منطقه داشکسن آذربایجان (تقی‌پور و همکاران، ۱۳۹۸ با تغییرات بیشتر)

اشکال کله قندی در محل شکستگی‌های کششی که شیب ۵۵-۶۵ درجه دارند، دیده می‌شوند علاوه بر این واحدهای کواترنر به همراه نهشته‌های کوه پایه‌ای تراورتن و رسی نمکی در گستره منطقه وجود دارند پهنه تقریبی تراورتنی با توجه به پیمایش‌ها در منطقه مورد مطالعه و نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ آذربایجان از گوگان تا حوالی داشکسن حدود ۱۴ کیلومتر و عرض میانگین این پهنه تراورتنی حدود ۴۰۰ کیلومتر است (شکل ۳). از نشانه‌های

۱ (Moinvaziri et al., 1978)

وجود فعالیت‌های زمین‌ساختی اخیر در این منطقه وجود چشمه‌های تراورتن‌ساز فعال می‌باشد تراورتن‌های گرم‌زاد معمولاً دارای برخی حامل‌های جوی هستند اما بیشتر حجم دی اکسید کربن آن‌ها از فرآیندهای گرمایی درون منشأ گرفته است نرخ گاززدایی این تراورتن‌ها بالاست و منجر به تشکیل بلورهای حبابی شکل و شعاعی می‌شود ([شکل ۵](#)) و نرخ رسوب‌گذاری به همان نسبت بالاست به طوری که نرخ رسوب‌گذاری بالاتر از ۱۰ میلی‌متر در سال دارد تراورتن‌های گرم‌زاد توزیع محلی بیشتری نسبت به سایر نهشته‌های سطحی‌زاد دارند و بیشتر با مناطق آتش‌سخانی کواترنر و فعالیت‌های زمین‌ساختی همراه هستند (پور قاضی و همکاران، ۱۳۹۳).



شکل ۵- تشکیل بلورهای حبابی شکل و شعاعی در چشمه‌های تراورتن ساز منطقه

۳- مواد و روش‌ها

این مقاله بر اساس روش میدانی، کتابخانه‌ای و دفتری متکی است. ابتدا با استفاده از نقشه‌ی توپوگرافی، محدوده مورد مطالعه مشخص شد. با استفاده از نقشه زمین‌شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ آذربایجان، مطالعات صحرایی و تصاویر ماهواره‌ای، نقشه پیرامون گسل‌ها و سازندگان مختلف تهیه شده است. در پیمایش‌های میدانی، مطالعه ساختارهای تکتونیکی زمین‌شناسی و لندفرم‌های ژئومورفولوژیک در محدوده اطراف منطقه داشکسین با استفاده از ابزار کمپاس انجام شده است و سپس با استفاده از نرم‌افزار (آرک جی آی اس^۱) و نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی و تصاویر ماهواره‌ای (به عنوان اطلاعات پایه وارد (آرک جی آی اس^۲) شده و بعد از تعریف زمین مرجع و سیستم مختصات آن‌ها) لایه‌های مورد نیاز رقومی گردیده و نقشه منطقه ترسیم شده و اندازه‌گیری لازم صورت گرفته است. در ارتباط با مطالعه مخاطرات منطقه، مدل تکتونیکی شکستگی‌ها با نرم‌افزار (دیپس^۳) تولید شده و با استفاده از تصاویر سنجش از راه دور سنتینل ۱ به تاریخ‌های (۲۰۲۱/۱۱/۱۵) و (۲۰۲۲/۱/۲) تصویر جابه‌جایی منطقه را در محیط گوگل ارث^۳ با شکستگی‌ها منطبق کرده و تحلیل نتایج انجام شده است.

1 (Arc GIS 10.7)

2 (Dips 5)

3 (Google Earth)

۴- بحث

۴-۱- شواهد تکتونیک فعال در منطقه موردمطالعه


گسل‌های نرمال در منطقه موردمطالعه در تقاطع با گسل اصلی و فعال منطقه هستند. گسل نرمال داشکسن با امتداد (N10W) و شیب (65) در تقاطع با گسل نرمال فعال با مؤلفه چپ بر غله آذر است. اکثر گسل‌های موجود در منطقه دارای سازوکار امتداد لغزی هستند و بر اثر اعمال نیروهای زمین‌ساختی (فسارشی) واحدهای توفیقی فرسایش یافته (هوازدگی پوست پیازی) به همراه رسوبات آهکی - دولومیتی چین خورده را در سطح زمین آشکار شده‌اند. در بعضی نواحی به خصوص در حریم جاده آذرشهر - میاندوآب، به دلیل رژیم فرسایشی حاکم بر منطقه و عملکرد انسان (معدن‌کاوی و ساخت جاده ارتباطی) بسیاری از آینه گسل‌ها و خشن‌لغزهای موجود نابود شده‌اند ولی بر اساس نقشه زمین‌شناسی ساختمانی منطقه موردمطالعه (شکل ۴) و مشاهدات میدانی؛ گسل نرمال با مؤلفه راست بر و امتداد (N10E) و شیب (15) مورد شناسایی قرار گرفته است. گسل راست بر به صورت متقطع با گسل داشکسن در منطقه موردمطالعه است و در امتداد آن آثار ورود محلول‌های هیدرولرمال در حفرات و درزهای کششی لایه‌های آهکی - دولومیتی چین خورده دیده می‌شوند (شکل ۷).



شکل ۶- متروکه شدن معدن به دلیل توسعه شکستگی‌های کششی و برشی، جهت دید (NE)

بر اساس ساختارهای تکتونیکی موجود در لایه‌های آهکی - دولومیتی چین خورده در کنار جاده آذرشهر - میاندوآب، زون برشی غالب در منطقه چپ بر است. معادنی که در امتداد گسل داشکسن مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند در نواحی نزدیک به گسل داشکسن، شکستگی‌های کششی و برشی توسعه یافته‌اند و پس از مدتی کوتاه استخراج معدن متوقف شده و حجم باطله زیادی در منطقه رها شده است (شکل ۶). در رژیم‌های فشارشی، سنگ‌ها در معرض چین خوردگی قرار می‌گیرند و با ادامه چین خوردگی، در صورتی که تنש‌های فشارشی وارد شوند از

مقاومت سنگ‌ها شود، سنگ‌ها دچار گسلش و گسیختگی می‌شوند. در منطقه موردمطالعه، امتداد اغلب صفحه محور چین خوردگی‌ها (N15W) بوده که به موازات روند گسل نرمال داشکسن شناسایی شده در منطقه است. با مشاهدات صحرابی گسل نرمال داشکسن با امتداد (N61 NE) و شیب (N30W)، منجر به جابه‌جایی واحدهای چین خورده به اندازه ۱۰ سانتی‌متر در ارتفاع ۱۳۷۳ متر از سطح دریا شده است. لازم به ذکر است که حرکت راست بر گسل نرمال داشکسن رسوبات کواترنری جدید مانند اشکال کله قندی و واحدهای توفیقی که دچار فرسایش پوست‌پیازی شده‌اند را نیز تحت تأثیر قرار داده است لذا فعال بودن زمین‌ساخت به لحاظ مشاهدات میدانی کاملاً آشکار است (شکل ۸).




شکل ۷- ساختارهای تکتونیکی زون برشی غالب در منطقه داشکسن را چپ بر نشان می‌دهند، (37.66444° N, 45.85083° E) جهت دید (N80W) هولزوسن^۲، جانسون^۱، ۱۹۷۰؛ ۱۹۸۹)

در منطقه ارتباط بسیار نزدیکی بین چین خوردگی و گسلش وجود دارد. علاوه بر این واحدهای توفیقی به دلایل گوناگونی نظری تنש‌های فشارشی محلی یا ناحیه‌ای دچار فرسایش پوست‌پیازی شده‌اند همچنین فرآیند پوست‌پیازی شدن به فاکتورهای متعدد دیگر مانند: مقاومت سنگ‌ها، نوسانات دمایی، تنش‌های باقی‌مانده و پوشش گیاهی نیز ارتباط داده می‌شوند (جانسون^۱، ۱۹۷۰؛ هولزوسن^۲، ۱۹۸۹). در منطقه موردمطالعه، واحدهای توفیقی با فرسایش پوست‌پیازی، نشان داده شده است (شکل ۹). در امتداد حرکت گسل نرمال داشکسن که تقریباً ۱۰ سانتی‌متر در حال حاضر حرکت داشته است واحدهای توفیقی گسل خورده و تخریب شده مشاهده می‌شود (شکل ۱۰). در منطقه

۱ (Johnson, 1970)

۲ (Holzhausen, 1989)

مورد مطالعه چین خورده‌گی طویل نامتقارن در جهت امتداد گسل نرمال داشکسن شناسایی شد (شکل ۱۱) که بر روی نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ آذربایجان با جهت شمال شرق - جنوب غرب نشان داده شده است.



شکل ۸- (a) حرکت گسل نرمال داشکسن منطقه منجر به شکستگی اشکال کله قندی شده است، جهت دید (N10W)؛ (b) حرکت گسل نرمال داشکسن باعث جابه‌جایی چین به اندازه ۱۰ سانتی‌متر در ارتفاع ۱۳۷۳ متری شده است، جهت دید (N60E).



شکل ۹- فرسایش پوست پیازی در واحدهای توفیقی، جهت دید به سمت (NE)



شکل ۱۰- تخریب واحدهای توفیقی دچار فرسایش پیوست پیازی تحت تأثیر حرکت راست بر گسل نرمال داشکسن منطقه، جهت دید به سمت (NE)

لازم به ذکر است که چین خوردگی نامتقارن داشکسن تحت تأثیر سایر گسل‌های نرمال دچار فرسایش و جابه‌جایی شده است. اشکال کله قندی و چشم‌های تراورتن‌ساز منطقه در ارتباط با گسل داشکسن و توسعه شکستگی‌های کششی در چین نامتقارن است. گسل داشکسن، ۴/۸۴ کیلومتر طول دارد و تا تونل ایستگاه راه‌آهن تبریز – تهران امتداد دارد (شکل ۱۲).



شکل ۱۱- چین نامتقارن داشکسن به همراه توسعه درزهای برشی و کششی و وجود اشکال کله قندی، جهت دید (N70W) (شکل ۱۳).

در دامنه‌های مشرف بر گسل خوردگی داشکسن (شکل ۱۳) گسل نرمال دیگری با امتداد (N60E) و شیب (65°) که در نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین‌شناسی آذربایجان ترسیم نشده است، دیده می‌شود. حرکات این گسل منجر به

تخرب و احداثی چین خورده و تغییر شکل آنها شده است. گسل نرمال به صورت متقطع با گسل و چین نامتقارن داشکسن است.



شکل ۱۲- تونل و راه آهن تبریز - تهران در انتهای مسیر حرکت گسل نرمال راست بر داشکسن همراه با توسعه فرسایش حفره‌ای ناشی از تخریب شیمیایی سنگ‌ها، جهت دید (N75E).




شکل ۱۳- تخریب و تغییر شکل و احداثی چین خورده تحت تأثیر گسل نرمال مخفی، جهت دید (N20W).



شکل ۱۴- وجود حفرات بزرگ فرسایشی در محل تقاطع گسل نرمال مخفی با چین داشکسن، (37.668611° N, 45.841667° E) و جهت دید (N50E)

گسل نرمال مخفی با افزایش شبیه لایه‌های چین خورده منجر به ناپایداری سنگ‌ها و ریزش آنها به پایین دست منطقه شده است. نحوه تشکیل حفرات فرسایشی بزرگ در محل تقاطع گسل نرمال مخفی با گسل داشکسن طبق نوشتار (شاکر اردکانی و همکاران، ۱۳۹۲)، احتمالاً بدین صورت است که سنگ‌ها یا صخره‌ها در شب از شبنم مرطوب شده و این رطوبت در روز بر اثر تابش نور خورشید بنا به دلیل خاصیت موئینگی به سطح سنگ صعود می‌نماید و سپس تخریب می‌شود بر اثر تکرار این فرآیند موادی که ذرات سنگ را به یکدیگر متصل می‌کرده‌اند تخریب شده و از بین می‌روند و در نتیجه سنگ از داخل تجزیه شده و حفرات کم و بیش بزرگی در آن ایجاد می‌شوند البته لازم به ذکر است درزه‌ها و شکستگی‌های ناشی از فرآیند تکتونیکی و هوازدگی آبی و بادی در تشکیل این حفرات فرسایشی مؤثر هستند. این حفرات فرسایشی محل زندگی کبک و سایر پرندگان است (شکل ۱۴). در جایی که شبیه گسل داشکسن زیاد می‌شود و به خصوص در محل تقاطع با گسل مخفی منطقه؛ فرسایش و خرد شدگی افزایش می‌یابد و دره کم عمق عمود بر امتداد گسل و چین خورده‌گی داشکسن ایجاد شده است. در دره گلوانق، گسل نرهال انشعاب یافته از گسل گلوانق III با امتداد (N15W) و شبیه (75 NE) (شکل ۱۵) چین خورده‌گی‌های نامتقارن را تحت تأثیر قرار داده و منجر به خرد شدن و ناپایداری سنگ‌ها در امتداد روند گسل شده است (شکل ۱۶).




شکل ۱۵- (a) تشکیل دره کم عمق بر اثر فرسایش و خردشیدگی چین، جهت دید (N35W)؛ (b) گسل نرمال احتمالی به امتداد (N65E) و شیب (50NW) که منجر به جابه‌جایی در چین شده است، جهت دید (N25W)؛ (c) دره فرسایشی ناشی از حرکت گسل کلوانق III و ایجاد چین خوردگی در محل تقاطع با گسل نرمال احتمالی، جهت دید (N75E)



شکل ۱۶- ایجاد چین خوردگی های نامتقارن در جهت امتداد گسل نرمال احتمالی، جهت دید (N10W)

با استفاده از ابزار کمپاس و به منظور مطالعه تکتونیک منطقه موردمطالعه؛ تعداد ۹ گسل مؤثر در توسعه شکستگی‌ها شناسایی گردید و با ترسیم نمودار گل سرخی گسل‌ها مشخص شده است که راستای اکثر گسل‌ها در منطقه موردمطالعه NW-SE بوده و امتداد آن‌ها N10-20W است و تعدادی نیز با امتداد بین N60-70E عمود بر گسل‌های اصلی منطقه هستند و بر اساس مشاهدات میدانی بیشتر ناپایداری دامنه‌ای در منطقه موردمطالعه در ارتباط با گسل‌های شمال‌غربی است (شکل ۱۷).




شکل ۱۷- نمودار گل سرخی گسل‌های منطقه موردمطالعه

اغلب درزه‌ها در منطقه درزه‌های برشی هستند که هم راستا با گسل خوردگی غالب در منطقه موردمطالعه تشکیل شده‌اند و منجر به افزایش شکستگی و ناپایداری دامنه‌ای شده است ولی درزه‌هایی که در جهت شمال شرق - جنوب غرب توسعه دارند درزه‌های کششی هستند. (شکل ۱۸).



شکل ۱۸- نمودار گل سرخی درزه‌های منطقه موردمطالعه

با انطباق گسل‌ها با نقشه جابه‌جایی منطقه مورد مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین جابه‌جایی و بهموجب آن شکستگی سنگ‌ها در ارتباط با گسل‌های نرمال فرعی با راستای شمال‌غرب – جنوب شرق است؛ بنابراین معادنی که در راستای گسل‌های نرمال فرعی با جهت شمال‌غرب – جنوب شرق قرار می‌گیرند دارای شکستگی فراوان هستند و استخراج و کاوش در این محدوده صحیح نیست و علاوه بر این راه‌آهن، تونل و بخشی از جاده اصلی در معرض خطر از ناحیه گسل‌ش نرمال فعال منطقه و ناپایداری‌های دامنه‌ای هستند (شکل ۱۹).




شکل ۱۹- نقشه جابه‌جایی سنجش از راه دور منطقه مورد مطالعه

۵- نتیجه گیری

ناپایداری دامنه‌ای به دلیل بالا آمدگی بر اثر فرآیندهای تکتونیکی ایجاد شده است. فرسایش، پاسخ به آن همه صعود و فرونشست است و انواع مختلف فرسایش (طبیعی و یا انسانی) شیب‌های متنوعی را در نواحی بالا آمدگی ایجاد می‌کند پایداری شیب درنهایت با دو عامل تعیین می‌شود: زاویه شیب و استحکام مواد روی آن. هم چنان که در (شکل ۲۱) نشان داده شده است ۲ معدن به فاصله چندین متر از هم در دره گلواتق مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که باطله‌های سنگی معدنی واقع در یکی از دامنه‌های با شیب زیاد توسط نیروی گرانش به سمت پایین کشیده شده است. نیروی برشی، برای آن که بخواهد بلوک را به سمت پایین شیب بکشد، باید بر قدرت اتصال بین بلوک و شیب غلبه کند؛ و این در صورتی میسر خواهد بود که بلوک از بدنه اصلی دامنه جدا گردد و کاملاً ضعیف شود این در حالی است که اگر بلوک هنوز جزیی از صخره‌های سنگی باشد بسیار قوی خواهد بود و عمل جدایش رخ نمی‌دهد و انسان با معدن‌کاری در محیط و جدایش بلوک‌ها منجر به جابه‌جایی نیروها و فرسایش بیشتر محیط می‌گردد این در

حالی است که معدن دومی که در فاصله کمتری از معدن اولی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است به دلیل کم بودن شیب دامنه بلوک‌های باطله معدنی کمتر به سمت پایین شیب متمایل شده‌اند. قدرت مواد روی دامنه می‌تواند خیلی مؤثر باشد سنگ‌های قوی بسیاری مانند سنگ‌های آتش‌فشنایی بازالت و گنیس وجود دارند ولی سنگ‌های دگرگون شده‌ای مانند شیست‌ها قدرت متوسطی از خود نشان می‌دهند سنگ‌های رسوبی قدرت‌های متفاوتی دارند بیشتر دولستون‌ها و لايمستون‌ها بسیار قوی هستند ولی بیشتر ماسه‌سنگ‌ها و کنگلومراها قدرت متوسطی دارند ولی بعضی ماسه‌سنگ‌ها و مادستون‌ها بسیار ضعیف هستند شکستگی‌ها، برگوارگی یا لایه‌بندی‌ها به طور مشخص می‌توانند قدرت سنگ را کاهش دهند به خصوص اگر این صفحات ضعیف موادی با شیب باشند بحرانی تر خواهد بود و در صورت عمود بودن کمتر بحرانی است این در (شکل ۲۰) به خوبی نشان داده شده است. در محل‌های A و B بستر تقریباً عمود بر شیب و وضعیت نسبتاً پایدار است ولی در محل D بستر تقریباً موازی با شیب و وضعیت کاملاً ناپایدار است. در محل C، بستر تقریباً افقی است و پایداری به عوامل دیگری مانند فاصله درزه‌ها و شکستگی‌ها وابسته است (ایرلی، ۲۰۱۵).



شکل ۲۰- وضعیت پایداری مواد دامنه‌ای در موقعیت‌های مختلف



شکل ۲۱- دو معدن تراورتن با فاصله نه چندان دور از هم ولی در شیب‌های متفاوت، جهت دید (N55E)

به خصوص اینکه در محدوده اطراف معادن با موقعیت شیب زیاد، تأسیسات حمل و نقل و غیره نیز باشد و در موقع رویدادهای تکتونیکی همچون زلزله، ریزش باطله‌ها جان انسان‌ها را تهدید خواهد کرد؛ بنابراین سود آوری نباید منجر به تهدید جان انسان‌ها باشد. در منطقه مورد مطالعه وجود خطوط راه‌آهن در کنار دامنه‌های ناپایدار کاملاً قابل مشاهده است (شکل ۲۲)؛ بنابراین در مطالعات امکان سنجی، همه عوامل طبیعی و انسانی در مکان‌یابی معادن به خصوص در مناطق در معرض خطر زلزله مورد توجه قرار گیرند. طبیعت بر نحوه برداشت از معادن تأثیر می‌گذارد و معادن بر سلامتی انسان‌ها و حیوانات؛ در موقع سیل و زلزله و سایر بحران‌های طبیعی تأثیر می‌گذارد.



شکل ۲۲- وجود خطوط راه‌آهن تبریز - تهران در مناطق نزدیک به دره‌های فرسایش یافته و نقاط معدنی، جهت دید (N55E)

۶- جمع‌بندی

با مشاهدات میدانی گسل نرمال داشکسن، منجر به جابه‌جایی واحدهای چین‌خورده به اندازه ۱۰ سانتی‌متر در ارتفاع ۱۳۷۳ متر از سطح دریا شده است. لازم به ذکر است که حرکت راست بر گسل نرمال داشکسن رسوبات کواترنری جدید مانند اشکال کله قندی و واحدهای توفیتی که دچار فرسایش پوست‌پیازی شده‌اند را نیز تحت تأثیر قرار داده است لذا فعال بودن زمین‌ساخت به لحاظ مشاهدات میدانی کاملاً آشکار است و در جایی که شیب گسل داشکسن زیاد می‌شود و به خصوص در محل تقاطع با گسل مخفی منطقه؛ فرسایش و خرد شدگی افزایش می‌یابد و دره کم عمق عمود بر امتداد گسل و چین‌خورده‌گی داشکسن ایجاد شده است.

اشکال کله قندی و چشممه‌های تراورتن‌ساز منطقه در ارتباط با گسل داشکسن و توسعه شکستگی‌های کشنشی در چین نامتقارن ایجاد شده‌اند. با استفاده از ابزار کمپاس و به منظور مطالعه تکتونیک منطقه مورد مطالعه؛ تعداد ۹ گسل مؤثر در توسعه شکستگی‌ها شناسایی گردید و با ترسیم نمودار گل‌سرخی گسل‌ها مشخص شده است که راستای

اکثر گسل‌ها در منطقه موردمطالعه NW-SE N10-20W بوده و امتداد آن‌ها ۷۰E عمود بر گسل‌های اصلی منطقه هستند و بر اساس مشاهدات میدانی بیشتر ناپایداری دامنه‌ای در منطقه موردمطالعه در ارتباط با گسل‌های شمال‌غربی است و از ۱۲ ایستگاه درزه نگاری مجموعاً ۴۹ درزه اندازه‌گیری شده است و اغلب درزه‌ها در منطقه درزه‌های برشی هستند که هم راستا با گسل خوردگی غالب در منطقه موردمطالعه تشکیل شده‌اند و منجر به افزایش شکستگی و ناپایداری دامنه‌ای شده است ولی درزه‌هایی که در جهت شمال شرق - جنوب غرب توسعه دارند درزه‌های کثشی هستند. با انتباط گسل‌ها با نقشه جابه‌جایی منطقه موردمطالعه می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین جابه‌جایی و بهموجب آن شکستگی سنگ‌ها در ارتباط با گسل‌های نرمال فرعی با راستای شمال‌غرب - جنوب شرق است؛ بنابراین معادن نیز باید در بخش‌های مرکزی و جنوب منطقه داشکسن دارای شکستگی فراوان باشند و استخراج و کاوش در این محدوده صحیح نیست و علاوه بر این راه‌آهن، تونل و بخشی از جاده اصلی در معرض خطر از ناحیه گسل‌ش نرمال فعال منطقه و ناپایداری‌های دامنه‌ای هستند. تراکم فعالیت معدنی در منطقه داشکسن بسیار بالاست و همچنان که در نقشه جابه‌جایی منطقه موردمطالعه دیده می‌شود لازم است در نقاطی که شب دامنه بسیار زیاد است بهخصوص در مناطق معدنی دارای درزه و شکستگی فراوان که در مجاورت پروژه‌های مهندسی از قبیل تونل و خطوط راه‌آهن هستند باید اقدامات لازم برای پایدارسازی دامنه‌ای صورت گیرد؛ بنابراین فعالیت استخراج و کاوش معادن در محیط نباید منجر به خطر افتادن جان مردم گردد و لازم است که در دادن مجوز برای فعالیت‌های معدنی؛ مسائل حفاظت از محیط‌زیست انسان و حیوان، حفاظت از پروژه‌های مهندسی نزدیک به نقاط معدنی و حتی بهداشت و اینمی ساکنان منطقه موردن توجه قرار گیرد.

کتابنامه

احمدزاده، حسن؛ روستانی، شهرام؛ نیکجو، محمدرضا؛ دهقانی، مریم؛ ۱۳۹۷. برآورد مساحت و حجم توده لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردنی پهنه لغزشی روستای گوگرد). پژوهش‌های ژئومورفوژئی کمی، ۴(۲)، ۲۸-۱۸.

<https://dorl.net/dor/20.1001.1.22519424.1394.4.2.2.7>

الهی، علی؛ رنجبر، حجت الله؛ شهاب پور، جمشید؛ ۱۳۹۳. کاربرد سنگش از دور در مخاطرات زیست‌محیطی زغال‌سنگ از معدن تا کارخانه در ناحیه زغالی کرمان، کنگره ملی صنایع آهن و فولاد.

<https://civilica.com/doc/384495/>

افشاری، امیر؛ قهروندی تالی، منیژه؛ صدقوق، سیدحسن؛ احتشامی معین آبادی، محسن؛ (۱۳۹۸) ارزیابی ناپایداری دامنه‌ها در ناحیه راه‌آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنگی تفاضلی راداری (DInSAR). پژوهش‌های ژئومورفوژئی کمی. شماره ۳، صص ۱۸۳-۲۰۲

https://www.geomorphologyjournal.ir/article_102801.html

پور قاضی، جواد؛ گنجعلی، سعید؛ مؤذن، محسن؛ ستوهیان، فرزاد؛ ۱۳۹۳. بررسی توانمندی‌های محیطی شهرستان آذرشهر به عنوان دومین ژئوپارک ایران، *فصلنامه انسان و محیط‌زیست*، شماره ۳۱، ص ۱ - ۱۱

https://he.srbiau.ac.ir/?_action=article&kw=15658&_kw=%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C تقی پور، کریم؛ خطیب، محمدمهدی؛ هیهات، محمودرضا؛ واعظی هیر، عبدالرضا؛ شبانیان، اسماعیل؛ ۱۳۹۸. نقش کترول کننده‌های ساختاری در هیدروژئوشیمی چشم‌های تراورتن ساز منطقه آذرشهر، شمال‌غرب ایران. *زمین‌شناسی ایران*.

شماره ۵۲، صص ۱۰۵-۱۲۱

<http://geology.saminattech.ir/fa/Article/9757>

حاجی حسینلو، حسن؛ عباسیان ولندر، رضا؛ ۱۳۹۸. ارزیابی و پنهان‌بندی خطر ریزش‌های سنگی در منطقه بند ارومیه (مسیر جاده ارومیه - سیلوانا) با استفاده از روش آنالاگان، *فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی*، شماره ۲۹، صص ۸۳-۱۰۲

<https://doi.org/10.22067/geo.v0i0.77318>

حاج علی اوغلی، شراره؛ الماسیان، محمود؛ پورکرمانی، محسن؛ ۱۳۹۱. شاخص‌های مورفو‌متريک در شناسایي تكتونيك فعال افويليهای نواحي تربت‌حيدريه کاشمر با بهره‌گيری از روش‌های سنجش از دور، اولين کنفرانس ملي راهکارهای دستيابي به توسيعه پايدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست)، تهران.

<https://civilica.com/doc/197732>

حيدري جوانمردي، مصطفى؛ اسماعيلي، علي؛ ۱۳۹۵. بررسی ميزان کارابي سنجش از دور در تشخيص اكسيد آهن (مگنتيت)، *مطالعه موردي معدن چادرملو- یزد، همايش ملي ژئوماتيک*، دوره ۲۳.

<https://sid.ir/paper/893305/fa>

روستايي، شهرام؛ روستايي، مهسا؛ شريفى كيا، محمد؛ ياراحمدى، جمشيد؛ ۱۳۹۲. كاربرد تداخل سنجي تفاضلى رادارى در شناسايي و پايش زمين‌لغزش‌ها، *مطالعه موردي: حوزه آبخizer گرم چای ميانه*.

<https://civilica.com/doc/1361062>

سپاسدار، عليرضا؛ زمانى، احمد؛ يزجردي، كوروش، پورکرمانی، محسن؛ قريشي، منوچهر؛ ۱۳۹۸. تأثير تكتنواتراسيگرافى بر محیط‌زیست در معدن سرب و روی کوه سورمه استان فارس. *فصلنامه علم و تكنولوژي محیط‌زیست*، ۲۱(۸)، ۸۹-۹۹.

https://jest.srbiau.ac.ir/article_15123.html

شاکر اردکاني، عليرضا؛ درگاهي، سارا؛ اميرپور، حامد؛ ۱۳۹۲. نحوه تکوين هوازدگى کروي و فرسايش پوست پيازى در توده‌های ديوريتى- کوارتز ديوريتى قلعه گنج کرمان. *پژوهش‌های فرسايش محیطی*؛ ۳(۲): ۳۷-۲۷.

<http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-146-fa.html>

علوي پناه، سيدكاظم؛ قرباني، محمدصاديق. (۱۳۸۶). نقش سنجش از دور و بررسی‌های ميداني در تجزيه و تحليل های مورفو‌تكتونيكى: *مطالعه موردي زلزله بهم. پژوهش‌های جغرافيايى*. ۶۰(۳۹)، ۱۵-۲۹.

<https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67049>

قربانی، علی؛ هنرمند، مهدی؛ حسنی، محمدجواد؛ شهریاری، هادی؛ ۱۳۹۴. استفاده از فناوری سنجش از دور در ارزیابی

زیست محیطی معدن روی گوجر، استان کرمان، کنگره بین المللی تخصصی علوم و زمین، دوره ۳۴

<https://www.sid.ir/paper/842354/fa>

مصطفایی، کامران؛ ۱۳۹۰. کاربرد سنجش از دور در اکتشاف معدن

<https://civilica.com/doc/603359>

ملکی، امجد؛ محمدی، سارا؛ دولتیاری، خدیجه؛ ۱۳۹۱. بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی معدن (مطالعه موردی: تعدادی

از معادن شهرستان کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش‌های دانش زمین، شماره ۱۰، صص ۹۸-۱۰۸

<https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088299.1391.3.2.7.2>

Dong, J., Liao, M., Xu, Q., Zhang, L., Tang, M., Gong, J., 2018. Detection and displacement characterization of landslides using multitemporal satellite SAR interferometry: A case study of Danba County in the Dadu River Basin. *Engineering Geology*, No 240, pp95– 109.

<https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2018.04.015>

Earle, S., 2015. *Physical Geology*, BCcampus, 641 PP.

<https://opentextbc.ca/physicalgeology2ed/>

Haigh, M.J., 1978. *The Evolution of Slopes on Artificial Landforms*, Blaenavon, UK. University of Chicago Press, Chicago, IL, 307 pp. ISBN: 978-0-89065-090-5

Holzhausen, G. R., 1989. Origin of sheet fracture, 1. Morphology and boundary conditions. *Journal of engineering geology*, 27: 225-278. [https://doi.org/10.1016/0013-7952\(89\)90035-5](https://doi.org/10.1016/0013-7952(89)90035-5)

Infante, D., Confuerto, P., Dimartire, D., Ramondini, M., Calcaterra, D., 2016. Use of DInSAR data for multi-level vulnerability assessment of urban settings affected by slow-moving and intermittent landslides. *Procedia Engineering*, No 158, pp470-475.

<https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.474>

Johnson, R. M., 1970. *Physical processes in geology*. Freeman and Company, San Francisco, 71-98. ISBN: 978-0877353195

Lazecky, M., Canaslan, C., Hlavacova, I., Gurboga, S., 2015. Practical Application of Satellite-Based SAR Interferometry for the Detection of Landslide Activity. *procedia Earth and Planetary Science*, No 15, pp 613-618. <https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.08.113>

Moinvaziri, H. and Aminsohanni, I., 1978. Volcanological and volcano-sedimentological study of Sahand Mountain. The University of Tarbyat Moallim. Tehran. A report in Persian. https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:9373413

Suto, L., 2010. Extraction of fossil fuels. In: Szabo', J., David, L., Loczy, D. (Eds.), *Anthropogenic Geomorphology: A Guide to Man-Made Landforms*. Springer, Dordrecht, The Netherlands, pp. 131–154 (Chapter 10). <http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-3058-0>