

آشکارسازی تغییرات بستر رودخانه و بررسی مورفولوژی رودخانه‌ای با توجه به تأثیر ساختارهای زمین‌شناسی (مطالعه موردی: زرینه‌رود)

عقیل مددی^۱

ابراهیم بهشتی جاوید^۲

محمدحسین فتحی^۳

چکیده

محیط‌های رودخانه‌ای به دلیل وجود شرایط مناسب زیستی مانند وجود خاک حاصل‌خیز و آب در دسترس، همواره مورد توجه انسان‌ها بوده است. این محیط‌ها از نظر فعالیت‌های فرسایشی از مناطق پویا و فعال هستند. شناخت شرایط فرسایش کناری، ترک بستر، تغییرات رخ داده در بستر جریان، الگوی رودخانه و مواردی از این قبیل می‌توانند کمک مهمی در مدیریت این عرصه از طبیعت باشند. در این پژوهش سعی کردۀایم که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (لنست) و داده‌های توپوگرافیک و زمین‌شناسی تغییرات مورفولوژیکی رخ داده در دو بخش مکانی از بستر زرینه‌رود (جیگاتو) را بررسی و ارزیابی کنیم. نرم‌افزارهای ArcGIS و ENVI از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحقیق بودند که جهت آماده‌سازی و استخراج داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده از پژوهش قسمت دوم از منطقه مورد مطالعه که در یک منطقه دشتی واقع شده است، بهشدت تحت تأثیر گسل‌ها قرار دارد و روند کلی جریان رودخانه در چندین نقطه به ناچار تغییر مسیر داده، از مسیر گسل پیروی کرده است. همچنین الگوی رودخانه در بخش‌هایی که تحت تأثیر گسل قرار گرفته‌اند، به صورت مستقیم و در مواردی از نوع سینوسی است. در حالی که در سایر بخش‌ها الگوی عمومی رودخانه از نوع پیچان‌رودی است. در سه دوره زمانی مورد مطالعه در هر دو بخش مکانی ۱ و ۲ از مساحت بستر رودخانه کاسته شده است. به‌گونه‌ای که مساحت بستر رودخانه از $6/5$ کیلومترمربع به $5/43$ کیلومترمربع در بخش ۱ و از $6/19$ کیلومتر به $4/87$ کیلومترمربع در بخش ۲ کاسته شده است. میزان فرسایش کناره‌ای در بخش ۱ بین سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ حدود $2/4$ کیلومترمربع و بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ حدود $2/44$ کیلومترمربع است. این مقدار برای بخش دوم به ترتیب $2/4$ و $1/49$ کیلومترمربع است. در مقابل این تخریب بخش‌های زیادی از رودخانه نیز به دلیل تغییر مسیر و جایه‌جایی بستر خشک شده و یا به صورت دریاچه‌های مئاندری در حواشی رودخانه باقی مانده است که برای سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ و ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ به ترتیب برابر با $3/44$ و $2/48$ کیلومترمربع در بخش ۱ و برای بخش ۲ $3/29$ و $1/52$ کیلومترمربع است.

واژه‌های کلیدی: تغییرات مورفولوژیکی، فرسایش کناره‌ای، تغییر بستر، زرینه‌رود

۱- دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

E-mail:eb.beheshti@yahoo.com

۲- دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی (نویسنده مسئول)

۳- دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

مقدمه

به دلیل عوامل مختلفی مثل عوامل آتمسفری، مورفولوژیک و انسانی، یک سلسله تغییرات مداوم در لندفرم‌های سطح زمین رخ می‌دهد. فرایندهای سایندگی در سطح زمین، مانند فرسایش و هوازدگی، علت این نوع تغییرات در اشکال سطحی هستند (سایناد^۱ و همکاران، ۱۴۰۲: ۱). در محیط‌های گوناگونی مثل محیط یخچالی، رودخانه‌ای، ساحلی، بیابانی و غیره به دلیل وجود پدیده‌های مختلف دینامیکی همواره شاهد این گونه تغییرات هستیم. این تغییر و تحول لندفرم‌ها گاهی به دلیل شدت و سرعت زیاد و گاهی به سبب تحت تأثیر قرار دادن محیط زیست انسان بسیار حائز اهمیت هستند. جمعیت انسانی معمولاً با توجه به وجود شرایط مطلوب زیست در محل برخورد دو محیط متفاوت مثل هیدروسفر و لیتوسفر بیشترین تمرکز را دارند. وجود شهرهای پرجمعیت در نواحی ساحلی و حواشی رودخانه‌های پر آب نشانگر همین مطلب مهم است اما همین مناطق به خاطر برخورد نیروهای دو محیط همواره در حال تغییر و تحول هستند. رودخانه‌ها، به ویژه حواشی بستر آنها از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل وجود عوامل مختلف محیطی در حال فرسایش محیط و در نتیجه تغییر بستر و جابه‌جایی هستند. به طور کلی رودخانه‌ها تحت تأثیر عواملی از قبیل ویژگی‌های زمین-شناسی، هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و نحوه بهره‌برداری از آنها در معرض تغییر و تحول هستند (فاطمی عقدا و همکاران، ۱۳۸۰، ۱۶۳). رودخانه به عنوان سیستمی پویا، مکان و خصوصیات مورفولوژیکی خود را همواره بر حسب زمان، عوامل ژئومورفیک، زمین‌شناسی، هیدرولوژیکی و گاه در اثر دخالت بشر تغییر می‌دهد (رضایی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱: ۱).

تغییر شکل نیم‌رخ طولی و عرضی بستر رودخانه، تغییر شیب دره و بستر، تغییر پهنا، ایجاد پادگانه‌های آبرفتی، تغییر محل و مقدار رسوب‌گذاری، ایجاد دریاچه‌های مئاندری، تغییر مکان جانبی و ناگهانی بستر را از جمله تغییر و تحولات یک محیط رودخانه‌ای می‌توان دانست. میزان شیب، حجم آب، سرعت آب و طبیعت رودخانه^۲ عواملی هستند که عهده‌دار تغییر شکل و اندازه رودخانه‌ها هستند (سایناد و همکاران، ۱۴۰۲: ۱). همه ساله به دلیل فرسایش کناری و جابه‌جایی مرزهای رودخانه، سطح زیادی از اراضی مسکونی و تأسیسات ساحلی در معرض نابودی و تخریب قرار می‌گیرند (رنگن و همکاران، ۱۳۸۷: ۱) وجود چنین مسائلی ضرورت مطالعه نحوه تغییر و تحول رودخانه‌ها و جابه‌جایی جانبی آنها را توجیه می‌کند. در سال‌های اخیر در بین پژوهش‌های صورت گرفته گرایش زیادی به سمت استفاده از انواع تکنیک‌های جدید به جهت حل مسائل و مشکلات انسانی وجود داشته است. سیستم اطلاعات جغرافیایی و علم سنجش از دور، از جمله این

1- Sainath

2- Nature of river

موارد هستند و می‌توانند برای تعیین وضعیت فرسایش کناره‌ای و تغییرات رودخانه کمک کنند. در این پژوهش سعی شده است تا رودخانه زرینه‌رود از نظر تغییرات الگوی رودخانه، تعیین فرسایش کناره‌ای رخ داده در آن، تعیین مناطق پر خطر از نظر فرسایش کناره‌ای و نیز تأثیر ساختارهای زمین‌شناسی در این تغییرات مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد، به همین منظور دو بخش مکانی از رودخانه انتخاب شده و وضعیت بستر رودخانه در سه بخش زمانی (سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۸۹ و ۲۰۱۰) مورد پژوهش قرار گرفته است.

پژوهش‌های مختلفی در داخل و خارج کشور در مورد تغییرات بستر رودخانه، عوامل ایجاد‌کننده آن و فرسایش کناره‌ای صورت گرفته است که به پاره‌ای از این موارد اشاره می‌کنیم.

چیچ^۱ و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه جلگه ساحلی تایوان دریافتند که حرکت پادگانه‌ها بر اثر حرکات نتوکتونیک، موجب شکل‌گیری حرکات موجی رودخانه شده است. سایناس^۲ و همکاران (۲۰۱۲) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های توپوگرافیک، آشکارسازی تغییرات مسیر رودخانه و تعیین مناطق مستعد فرسایش را برای رودخانه پراوارا^۳ انجام دادند و در نهایت با ارایه نقشه‌ای مناطق مستعد را از نظر فرسایش‌پذیری مشخص کردند و مناطق خطرپذیر را به صورت پهنه‌هایی بر روی نقشه معین کردند.

غريبنيا و معصومي در سال ۱۳۸۵ با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره لنdest و احدهای رسوبی و خصوصیات هندسی رودخانه زهره و تغییرات آن در جلگه ساحلی هندیجان را بررسی کردند. نتایج کار ایشان نشان داد که از سال ۱۳۴۶ تاکنون ۲ مورد قطع شدگی در کanal رودخانه رخ داده و تعداد پیچش‌ها از ۴۳ به ۴۶ مورد افزایش پیدا کرده است. همچنین طی بازه زمانی یاد شده سالانه $\frac{1}{3}$ هکتار از اراضی پیرامون رودخانه فرسایش یافته و در قبال آن ۱۰ هکتار رسوب‌گذاری مشاهده شده است (غريبنيا و معصومي، ۱۳۸۵: ۶). حسینی تودشکي و همکاران (۱۳۹۰) بخش‌هایی از رودخانه قزل اوزن را از نظر کشف و توصیف ناهنجاری‌های زمین‌ریختی (ژئومورفیک) و انطباق آنها با ساختارها و نقش ساختارها در ایجاد دگرشکلی‌های فعال، مورد بررسی کردند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که چین‌های با روندشمال‌غربی-جنوب شرقی و شمال شرقی-جنوب غربی بیشترین تأثیر را در انحنای مسیر رودخانه قزل اوزن داشته‌اند. بی‌هنجری‌های زمین‌ریختی دیگر بر اثر عملکرد گسل‌های با روندهای شمال غربی-جنوب شرقی، شمال شرقی-جنوب غربی، شمالی-جنوبی و شرقی-غربی پدید آمده‌اند. رضایی‌مقدم و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن پرداختند. در این تحقیق، بیشترین تأکید آنها بر عوامل ژئومورفولوژیک

1- Chich


2- Sainath

3- Pravara

و زمین‌شناسی منطقه بود. نتایج کار نشان‌دهنده این موضوع بود که طول زیاد رودخانه و عبور از تشکیلات مارنی و فرسایش‌پذیر، باعث شده که هندسه رودخانه در بخش دشتی شدیداً تحت تأثیر لیتولوژی بستر شکل بگیرد و فرسایش کناری و توان رودخانه نقش عمده در پیچان روی رودخانه داشته باشد. در بخش کوهستانی عناصر زمین‌ساختی حائز اهمیت است و هندسه بستر تحت تأثیر عوامل زمین‌ساختی از قبل طراحی شده است و الگوی مسیر رودخانه از این عوامل تعیین می‌کند. از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه می‌توان به مواردی از قبیل: تورن^۱ (۲۰۰۲)، برایرلی^۲ (۲۰۰۵)، سارما^۳ (۲۰۰۵)، کریسپارکر^۴ (۲۰۰۸)، اسوات^۵ و همکاران (۲۰۰۸)، گابریل^۶ (۲۰۰۹)، زامولی^۷ و همکاران (۲۰۰۹) نوheگر و یمانی (۱۳۸۴) پورآصف (۱۳۸۵)، شیروانی و همکاران (۱۳۸۵)، رضابی‌مقدم و خوشدل (۱۳۸۸)، جعفری‌بیگلو و همکاران (۱۳۹۱)، فتحی و همکاران (۱۳۹۲) اشاره کرد.

محدوده‌ای که در این پژوهش مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است دو بخش از زرینه‌رود (جغاتو) به طول‌های ۳۸ و ۵۰ کیلومتری است که بخش اول در منطقه‌ای نیمه‌کوهستانی و بخش دوم در منطقه‌ای دشتی قرار گرفته است. زرینه‌رود با طول ۲۳۰ کیلومتر یکی از طویل‌ترین و پرآب‌ترین رودهای شمال‌غرب کشور است. این رود از کوه‌های چهل چشمۀ در سقز سرچشمۀ می‌گیرد و پس از گذر از شهرستان‌های بوکان، تکاب، شاهین‌دژ و میاندوآب در جنوب دریاچه ارومیه ضمن تشكیل یک دلتای وسیع به عرض حدود ۱۰ کیلومتر در مراتع بالاتلاقی تالاب قره‌قلائق به دریاچه ارومیه می‌ریزد. در طول این مسیر چندین رودخانه فصلی از جمله خورخوره، ساروق، هولاسو، هاچه‌سو، محمودآباد، آجرلو و لیلان‌چای نیز به زرینه‌رود ملحق می‌شوند. در شکل (۱) موقعیت زرینه‌رود و تصویر کلی از منطقه به صورت یک تصویر ماهواره‌ای نشان داده شده است.

1- Thorne
2- Brierley
3- Sarma
4- Chris Parker
5- Aswath
6- Gabrielle
7- Zámolyi



شکل (۱) نقشه مربوط به زرینه رود (بازه‌های شماره ۱ و ۲)

داده‌ها و روش شناسی

برای استخراج مسیر رودخانه در بخش‌های زمانی مشخص نیاز به داشتن تصاویر ماهواره‌ای همان تاریخ هست. برای استخراج مسیر رودخانه، سه بخش زمانی از تصاویر ماهواره لندست در سال‌های ۱۹۸۹، ۲۰۱۰ و ۱۹۷۵، مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این امر از نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ شاهین‌دز (خلقی خسرقی، ۱۳۷۰)، مراغه (علوی نائینی و شهرابی، ۱۳۵۸)، میاندوآب (خدابنده، ۱۳۸۳) و عجب‌شیر (سلطانی سیسی، ۱۳۸۴) نیز جهت استخراج نوع سازندها، ساختارهای زمین‌شناسی و گسل‌ها استفاده شده است، تا از این طریق (در صورت وجود ارتباط بین ناهنجاری‌های ناگهانی ایجاد شده در بستر رودخانه با این ساختارها) عوامل مورد ارزیابی قرار گیرند.

روش شناسی

در این پژوهش با توجه به هدفی که در نظر گرفته شده بود پس از تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و تصاویر منطقه، کار پردازش تصاویر و استخراج اطلاعات از آنها صورت گرفت. برای استخراج مسیر رودخانه در بخش‌های زمانی در نظر گرفته شده از شاخص $NDWI^1$ و WI^2 استفاده شده است. همچنین برای بررسی تأثیر احتمالی

1- Normalized Difference Water Index

2- Water Index

ساختارهای زمین‌شناسی بر روی ناهنجاری‌های بستر رودخانه، پس از این که نقشه‌های زمین‌شناسی منطقه زمین مرجع شدند، گسل‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی مهم محدوده مطالعه شدند و به همراه سازندهای منطقه استخراج شدند. پس از این که مسیر رودخانه در هر یک از بخش‌های زمانی و مکانی استخراج شد، مسیرهای استخراج شده با ساختارهای زمین‌شناسی منطقه انطباق داده شدند تا روند تغییرات رخ داده در بستر رودخانه به همراه دلایل احتمالی آن، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند و تعیین مناطق فرسایش یافته و در معرض تهدید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند.

پردازش تصاویر و استخراج مسیر رودخانه

برای این‌که بتوانی مسیر رودخانه را از زمین‌های پیرامونی جدا کرده و استخراج کنیم، از دو شاخص NDWI و WI استفاده شده است (رابطه ۱ و ۲).

$$WI \cong \frac{(B_1 \cdot B_2 \cdot B_3)}{(B_5 \cdot B_6 \cdot B_7)} \quad \text{رابطه (۱)}$$


در این رابطه B_i شماره باند تصویر ماهواره لندست و WI شاخص آب برای استخراج مسیر رودخانه است. طبق این رابطه تمامی باندهای مرئی تقسیم بر باندهای نامرئی می‌شوند و پهنلهای آبی از غیره تفکیک می‌شوند (رضایی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱: ۵).

علاوه بر شاخص فوق برای استخراج مسیر رودخانه برای رسیدن به نتیجه بهتر و افزایش دقت کار از تفاضل نرمالیزه شده شاخص آب نیز برای استخراج پهنلهای آبی استفاده شد که به صورت رابطه ۲ تعریف شده است.


$$NDWI \cong \frac{(Band_2 - Band_4)}{(Band_2 + Band_4)} \quad \text{رابطه (۲)}$$

در این رابطه $Band_2$ باند ۲ ماهواره لندست با انعکاس طیفی سبز و $Band_4$ باند ۴ ماهواره لندست با انعکاس طیفی مادون‌قرمز نزدیک است (مک فترس، ۱۳۹۰: ۲۰۱۳).

برای اجرای فرمول‌های فوق از محیط نرم‌افزار Erdas Imaging استفاده شد و نهایتاً مسیر رودخانه در بخش‌های زمانی و مکانی در نظر گرفته شده به دست آمد. شکل ۲ وضعیت رودخانه را در بخش مکانی شماره یک در سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۸۹، ۲۰۱۰ و شکل ۳ وضعیت رودخانه را در بخش مکانی دوم در سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۸۹، ۲۰۱۰ نشان می‌دهد.



شکل (۲) بخش یک - مسیر رودخانه در سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۸۹ و ۲۰۱۰




شکل (۳) بخش دو - مسیر رودخانه در سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۸۹ و ۲۰۱۰

استخراج ساختارهای زمین‌شناسی

برای این‌که بتوانی تأثیر احتمالی ساختارهای زمین‌شناسی در تغییرات بستر رودخانه را مورد ارزیابی قرار داد، با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، نقشه گسل‌ها و ساختارهای عمده زمین‌شناسی استخراج شد و با روی هم‌گذاری لایه‌ها، مسیر آبراهه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. روی هم‌گذاری نقشه گسل‌ها و رودخانه نشان می‌هد که در بخش مکانی اول که منطقه شرایط نیمه‌کوهستانی دارد، بیشتر مسیر

رودخانه در مسیر یک گسل که روند شمال غربی-جنوب شرقی دارد، قرار گرفته است و پدیده زمین شناسی دیگری در این محدوده وجود ندارد.

اما وضعیت در بخش دوم از مسیر رودخانه به شکل دیگری است. در این بخش از رودخانه چندین گسل با امتداد تقریبی شمال غربی - جنوب شرقی مسیر رودخانه را قطع کرده است. وجود چنین عاملی باعث شده تا در مناطق برخورد گسل و رودخانه با ایجاد شکست و انحنا مسیر کلی رودخانه تغییر کند و رودخانه در جهت متفاوت نسبت به قبل جریان یافته و از مسیر گسل پیروی کند. در شکل ۴ و ۵ وضعیت رودخانه و گسل‌ها در دو بخش مورد نظر به همراه مهمترین نا هنجاری‌های آن ارایه شده است. همان‌طور که در نقشه مربوط به بخش دوم مشخص شده است در مناطقی که مسیر رودخانه با گسل انطباق دارد، رودخانه از مسیر گسل پیروی کرده است که شرح وضعیت این تغییر مسیرها در جدول شماره ۱ آمده است.




شکل (۴) نقشه وضعیت گسل‌های منطقه نسبت به رودخانه

در جدول ۱ زاویه بخش‌های مختلف رودخانه که تحت تأثیر گسل‌ها تغییر مسیر داده‌اند، به صورت زاویه‌ای نسبت به شمال نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۵ مشخص است و نیز طبق اطلاعات جدول (۱) ساختارهای زمین شناسی در تعیین مسیر رودخانه در این بخش نقش مهمی را داشته و زمانی که رودخانه با گسل‌ها بر خورد داشته است، به ناچار از مسیر آن پیروی کرده و تغییر مسیر داده است.

جدول (۱) زاویه بخش‌های مختلف رودخانه

کد بخش	زاویه نسبت به شمال
A	۳۳۵ درجه
B	۳۰۵ درجه
C	۲۵۰ درجه
D	۳۱۵ درجه
E	۳۲۵ درجه



شکل (۵) نمونه‌ای از تأثیر ساختارها بر روی رودخانه و تغییر بستر

شاخص سینوسیته


در بخش دوم رودخانه، به علت جریان یافتن در امتداد و مسیر گسل‌ها، به نسبت سایر بخش‌ها، مسیر مستقیم‌تری را طی کرده و انحنای کمتری دارد. برای نشان دادن این امر از ضریب سینوسیته رودخانه استفاده شده است. بر اساس این شاخص، اگر ضریب سینوسیته یک رودخانه بین ۱ تا ۱/۰۵ باشد، رودخانه از نوع مستقیم است، اگر بین ۱/۰۶ تا ۱/۲۵ از نوع سینوسی است، بین ۱/۲۶ تا ۲ باشد، از نوع پیچان‌رودی است و اگر بیشتر از ۲ باشد، از نوع پیچان‌رودی شدید است (یمانی و همکاران ۱۳۸۹). رابطه (۳) نحوه محاسبه این شاخص را نشان می‌دهد (جعفر بیگلو و همکاران، ۱۳۹۱).

$$S \equiv \frac{C}{V} \quad \text{رابطه (۳)}$$

در این رابطه، S ضریب سینوسیته، C طول رودخانه در بخش مورد بررسی و V طول دره رودخانه به خط مستقیم.

ارزیابی و اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف رودخانه بر اساس شاخص فوق در جدول (۲) آمده است. طبق اطلاعات جدول ۲ و نقشه ارائه شده (شکل ۶) در مناطقی از رودخانه که مسیر آن با گسل‌ها

و شکستگی‌های زمین منطبق شده است، الگوی رودخانه از نوع مستقیم و سینوسی و در مناطق دیگر از نوع پیچان‌رودی است.




شکل (۶) بخش‌های اندازه گیری سینوسیته رودخانه

جدول (۲) جدول شاخص ضریب سینوسیته


کد بخش	ضریب سینوسیته	انطباق با گسل	الگوی رودخانه در بخش
A	۱/۰۸	*	سینوسی
B	۱/۳		پیچان‌رودی
C	۱/۱۲	*	سینوسی
D	۱/۵۲		پیچان‌رودی
E	۱/۰۳	*	مستقیم
F	۱/۸		پیچان‌رودی
G	۱/۰۰۱	*	مستقیم

تغییر بستر رودخانه و فرسایش کناره‌ای

تغییرات فرسایشی رودخانه می‌تواند به صورت رسوب‌گذاری و همچنین برداشت مواد و کاوش سواحل و مواردی از این قبیل باشد. برای این‌که بتوانیم مناطقی را که با رسوب‌گذاری و ترک بستر مواجه شده‌اند و همچنین در مقابل، مناطقی را که با عمل کاوش و ایجاد بستر جدید روبرو شده‌اند، مشخص کنیم، مسیر رودخانه را در سه بازه زمانی روی هم‌گذاری کرده، تغییرات رخ داده در آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. در شکل ۷ و ۸ مسیر رودخانه در سه بازه زمانی در بخش‌های شماره یک و دو نشان داده شده و تغییرات رخ داده در آن مشهود است.



شکل (۷) تغییرات رخ داده در بخش یک در سه دوره زمانی (۲۰۱۰، ۱۹۸۹، ۱۹۷۵)



شکل (۸) تغییرات رخ داده در بخش دو در سه دوره زمانی (۲۰۱۰، ۱۹۸۹، ۱۹۷۵)

تحلیل‌های آماری صورت گرفته بر روی بخش‌ها، از نظر مساحت بستر جریان در سال مشخص، مساحت بستر ترک شده و مساحت فرسایش کناره‌ای رخ داده در جدول ۳ آمده است. طبق اطلاعات جدول ۳ در بازه زمانی ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ نسبت به دوره زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ تغییرات رخ داده در بستر رودخانه در هر دو بازه شماره یک و دو محسوس‌تر بوده است. علت این امر را می‌توان در ساخت سد و ایجاد بندهای انحرافی دانست که در سال‌های اخیر در این منطقه ایجاد شده است. برای نمونه می‌توان به سد انحرافی نوروزلو (در بالادست شهر میاندوآب) و سد شهید کاظمی بوکان اشاره کرد. این دو سد با ذخیره حجم عظیمی از آب رودخانه و انتقال آن به دشت‌های پیرامونی برای امور کشاورزی و مصارف شرب و صنعتی نقش بهسزایی را در کاهش مقدار آب رودخانه در بخش‌های پایین دست داشته‌اند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که به سبب کاهش حجم رواناب رودخانه، قدرت فرسایشی و تخریب آن نسبت به سال‌های قبل از احداث سدها (۱۳۵۰) کاهش یافته است.

جدول (۳) وضعیت فرسایشی و تغییرات رودخانه در سه بخش زمانی

مکانی	بسط جریان (km ²)	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبیل	بسط بستر ترک شده (km ²)	زمین‌های فرسایش یافته	بسط زمانی	بخش
-	-	-	-	۶/۵ Km	۱۹۷۵	سال	۱۹۷۵
۲/۰۶ Km	۳/۴۴ Km	۲/۴۱ Km	۵/۴۷ Km	۱۹۸۹	سال ۱	بخش ۱	۱۹۸۹
۲/۹۹ Km	۲/۴۸ Km	۲/۴۴ Km	۵/۴۳ Km	۲۰۱۰	سال	۲۰۱۰	۲۰۱۰
-	-	-	۶/۱۹ Km	۱۹۷۵	سال ۲	بخش ۲	۱۹۷۵
۲/۹ Km	۳/۲۹ Km	۲ Km	۴/۹ Km	۱۹۸۹	سال	۱۹۸۹	۱۹۸۹
۳/۳۸ Km	۱/۵۲ Km	۱/۴۹ Km	۴/۸۷ Km	۲۰۱۰	سال	۲۰۱۰	۲۰۱۰

نتیجه‌گیری

بررسی تغییرات بستر زرینه‌رود در دو بخش مکانی و سه بخش زمانی (۲۰۱۰، ۱۹۸۹، ۱۹۷۵) و تحلیل شرایط مورفولوژیکی رودخانه در بخش‌ها، بررسی الگوی بستر و بررسی تأثیر ساختارهای زمین‌شناسی از مهم‌ترین اهداف این پژوهش بود که مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر ماهواره لندست در سال‌های مورد مطالعه، نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ از مهم‌ترین داده‌های مورد استفاده در پژوهش بودند.

بررسی و تطبیق مسیر رودخانه در سال‌های مورد مطالعه با گسل‌های منطقه نشان‌دهنده این مطلب بود که در بخش دوم رودخانه که در یک منطقه دشتی واقع شده است، بهشدت تحت تأثیر ساختارهای زمین‌شناسی قرار دارد به‌گونه‌ای که باعث تغییر مسیر رودخانه در محل تقاطع با گسل‌ها شده است. همچنین نواحی‌ای از رودخانه که در امتداد گسل و یا در مسیر آن جریان داشته‌اند، الگوی رودخانه از نوع مستقیم و در مواردی از

نوع سینوسی است. در مقابل سایر بخش‌های آن الگوی غالب رودخانه از نوع پیچان‌رودی تا پیچان‌رودی شدید است و رودخانه در چندین شاخه مجزا جریان دارد.

در سه دوره زمانی مورد مطالعه در هر دو بخش شماره ۱ و ۲ از مساحت بستر رودخانه نسبت به دوره قبل کاسته شده است به‌گونه‌ای که مساحت بستر رودخانه از $6/5$ کیلومترمربع به $5/43$ کیلومترمربع در بخش ۱ و از $6/19$ کیلومتر به $4/87$ کیلومترمربع در بخش ۲ رسیده است. این امر نشانگر رسوب‌گذاری در نواحی پیرامونی رودخانه و نیز کاهش توان فرسایش رودخانه است. همچنین در بخش یک بین سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ پیرامونی رودخانه حدود $2/4$ کیلومترمربع از زمین‌های پیرامونی رودخانه فرسایش یافته و تخریب شده‌اند. این مقدار در بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ حدود $2/44$ کیلومترمربع است. در مقابل این تخریب بخش‌های زیادی از رودخانه نیز به‌دلیل تغییر مسیر و جابه‌جایی بستر خشک شده و یا به صورت دریاچه‌های مئاندروی در حواشی رودخانه باقی مانده است که برای سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ و ۲۰۱۰ تا ۱۹۸۹ به ترتیب برابر با $3/44$ و $2/48$ کیلومتر مربع است. در بخش شماره ۲ میزان تغییرات رخ داده در بستر نسبت به بخش ۱ کمتر است زیرا هم از مقدار زمین‌های تخریب‌شده کناره‌ای و هم از میزان زمین‌هایی که دچار ترک بستر شده‌اند کاسته شده است. طبق اطلاعات جدول شماره ۳ بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ میزان فرسایش کناره‌ای و ترک بستر به ترتیب برابر با 2 و $3/29$ کیلومتر مربع است. در بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ این مقادیر برای هر دو مورد فرسایش کناره‌ای و ترک بستر کاهش یافته و به ترتیب به $1/49$ و $1/52$ کیلومترمربع رسیده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- پورآصف، فرشته (۱۳۸۸)، مروری بر روش‌های مختلف طبقه‌بندی رودخانه‌ها و کاربرد آنها برای رودخانه‌های کارون و دز، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، صص ۷-۱.
- جعفریگلو، منصور؛ باقری سیدشکری، سجاد؛ نگهبان، سعید؛ صفراد، طاهر (۱۳۹۱)، بررسی تغییرات بستر و ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی رودخانه گیلانغرب در سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۱، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۱، صص ۸۷-۱۰۲.
- حسینی تودشکی، وحید؛ پورکرمانی محسن، آرین؛ خسرو‌تهرانی، خسرو (۱۳۹۰)، تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن، مجله علوم زمین، پاییز ۹۰، سال بیست و یکم، شماره ۸۱، صفحه ۵۵ تا ۶۰.
- خدابنده، علی‌اکبر (۱۳۸۳)، نقشه زمین‌شناسی میاندوآب، مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدن کشور.
- خلقی خسرقی، محمدحسین (۱۳۷۰)، نقشه زمین‌شناسی شاهین دژ، مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، سازمان زمین‌شناسی کشور.
- رضایی مقدم، محمدحسین؛ روتی، محمدرضا؛ اصغری سراسکانرود، صیاد (۱۳۹۱)، بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تأکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین‌شناسی، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال ۲۳، پیاپی ۴۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صص ۱۴-۱.
- رضایی مقدم، محمدحسین؛ خوشدل، کاظم (۱۳۸۸)، بررسی پیچ و خم‌های مئاندر اهرچای در محدوده ازومد ورزقان، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره ۳۳، صص ۱۰۱-۱۱۲.
- رنگرن، کاظم؛ صالحی، بهرام؛ سلحشوری، پرویز (۱۳۸۷)، بررسی تغییرات پایین‌دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد با استفاده از تصاویر چندزمانه Landsat، همایش ژئوماتیک ۸۷، انتشارات سیویلیکا.
- سلطانی سیسی، غلامعلی (۱۳۸۴)، نقشه زمین‌شناسی عجب‌شیر، مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدن کشور
- شیروانی، کورش؛ محمدرضا، یزدانی (۱۳۸۵)، بررسی وضعیت رسوب‌گذاری و فرسایش‌پذیری رودخانه‌ها و مسیل‌های عمدۀ استان اصفهان، اولین همایش مهندسی مسیل‌ها.

- علوی نائینی، منصور؛ شهرابی، مصطفی (۱۳۵۸)، نقشه زمین‌شناسی مراغه، مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدن کشور.
- غریب‌رضا، محمد رضا؛ معصومی، حمیدرضا (۱۳۸۵)، مورفولوژی رودخانه زهره و تغییرات آن در جلگه ساحلی هندیجان، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، انتشارات سیویلیکا، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- فاطمی عقدا، سید محمد محمود؛ فیاضی؛ فرج‌الله؛ علیپور، داریوش (۱۳۸۰)، بررسی زمین‌شناسی مهندسی از رودخانه کرخه (روستای عبدالخان تا الهايي)، نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد ۱، شماره ۳ و ۴ پاييز و زمستان ۱۳۸۰.
- فتحی، محمد حسین؛ سرمستی، نادر؛ ایاسه، فربیا؛ اشرفی فینی، زهرا (۱۳۹۲)، بررسی تغییرات روند خطوط ساحلی با پردازش تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی و شاخص NDWI مطالعه موردی: دریاچه تکتونیکی اورمیه، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی، تخصصی علوم زمین، بهمن ۱۳۹۲.
- نوحه‌گر، احمد؛ یمانی، مجتبی (۱۳۸۴)، بررسی وضعیت ژئومورفولوژیکی پیچانزود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره‌های رودخانه میناب (پایین‌دست سد میناب)، پژوهش‌های جغرافیایی بهار ۱۳۸۴، دوره ۳۷ شماره ۵۱، صص ۶۵-۸۴.
- یمانی، مجتبی؛ دولتی، جواد؛ زارعی، علیرضا (۱۳۸۹)، تأثیرگذاری عوامل هیدرولوژی و مورفولوژیک در تغییرات زمانی و مکانی بخش میانی رودخانه اترک، تحقیقات جغرافیایی زمستان ۱۳۸۹؛ سال بیست و پنجم شماره ۴ (پیاپی ۹۹)، صص ۱-۲۴.
- Aswath, M.V., V.R. Satheesh, (2008), **Factors Influencing the Sinuosity of Pannagon River Kottayam, Kerala, India: An assessment using remote sensing and GIS**, Environmental Monitoring and Assessment, 138(1-3), PP.173-180.
- Brierley,G.J, Fryirs,K.A., (2005), **Geomorphology and River Management Application of the River Styles Framework**, Black well Publishing, Oxford, UK. PP. 398.
- Chich, C., Shanchen, W., Wu, L., Lin, C., (2006), **Active Deformation Front Delineated by Drainage Pattern Analysis and Vertical Movement rates, Southwestern Coastal Plain Taiwan**, Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 47, PP. 89-109.
- Chris parker and et al, (2008), **The effects of variability in bank material properties on river bank stability**. Goodwin Creec, Mississippi. Journal home page.

- Gabrielle. CL. David and et al, (2009), **The impacts of ski slope development on stream channel morphology in white river national Forest**, Colorado, USA- Journal home page, Geomorphology. PP. 375- 388.
- McFeeters S. K., 2013, **Using the Normalized Difference Water Index (NDWI) within a Geographic Information System to Detect Swimming Pools for Mosquito Abatement: A Practical Approach.** Remote Sensing 2013, 5, PP. 3544–3561.
- Sainath P.A, Shashikant I.B, Pragati P.D, Ravindra D.G., (2012), **River Change Detection and Bank Erosion Identification using Topographical and Remote Sensing Data. International**, Journal of Applied Information Systems (IJAIS)-ISSN: 2249-0868. Foundation of Computer Science FCS, New York, USA. Volume 2– No.3, PP. 1-7.
- Sarma, J.N., (2005), **Floval process and morphology of the Brahmaputra River in Assam**, Geomorphology, 70 (3-4), PP. 226-26.
- Thorne, C.R., (2002), **Geomorphic analysis of large alluvial rivers**, Geomorphology, vol. 44, No. 5, PP. 203 - 219.
- Zamolyi, A.B., Szekely, E., Draganits and G. Timar, (2009), **Neotectonic control on river sinuosity at the western margin of the Little Hungarian Plain**, Geomorphology, 122 (3-4), PP. 231-243.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی